

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

「金益 1」漁筏重大水路事故初報

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2022/11/28

檔案編號 State file number :

TTSB-MPR-22-11-28

報告者 Reporter's name : 陳威仲

電話 Telephone : +886-2-7727-6246

電子郵件 Email : willis@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1935 hour, 10 NOV. 2022

世界標準時間 UTC time : 1135 hour, 10 NOV. 2022

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國

港口名稱 Name of Port : 不適用

事故發生位置 Location of occurrence : 南澳海灘外約 0.02 哩處

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 24 度 26.4 分

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 121 度 48.6 分

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用

船旗國 Flag state : 中華民國

船名 Name of ship : 金益 1

總噸位 Gross tonnage : 不適用

呼號 Call sign : 不適用

全長 Length overall : 10.2 公尺

建造年 Year of build : 民國 105 年

驗船機構 Class society : 宜蘭縣政府

船公司 Ship's company : 個人

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

船外機 /汽油

船殼材質 Hull material : 塑膠

VDR/S-VDR information available : 是/ 否

船舶類型 Type of ship:	
<input type="checkbox"/> 雜貨船 General cargo ship	<input type="checkbox"/> 散貨船 Bulk carrier
<input type="checkbox"/> 貨櫃船 container ship	<input type="checkbox"/> 油輪 Oil tanker
<input type="checkbox"/> 化學品船 Chemical tanker	<input type="checkbox"/> 客輪 Passenger ship
<input type="checkbox"/> 液化氣體船 LNG/LPG	<input type="checkbox"/> 工作船 Working craft
<input type="checkbox"/> 漁船 Fishing boat	<input checked="" type="checkbox"/> 其他 Other 漁筏 Fishing raft

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 無	傷亡等級 Injury level : 1 名船員落海失蹤
汙染狀況 Pollution (type & quantity) : 無	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 漁獲	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 4
旅客人數 Number of passengers on board : 0	船員人數 Number of crew on board : 2

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 微波	風力 Wind scale : 輕風
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 晚上	能見度 Visibility : 良好
天候 Type of weather : 晴	結冰 Ice : 不適用

簡述 NARRATIVE

民國 111 年 11 月 10 日 1935 時，一艘船名「金益 1」漁筏，編號 CTR-IL0838，於宜蘭縣南澳鄉南澳海灘外約 0.02 哩處，1 名台籍船員落海失蹤，經相關單位於事發海域搜尋後，仍未尋獲。

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。