

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

福明勝 3 號漁船與漁百財 2 號漁船重大水路事故初報

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting : 中華民國

最初登入報告日期 Date entered : 2020/08/31

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-20-08-31

報告者 Reporter's name : 李延年

電話 Telephone : +886-2-7727-6241

電子郵件 Email : yannian@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1426 hour, 7 Aug. 2020

世界標準時間 UTC time : 1126 hour, 7 Aug. 2020

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 不適用

港口名稱 Name of Port : 不適用

事故發生位置 Location of occurrence : 馬達加斯加圖利亞拉港東南方約 505 浬

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 南緯 29 度 01 分

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 50 度 38 分

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION-1

IMO 編號 IMO number : 不適用	船旗國 Flag state : 中華民國
船名 Name of ship : 福明勝 3 號	總噸位 Gross tonnage: 55.93
呼號 Call sign : BJ4463	全長 Length overall : 23.20 M
建造年 Year of build : 民國 84 年	驗船機構 Class society : 交通部航港局
船公司 Ship's company : 個人	推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel: 柴油機 / 柴油
船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠	VDR/S-VDR information available : <input type="checkbox"/> 是 / <input checked="" type="checkbox"/> 否
船舶類型 Type of ship:	

雜貨船 General cargo ship 散貨船 Bulk carrier 貨櫃船 Container ship 油輪 Oil tanker
 化學品船 Chemical tanker 客輪 Passenger ship 液化氣體船 LNG/LPG 工作船 Working craft
 漁船 Fishing boat 其他 Other

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION-2

IMO 編號 IMO number : 不適用	船旗國 Flag state : 中華民國
船名 Name of ship : 漁百財 2 號	總噸位 Gross tonnage: 99.01
呼號 Call sign : BJ3811	全長 Length overall : 27.90 M
建造年 Year of build : 民國 77 年	驗船機構 Class society : 交通部航港局
船公司 Ship's company : 個人	推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel: 柴油機 / 柴油
船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠	VDR/S-VDR information available : <input type="checkbox"/> 是 / <input checked="" type="checkbox"/> 否
船舶類型 Type of ship: <input type="checkbox"/> 雜貨船 General cargo ship <input type="checkbox"/> 散貨船 Bulk carrier <input type="checkbox"/> 貨櫃船 Container ship <input type="checkbox"/> 油輪 Oil tanker <input type="checkbox"/> 化學品船 Chemical tanker <input type="checkbox"/> 客輪 Passenger ship <input type="checkbox"/> 液化氣體船 LNG/LPG <input type="checkbox"/> 工作船 Working craft <input checked="" type="checkbox"/> 漁船 Fishing boat <input type="checkbox"/> 其他 Other	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo :	船員配額 Number of crew on ship's certificate :
旅客人數 Number of passengers on board :	船員人數 Number of crew on board :

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state :	風力 Wind scale :
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light :	能見度 Visibility :
天候 Type of weather :	結冰 Ice :

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 福明勝 3 號全損	傷亡等級 Injury level : 無
汙染狀況 Pollution (type & quantity) : 無	

簡述 NARRATIVE

民國 109 年 8 月 7 日，一艘國籍船名「福明勝 3 號」漁船，編號 (CT4-2463)，與一艘國籍「漁百財 2 號」漁船，編號 (CT4-1811)，於馬達加斯加圖利亞拉港東南方約 505 浬處碰撞，「福明勝 3 號」漁船沉沒，船上共 13 人全數救出，人員均安。

註：

- 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
- 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
- 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
- N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
- 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。