

飛航事故調查初步報告

AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION						
標題簡述 Headline: 德安航空 DA7507 飛航事故 Daily Air Corporation DA7507 Occurrence						
報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, ROC			最初登入報告日期 Date entered: 2015.03.04			
報告檔案編號 State file number: ASC-AOR-15-02-PR2			報告機關 Reporting org.: 飛航安全調查委員會 Aviation Safety Council			
報告代號 Report identification: DA7507			報告狀態 Report status: 初步報告 Preliminary			
報告者 Reporter's name: 任靜怡 Tracy Jen						
電話 Telephone: +886-2-8912-7366			電子郵件 Email: tracy@asc.gov.tw			
調查程度 Scope of Investigation: 完整 (國際民航公約第 13 號附約格式) Full (ICAO Annex 13 Format)						
類別 CLASSIFICATION						
事故等級 Occurrence class: 重大意外 Serious Incident			事故分類 Occurrence category: 衝偏出跑道 Runway Excursion			
時間 WHEN						
當地時間 Local date: 2015/02/05 13:10			世界標準時間 UTC date: 2015/02/05 05:10			
地點 WHERE						
事故發生國 State of occurrence: 中華民國 Taiwan, ROC			飛航情報區 FIR: 台北 Taipei			
事故發生高度 Altitude of inflight occurrence: N/A(on ground)						
事故發生位置 Location of occurrence: 蘭嶼機場 31 跑道 RCLY RWY 31			經度 Latitude Deg/ Min/ Sec E121°31.63' N22°01.77'			
機場代號/ 機場名 Aerodrome ID/ Name of Aerodrome: RCLY/Lanyu						
嚴重程度 SEVERITY						
航空器損害 Damage aircraft: 輕微 Minor			傷亡等級 Injury level: 無 None			
其他損害 Third party damage: 無 No						
傷亡總數 INJUSR TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft:	0	0	0	21	0	21
組員 Crew:	0	0	0	2	0	2
乘客 Passengers:	0	0	0	19	0	19
其他 Other:	0	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0	0

總計 Total:	0	0	0	21	0	21
一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS						
天氣條件 Weather conditions: 目視天氣 VMC			光線 Light conditions:日間 Day			
航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION						
製造廠/型號 Manufacturer/model: Dornier 228-200			航空器登記國 State of registry: 中華民國 Taiwan, ROC			
航空器序號 Aircraft Serial Number: 8224			國籍標誌及登記號碼 Aircraft registration: B-55563			
航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION						
使用人 Operator: 德安航空公司 Daily Air Corporation			營運類別 Operation type: 民航運輸國內定期載客班機 Commercial Air Transport Scheduled revenue ops Domestic Passenger			
使用人類別 Operator type: 不適用 Not applicable			國際民航組織資訊 ICAO information: N/A			
飛航經過 HISTORY OF FLIGHT						
最後起飛地點 Last departure point: 台東豐年機場			飛航階段 Flight phase: 落地 Landing			
RCFN			飛航時間 Duration of flight: 20 分鐘 20 mins			
預計降落機場 Planned destination: 蘭嶼機場 RCLY			事故發生於地面 Occ. on ground: 是 Yes			
殘骸地點 TERRAIN AT WREKAAGE						
事故地形 Terrain type: 不適用 Not applicable			事故地貌 Surface type: 不適用 Not applicable			
到達現場特殊需求 Any special requirement to reach the site: 不適用 Not applicable						
事件 EVENTS						
<p>航空器落地時偏出跑道 Runway excursion to the side, during Landing roll.</p> <p>航空器觸地後放棄落地 Rejected landing, during Landing aborted after touch-down.</p>						
簡述 NARRATIVE						
<p>德安航空公司一架 Doenier-228 型機，國籍標誌及登記號碼 B-55563，於民國 104 年 2 月 5 日 1245 時，由台東豐年機場起飛，執行 DA7507 載客任務至蘭嶼機場，機上除正副駕駛員外，載有乘客 19 人。該機於蘭嶼機場 31 跑道落地滾行時，右主輪偏出跑道外側，飛航組員決定放棄落地，於重飛過程中，飛航組員發現該機起落架手柄無法正常收起，遂決定返回台東豐年機場。該機落地前執行 3 次低空通過，由台東機場塔台及相關人員目測確認起落架狀況無虞後，於 1351 時安降台東豐年機場，人機均安。</p> <p>On February 5th, 2015, Daily Air Corp. flight DA7505, a Dornier 228 airplane, registration number B-55563 took off at 1245 Taipei local time from Taitung airport for schedule passenger flight to Lanyu airport. The aircraft veered off the runway strips during landing roll. The flight crew commenced a reject landing and then discovered that the landing gears handle could not be retracted, hence they decided to make an air turn back to Taitung airport. In order to make sure the condition of landing gears, the flight crew performed 3 low pass prior landing for tower controller and related personnel to confirm. The aircraft landed safely at 1351 at Taitung airport without substantial damage; no personnel onboard received any injuries.</p>						

註 1: N/A 表不適用或於現階段無資料