

# 水路事故調查初步報告

## MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION	
標題簡述 Headline : 新集興漁船重大水路事故初報	
報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會	
報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告日期 Date entered : 2021/12/28
檔案編號 State file number : TTSB-MPR-21-12-28	報告者 Reporter's name : 官文霖
電話 Telephone : +886-2-7727-6202	電子郵件 Email : michael@ttsb.gov.tw
調查範圍 Scope of Investigation : <input type="checkbox"/> Full investigation <input type="checkbox"/> Limited scope <input checked="" type="checkbox"/> Data collection	
類別 CLASSIFICATION	
事故等級 Occurrence class : <input type="checkbox"/> 第 1 級 Class 1 <input type="checkbox"/> 第 2 級 Class 2 <input checked="" type="checkbox"/> 第 3 級 Class 3	
事故分類 Occurrence category : <input type="checkbox"/> 碰撞 Collision <input type="checkbox"/> 擱淺 Grounding <input type="checkbox"/> 觸碰 Contact <input type="checkbox"/> 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision <input type="checkbox"/> 火災/爆炸 Fire/explosion <input type="checkbox"/> 船體破損 Hull failure <input type="checkbox"/> 機器故障/失去控制 Loss of control <input type="checkbox"/> 船舶/設備損壞 Ship/equipment damage <input type="checkbox"/> 翻覆/傾側 Capsize/listing <input type="checkbox"/> 船舶失蹤 Ship missing <input checked="" type="checkbox"/> 人員死亡/失蹤 Person dead/missing <input type="checkbox"/> 淹沒/沉沒 Flooding/foundering <input type="checkbox"/> 其他 Other	
時間 WHEN	
當地時間 Local time : 0310 hour, 04 Dec. 2021	世界標準時間 UTC time : 1910 hour, 03 Dec. 2021
地點 WHERE	
事故發生國 State of occurrence : 中華民國	
港口名稱 Name of Port : 不適用	
事故發生位置 Location of occurrence : 新北市龜吼外海 0.3 浬處	
緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 25 度 11.5 分	
經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 121 度 41.5 分	
船舶基本資料 VESSEL INFORMATION	
IMO 編號 IMO number : 不適用	船旗國 Flag state : 中華民國
船名 Name of ship : 新集興	總噸位 Gross tonnage : 13.2
呼號 Call sign : 不適用	全長 Length overall : 13.92M
建造年 Year of build : 民國 89 年	驗船機構 Class society : 交通部航港局.
船公司 Ship's company : 個人	推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel: 柴油機 / 柴油
船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠	VDR/S-VDR information available : <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
船舶類型 Type of ship:	

雜貨船 General cargo ship  
 散貨船 Bulk carrier  
 貨櫃船 container ship  
 油輪 Oil tanker  
 化學品船 Chemical tanker  
 客輪 Passenger ship  
 液化氣體船 LNG/LPG  
 工作船 Working craft  
 漁船 Fishing boat  
 其他 Other 漁筏 Fishing raft

### 嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage：無

傷亡等級 Injury level：1 人死亡

汙染狀況 Pollution (type & quantity)：無

### 航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo：不適用

船員配額 Number of crew on ship's certificate：8

旅客人數 Number of passengers on board：0

船員人數 Number of crew on board：2

### 外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state：小浪

風力 Wind scale：清風

白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light：晚上

能見度 Visibility：無

天候 Type of weather：陰天

結冰 Ice：無

### 簡述 NARRATIVE

民國 110 年 12 月 04 日，一艘國籍船名「新集興」漁船，編號 CT2-5862，於新北市龜吼外海 0.3 哩處作業，新集興船長疑似下水割網時失蹤，當日隨後於翡翠灣水域岸邊尋獲其遺體。

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。