

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

宜蘭籍福昌 66 號漁船重大水路事故初報

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting : 中華民國

最初登入報告日期 Date entered : 2020/04/27

檔案編號 State file number :

報告者 Reporter's name : 李繼康 Jack, Lee

TTSB-MPR-20-05-29

電話 Telephone : +886-2-7727-6243

電子郵件 Email : jack@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1540 hour, 16 Sep. 2019

世界標準時間 UTC time : 0740 hour, 16 Sep. 2019

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國

港口名稱 Name of Port : 不適用

事故發生位置 Location of occurrence : 三貂角外海 28 哩處

緯度 Latitude Deg / Min/ Sec : 北緯 25 度 02 分 Latitude 25° 02' N

經度 Longitude Deg / Min/ Sec : 東經 122 度 32 分 Longitude 122° 32' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用

船旗國 Flag state : 中華民國

船名 Name of ship : 福昌 66 號

總噸位 Gross tonnage: 47.78

呼號 Call sign : 不適用

全長 Length overall : 22 M

建造年 Year of build : 不適用

驗船機構 Class society : 航港局

船公司 Ship's company : 個人

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

柴油機/柴油

船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠

VDR/S-VDR information available : 是/ 否

船舶類型 Type of ship:

- 雜貨船 General cargo ship 散貨船 Bulk carrier 貨櫃船 container ship 油輪 Oil tanker
 化學品船 Chemical tanker 客輪 Passenger ship 液化氣體船 LNG/LPG 工作船 Working craft
 漁船 Fishing boat 其他 Other 漁筏

嚴重程度 SEVERITY

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 船舶損害 Vessel damage : 無 | 傷亡等級 Injury level : 1 人死亡 |
| 汙染狀況 Pollution (type & quantity) : 無 | |

航次資料 Voyage data

| | |
|--|---|
| 貨物種類 Type of cargo : 不適用 | 船員配額 Number of crew on ship's certificate : 2 |
| 旅客人數 Number of passengers on board : 0 | 船員人數 Number of crew on board : 3 |

外部環境資料 External environmental data

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| 海象 Sea state : 大浪 | 風力 Wind scale : 疾風 |
| 白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 白天 | 能見度 Visibility : 好 |
| 天候 Type of weather : 晴天 | 結冰 Ice : 不適用 |

簡述 NARRATIVE

民國 108 年 9 月 16 日，宜蘭籍「福昌 66 號」漁船，1540 時於距三貂角約 28 哩處，船長因下海割繩索不慎溺水，救起時已無生命跡象。空勤總隊接獲通報後，隨即派出昇機直執行醫療後送任務，於 17 時完成吊掛並將船長送往醫院急救。

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。