

# 水路事故調查初步報告

## MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

### 檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

永泉 3 號漁船重大水路事故初報

Yong Quan No. 3 fishing boat major marine occurrence preliminary report.

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會

報告國 State reporting : 中華民國

最初登入報告日期 Date entered : 2020/05/26

檔案編號 State file number :

報告者 Reporter's name : 李繼康 Jack, Lee

TTSB-MPR-20-05-29

電話 Telephone : +886-2-7727-6243

電子郵件 Email : jack@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation :  Full investigation  Limited scope  Data collection

### 類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class :  第 1 級 Class 1  第 2 級 Class 2  第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision  擱淺 Grounding  觸碰 Contact  航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion  船體破損 Hull failure  機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage  翻覆/傾側 Capsize/listing  船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing  淹沒/沉沒 Flooding/foundering  其他 Other

### 時間 WHEN

當地時間 Local time : 0830 hour, 20 Jan. 2020

世界標準時間 UTC time : 0030 hour, 20 Jan. 2020

### 地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國

港口名稱 Name of Port : 不適用

事故發生位置 Location of occurrence : 臺東縣新港漁港南方 3 浬

緯度 Latitude Deg / Min / Sec : 北緯 23 度 03 分 Latitude 23°03' N

經度 Longitude Deg / Min / Sec : 東經 121 度 22 分 Longitude 121°22' E

### 船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 不適用

船旗國 Flag state : 中華民國

船名 Name of ship : 永泉 3 號

總噸位 Gross tonnage: 36

呼號 Call sign : 不適用

全長 Length overall : 15.44 M

建造年 Year of build : 不適用

驗船機構 Class society : 航港局

船公司 Ship's company : 個人

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

柴油機/柴油

船殼材質 Hull material：玻璃纖維強化塑膠	VDR/S-VDR information available： <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
船舶類型 Type of ship: <input type="checkbox"/> 雜貨船General cargo ship <input type="checkbox"/> 散貨船Bulk carrier <input type="checkbox"/> 貨櫃船container ship <input type="checkbox"/> 油輪Oil tanker <input type="checkbox"/> 化學品船Chemical tanker <input type="checkbox"/> 客輪Passenger ship <input type="checkbox"/> 液化氣體船LNG/LPG <input type="checkbox"/> 工作船Working craft <input checked="" type="checkbox"/> 漁船Fishing boat <input type="checkbox"/> 其他Other	
<b>嚴重程度 SEVERITY</b>	
船舶損害 Vessel damage：全損	傷亡等級 Injury level：無
污染狀況 Pollution (type & quantity)：無	
<b>航次資料 Voyage data</b>	
貨物種類 Type of cargo：不適用	船員配額 Number of crew on ship's certificate：2
旅客人數 Number of passengers on board：0	船員人數 Number of crew on board：9
<b>外部環境資料 External environmental data</b>	
海象 Sea state：小浪	風力 Wind scale：和風
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light：白天	能見度 Visibility：好
天候 Type of weather：陰天	結冰 Ice：不適用
<b>簡述 NARRATIVE</b>	
民國 109 年 1 月 20 日，臺東籍船名「永泉 3 號」漁船，8 時 35 分於臺東縣新港漁港外海南方 3 浬處失火棄船。	
註： 1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。 2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。 3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。 4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report. 5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。	