

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

豐國 819 號貨船人員落水死亡重大水路事故初報

Major marine occurrence preliminary report for general cargo ship "FONG KUO NO.819".

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2021/04/08

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-21-04-01

報告者 Reporter's name : 李延年 Lee, Yan Nian

電話 Telephone : +886-2-7727-6241

電子郵件 Email : yannian@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1100 hour, 9 Mar. 2021

世界標準時間 UTC time : 0300 hour, 09 Mar. 2021

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan, ROC

港口名稱 Name of Port : 高雄港 Kaohsiung Port

事故發生位置 Location of occurrence : 高雄港內 Kaohsiung Port

緯度 Latitude Deg / Min / Sec : 北緯 22 度 36 分 24 秒 Latitude 22°36.4'24" N

經度 Longitude Deg / Min / Sec : 東經 120 度 16 分 52 秒 Longitude 120°16'52" E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 8913992

船旗國 Flag state : 巴拿馬 Panama

船名 Name of ship : 豐國 819 號

總噸位 Gross tonnage: 5131

FONG KUO NO.819

呼號 Call sign : 3FCY3

全長 Length overall : 106.38 M

建造年 Year of build : 1990Y

驗船機構 Class society : Class NK

船公司 Ship's company : F.K. OVERSEAS 公

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

司 F.K. OVERSEAS Co., Ltd.	柴油機 Diesel Engine/柴油 Diesel
船殼材質 Hull material：鋼材 Steel	VDR/S-VDR information available： <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> No
船舶類型 Type of ship: <input checked="" type="checkbox"/> 雜貨船General cargo ship <input type="checkbox"/> 散貨船Bulk carrier <input type="checkbox"/> 貨櫃船Container ship <input type="checkbox"/> 油輪Oil tanker <input type="checkbox"/> 化學品船Chemical tanker <input type="checkbox"/> 客輪Passenger ship <input type="checkbox"/> 液化氣體船LNG/LPG <input type="checkbox"/> 工作船Working craft <input type="checkbox"/> 漁船Fishing boat <input type="checkbox"/> 其他Other	

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage：無 None	傷亡等級 Injury level：1 fatality
汙染狀況 Pollution (type & quantity)：無 None	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo：無 ballast condition	船員配額 Number of crew on ship's certificate：13
旅客人數 Number of passengers on board：0	船員人數 Number of crew on board：25

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state：輕浪 / Smooth	風力 Wind scale：輕風 / Light air
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light：白天 Daylight	能見度 Visibility：良好 Very good
天候 Type of weather：晴天 Clear	結冰 Ice：無 None

簡述 NARRATIVE

<p>民國 110 年 3 月 9 日 1100 時，一艘巴拿馬籍，船名「FONG KUO NO.819 (豐國 819 號)」貨船，國際海事組織編號 8913992，總噸位 5131，於出港過程中，在高雄港 41 號碼頭附近水域，一名船員落水死亡。本事故未造成海域無油汙染情事。</p> <p>On March 09, 2021 at 1100, a Panama flag general cargo ship "FONG KUO NO.819", IMO NO.8913992, Gross Tonnage 5131, one crew fell overboard and dead during outbound sailing, near No.41 berth of Kaohsiung Port. No oil pollution in this occurrence.</p>

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。