

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

FU LIN 88 多用途船重大水路事故初報

Major marine occurrence preliminary report for multi-purpose vessel "FU LIN 88".

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2021/09/07

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-21-09-07

報告者 Reporter's name : 李繼康 Lee, Jee Kang

電話 Telephone : +886-2-7727-6243

電子郵件 Email : jack@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 0552 hour, 19 Aug. 2021

世界標準時間 UTC time : 2152 hour, 18 Aug. 2021

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan, ROC

港口名稱 Name of Port : 不適用 Nil

事故發生位置 Location of occurrence : 臺灣海峽 Taiwan strait

緯度 Latitude Deg / Min / Sec : 北緯 23 度 39.2 分 Latitude 23° 39.2' N

經度 Longitude Deg / Min / Sec : 東經 119 度 53.8 分 Longitude 119° 53.8' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 8011562

船旗國 Flag state : 獅子山共和國 Sierra Leone

船名 Name of ship : FU LIN 88

總噸位 Gross tonnage: 1138

呼號 Call sign : 9LU2385

全長 Length overall : 64.5 M

建造年 Year of build : 民國 69 年 1980

驗船機構 Class society :

ASIA SHIPPING CERTIFICATION SERVICES CO.,

船公司 Ship's company : FULL LINK LTD.,

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

柴油機 Diesel Motor / 柴油 Diesel

船殼材質 Hull material：鋼材 Steel	VDR/S-VDR information available： <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> No
船舶類型 Type of ship: <input type="checkbox"/> 雜貨船General cargo ship <input type="checkbox"/> 散貨船Bulk carrier <input type="checkbox"/> 貨櫃船Container ship <input type="checkbox"/> 油輪Oil tanker <input type="checkbox"/> 化學品船Chemical tanker <input type="checkbox"/> 客輪Passenger ship <input type="checkbox"/> 液化氣體船LNG/LPG <input type="checkbox"/> 工作船Working craft <input type="checkbox"/> 漁船Fishing boat <input checked="" type="checkbox"/> 其他Other (多用途船 Multi-purpose vessel)	
嚴重程度 SEVERITY	
船舶損害 Vessel damage：沉沒 Sink	傷亡等級 Injury level：無 None
汙染狀況 Pollution (type & quantity)：無 None	
航次資料 Voyage data	
貨物種類 Type of cargo：未知 unknown	船員配額 Number of crew on ship's certificate：12
旅客人數 Number of passengers on board：0	船員人數 Number of crew on board：10
外部環境資料 External environmental data	
海象 Sea state：小浪 Slight Sea	風力 Wind scale：微風 Gentle breeze
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light：黎明 Dawn	能見度 Visibility：好 Good
天候 Type of weather：晴天 Cloudy	結冰 Ice：不適用 N/A
簡述 NARRATIVE	
<p>民國 110 年 8 月 19 日，獅子山共和國籍「FU LIN 88」多用途船，國際海事組織編號 8011562，於 05 時 52 分於彰化外海船殼破損進水後沉沒，無人員傷亡或漏油情形。</p> <p>On August 19, 2021 at 0552, a Sierra Leone flag Multi-purpose vessel "FU LIN 88", IMO No. 8011562, was flooding and sank due to hull failure at offshore Changhua County. No personnel injury or oil pollution in this occurrence.</p>	
註： 1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。 2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。 3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。 4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report. 5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。	