

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

LUCKY 雜貨船重大水路事故

Major marine occurrence preliminary report for general cargo vessel "LUCKY".

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2021/11/08

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-21-11-08

報告者 Reporter's name : 李繼康 Lee, Jee Kang

電話 Telephone : +886-2-7727-6243

電子郵件 Email : jack@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1700, 28 Oct. 2021

世界標準時間 UTC time : 0900, 28 Oct. 2021

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan, ROC

港口名稱 Name of Port : 不適用 Nil

事故發生位置 Location of occurrence : 彰化風場航道 Changhua Wind Farm Channel

緯度 Latitude Deg / Min / Sec : 北緯 24 度 5.619 分 Latitude 24°5.619'N

經度 Longitude Deg / Min / Sec : 東經 120 度 19.4799 分 Longitude 120°19.4799'E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 8890671

船旗國 Flag state : 獅子山共和國 Sierra Leone

船名 Name of ship : LUCKY

總噸位 Gross tonnage : 720

呼號 Call sign : 9LU2662

全長 Length overall : 52.68 M

建造年 Year of build : 民國84年 1995

驗船機構 Class society : Foresight Ship Classification

船公司 Ship's company : XIN QI HUI

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

SHIPPING CO.LTD

柴油機 Diesel Motor / 柴油 Diesel

船殼材質 Hull material : 鋼材 Steel

VDR/S-VDR information available : 是 否 yes/ No

船舶類型 Type of ship:

- 雜貨船 General cargo ship 散貨船 Bulk carrier 貨櫃船 Container ship 油輪 Oil tanker
 化學品船 Chemical tanker 客輪 Passenger ship 液化氣體船 LNG/LPG 工作船 Working craft
 漁船 Fishing boat 其他 Other

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage：沉沒 Sink	傷亡等級 Injury level：無 None
汙染狀況 Pollution (type & quantity)：無 None	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo：未知 unknown	船員配額 Number of crew on ship's certificate：7
旅客人數 Number of passengers on board：0	船員人數 Number of crew on board：7

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state：大浪 Rough sea	風力 Wind scale：疾風 Near gale
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light：黃昏 Twilight	能見度 Visibility：好 Good
天候 Type of weather：陰天 Overcast	結冰 Ice：無 None

簡述 NARRATIVE

民國 110 年 10 月 28 日，獅子山共和國籍一艘船名「LUCKY」貨船，總噸位 720，國際海事組織編號 8890671。於彰化風場海域船舶貨艙進水，約 1840 時，船長宣布棄船，船上 7 名船員獲救均安；10 月 30 日該船沉沒。

On October 28, 2021, a Sierra Leone flag general cargo vessel "LUCKY", gross tonnage 720, IMO No. 8890671, was flooding due to cargo hold failure in the area of Changhua Wind Farm Channel. About 1840, the captain of LUCKY ordered to abandon the ship, and 7 personnel onboard were rescued. On October 30, LUCKY sank.

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。