

國家運輸安全調查委員會

重大運輸事故調查報告

富益 68 號漁船於龜山島南方 1.6 浬處失火後沉沒

調查報告編號：

TTSB-MOR-22-03-006

發布日期：

民國 111 年 03 月 04 日

事故簡述

民國 110 年 4 月 12 日約 2139¹時，國籍漁船富益 68 號，總噸位 46.69²，漁船編號 CT3-4276 (詳圖 1)，船上計有船長 1 人及船員 1 人，共計 2 人，於宜蘭縣龜山島南方約 1.6 浬海域 (北緯 24 度 48 分，東經 121 度 57 分) 拖帶富益 66 號航行時機艙發生火災，火勢無法控制後人員跳海逃生獲救，本事故造成富益 68 號沉沒，人員均安。



圖 1 富益 68 號漁船

¹ 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8 小時)。

² 船舶總噸位係指容積噸。即船舶所有遮蔽艙室內的體積總和，容積噸沒有單位。

天氣海象資料

依據中央氣象局預報資料，事故當時海域海氣象為偏南風 4-6 級，浪高約 1-2 公尺。

訪談紀錄

船長訪談摘要

依據海巡署訪談富益 68 號船長紀錄，民國 110 年 4 月 12 日上午約 1050 時，富益 68 號由蘇澳港出港與友船富益 66 號及富益 88 號前往彭佳嶼海域作業，約 2139 時，受訪者當時駕駛富益 68 號拖帶富益 66 號航行，聞到燒焦味後，隨即停船下機艙查看，發現配電盤不明原因起火，受訪者隨即請船員協助拿水管來滅火，但因火勢變大無法控制，隨後跳海逃生並被附近友船救起接駁至富益 66 號。

結論

富益 68 號漁船航行時，因機艙配電盤不明原因起火，船舶燒毀後沉沒，船上 2 名船員經附近友船救起，人員均安。

本案無改善建議，歸類為第 3 級水路事故。

船舶資料

船名：	富益 68 號
船舶號數：	009114
電臺呼號：	BK6276
船舶公司：	私人
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	蘇澳港
船舶用途：	漁船
船體質料：	玻璃纖維強化塑膠
船長：	19.70 公尺
船寬：	4.7 公尺
舳部模深：	1.88 公尺
總噸位：	49.69
檢查機構：	交通部航港局
主機種類/馬力：	柴油機 1 部/ 520 瓩
船員最低安全配額：	2 人
安全設備人員配置：	11 人