

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline: 「雙吉福氣」客貨船重大水路事故初報

Passenger Cargo Ship Double Lucky major marine occurrence Preliminary Report

報告機關 Reporting organization: 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, R.O.C. 最初登入報告日期 Date entered: 2023/07/26

檔案編號 State file number: TTSB-MPR-23-07-26 報告者 Reporter's name: 官文霖 Michael Guan

電話 Telephone: +886-2-7727-6202 電子郵件 Email: michael@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation: Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class: 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category:

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time: 1703 hour, 03 July 2023

世界標準時間 UTC time: 0903 hour, 03 July 2023

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence: 中華民國 Taiwan (R.O.C.)

港口名稱 Name of Port: 將軍漁港 Jiangjun fishing harbor

事故發生位置 Location of occurrence: 外堤口內側 Inside the outer breakwater

緯度 Latitude Deg / Min / Sec: 北緯 23 度 12.8 分 23°12.8' N

經度 Longitude Deg / Min / Sec: 東經 120 度 4.6 分 120°4.6' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number: 不適用 N/A

船旗國 Flag state: 中華民國 Taiwan (R.O.C.)

船名 Name of ship: 雙吉福氣

總噸位 Gross tonnage: 99.38

Double Lucky

呼號 Call sign: 不適用 N/A

全長 Length overall: 28.6 m

建造年 Year of build: 2021

驗船機構 Class society:

航港局 Maritime Port Bureau. MOTC

船公司 Ship's company:

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:

詠傑海運科技股份有限公司

柴油引擎 Diesel engine/柴油 Diesel

YONG JAY TECHNOLOGIES CO., LTD.	
船殼材質 Hull material : 鋼 Steel	VDR/S-VDR information available : <input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
船舶類型 Type of ship: <input type="checkbox"/> 雜貨船General cargo ship <input type="checkbox"/> 散貨船Bulk carrier <input type="checkbox"/> 貨櫃船container ship <input type="checkbox"/> 油輪Oil tanker <input type="checkbox"/> 化學品船Chemical tanker <input type="checkbox"/> 客輪Passenger ship <input type="checkbox"/> 液化氣體船LNG/LPG <input type="checkbox"/> 工作船Working craft <input type="checkbox"/> 漁船Fishing boat <input checked="" type="checkbox"/> 其他Other 客貨船Passenger cargo ship	

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 無 None	傷亡等級 Injury level : 無 None
汙染狀況 Pollution (type & quantity) 無 None	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 雜貨 General cargo	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 4
旅客人數 Number of passengers on board : 71	船員人數 Number of crew on board : 4

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 微浪 Slight sea	風力 Wind scale : 微風 Gentle breeze
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 白天 Day	能見度 Visibility : 好 Good
天候 Type of weather : 晴 cloudy	結冰 Ice : 無 None

簡述 NARRATIVE

民國 112 年 7 月 3 日，約 1703 時，1 艘國籍「雙吉福氣」客貨船，船舶號數 016429，船上載有船員 4 人，旅客 71 人，共計 75 人，由澎湖縣望安鄉東吉嶼駛往臺南市將軍區將軍漁港時，擱淺於外堤口內側。約 2050 時，該船經由友船協助拖帶及自身動力脫困。本事故無人員傷亡及油污染情事。

On July 3rd 2023, at about 1703 local time, a Taiwan flag passenger cargo ship Double Lucky (Ship No. 016429) had 4 crew members and 71 passengers on board was grounded at inside the outer breakwater on her voyage from Dong Ji Islet, Penghu County to Jiangjun fishing harbor, Tainan City. About 2050 local time, Double Lucky refloated by assistance of other ship and herself. There was no casualties and oil pollution.

註：

1. 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
2. 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
3. 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
4. N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
5. 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。