

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

1130604 吉穩 1688 號漁船於南太平洋公海失火後沉沒事故

The preliminary report of the fishing vessel "JI WEN NO.1688" sank after catching fire in the South Pacific's high seas.

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan (R.O.C.) 最初登入報告日期 Date entered : 2024/06/27

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-24-06-27 報告者 Reporter's name : 官文霖 Michael Guan

電話 Telephone : +886-2-7727-6202 電子郵件 Email : michael@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : ☐ Full investigation ☐ Limited scope ☒ Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : ☐ 第 1 級 Class 1 ☐ 第 2 級 Class 2 ☒ 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

☐ 碰撞 Collision ☐ 擱淺 Grounding ☐ 觸碰 Contact ☐ 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

☒ 火災/爆炸 Fire/explosion ☐ 船體破損 Hull failure ☐ 機器故障/失去控制 Loss of control

☐ 船舶/設備損壞 Ship/equipment damage ☐ 翻覆/傾側 Capsize/listing ☐ 船舶失蹤 Ship missing

☐ 人員死亡/失蹤 Person dead/missing ☐ 淹沒/沉沒 Flooding/foundering ☐ 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 1530 hour, 04 June, 2024 世界標準時間 UTC time : 0330 hour, 04 June, 2024

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : high seas

港口名稱 Name of Port : 不適用 N/A

事故發生位置 Location of occurrence : 吉里巴斯的貝蒂奧島西南方約 448 哩處

Approximately 448 nautical miles southwest of Betio Island in Kiribati.

緯度 Latitude Deg / Min / Sec : 南緯 5 度 18.00 分 5°18.00' S

經度 Longitude Deg / Min / Sec : 東經 170 度 20.00 分 170°20.00' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 9807621 船旗國 Flag state : 中華民國 Taiwan (R.O.C.)

船名 Name of ship : 吉穩 1688 號
JI WEN NO.1688 總噸位 Gross tonnage : 327

呼號 Call sign : BH3471 全長 Length overall : 40.20 m

建造年 Year of build : 2015	驗船機構 Class society : 航港局 Maritime and Port Bureau M.O.T.C.
船公司 Ship's company : 吉鴻漁業有限公司 Jyi Horng Fishery Co., Ltd.	推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel: 柴油機 Diesel Engine / 柴油 Diesel
船殼材質 Hull material : 玻璃纖維強化塑膠 FRP	VDR/S-VDR information available : ☐ 是/ ☒ 否
船舶類型 Type of ship: ☐ 雜貨船 General cargo ship ☐ 散貨船 Bulk carrier ☐ 貨櫃船 container ship ☐ 油輪 Oil tanker ☐ 化學品船 Chemical tanker ☐ 客輪 Passenger ship ☐ 液化氣體船 LNG/LPG ☐ 工作船 Working craft ☒ 漁船 Fishing boat ☐ 其他 Other: 漁業巡護船 Fishery Patrol Ship	

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage : 全損 Total loss	傷亡等級 Injury level : 無 None
汙染狀況 Pollution (type & quantity) 無 None	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo : 漁獲 Fish	船員配額 Number of crew on ship's certificate : 4
旅客人數 Number of passengers on board : 0	船員人數 Number of crew on board : 4

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state : 未知 unknown	風力 Wind scale : 未知 unknown
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light : 白天 daytime	能見度 Visibility : 未知 unknown
天候 Type of weather : 未知 unknown	結冰 Ice : 無 None

簡述 NARRATIVE

民國 113 年 6 月 4 日，一艘我國籍漁船吉穩 1688 號，漁船統一編號 CT6-1471，於吉里巴斯的貝蒂奧島西南方約 448 浬處（南太平洋），發生失火事故，該船 4 名船員，經附近友船抵達現場後救起，吉穩 1688 號持續燃燒，於 6 月 4 日晚上沉沒。本事故無人員傷亡。

On June 4, 2024, a Taiwanese fishing vessel "JI WEN NO.1688" with registration number CT6-1471, suffered a fire event at approximately 448 nautical miles southwest of Betio Island, Kiribati, in the South Pacific Ocean. The 4 crew members were rescued by a nearby friend vessel. The "JI WEN NO.1688" continued to burn and eventually sank on the night of June 4. This occurrence caused no casualties.

註：

- 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
- 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
- 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
- N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
- 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。