## 國家運輸安全調查委員會重大公路事故調查初步報告 HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

**Taiwan Transportation Safety Board** 

T	ranvan rranspor		- <del>y =</del>			
檔案資訊 FILIN	NG INFORMATION					
標題簡述	1140723 旺昌聯結車於新北市	1140723 旺昌聯結車於新北市萬里區景美路往北與國光客運對撞事故				
Headline		A Wangchang Transportation Tractor-Trailer Collided with A Kuo-Kuang Motor				
	Transportation Bus on Jingmei Road in Wanli District of New Taipei City					
事故簡稱	旺昌 Wangchang	調查案號	TTSB-H0-25-07-001			
Occurrence name		Occurrence				
		identification				
主任調查官	日智揖 Richard Jih					
Investigator in-						
charge		T				
電話	+886-2-7727-6272	電子郵件	richard@ttsb.gov.tw			
Telephone		Email				
調查程度	完整 Full					
Scope of						
Investigation						
類別 CLASSIFI	類別 CLASSIFICATION					
事故類別	一級 Class1					
Occurrence						
category						
時間 WHEN						
當地時間	2025/07/23 07:52					
Local time						
地點 WHERE						
事故發生縣市	新北市 New Taipei City					
County or city of						
occurrence						
事故發生道路種類	市區道路 Urban Road					
Highway type of						
occurrence						
事故發生位置	新北市萬里區景美路往北中幅					
Location of	Northbound on Jingmei Road, Wanli District, New Taipei City. Near the Zhongfu Brick					
occurrence	Factory bus stop.					
緯度	25 度(°) 10 分(')04.6 秒(")N					
Latitude Deg/						
Min/ Sec	101 200 10 200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1					
經度	121 度(°) 40 分(')48.4 秒(")	Ė				
Longitude Deg/						
Min/ Sec						
天氣資料 WEATHER DATA						
天氣條件	晴天 Sunny	光線	白天 Daylight			
Weather condition	s	Light conditions				

車輛基本資料 VE	HICLE IDENTIFICATI	ION	
製造廠/型號	福方 SCANIA / P124	製造國	中華民國 Taiwan, ROC
Manufacturer/model		State of	
		manufacturer	
車輛型式	聯結車 Trail	牌照號碼	KLB-5525
Vehicle Type		Vehicle	
		registration	
車輛操作 VEHIC	LE OPERATION		
使用人	旺昌交通有限公司	營運類別	汽車貨運業 Trucking Carrier
Operator	Wangchang Transportation	Operation type	
	Company Ltd.		
運行經過 HISTO	RY OF OPERATION		
起點	臺中市 Taichung city	運行狀態	運行中 Operating
Departure point		Operation phase	
預計終點	新北市 New Taipei city	運行時間	4 時 30 分 4 hour 30 minutes
Planned destination		<b>Duration of</b>	
		Operation	
嚴重程度 SEVER	ITY		
車輛損害	部分受損 Partial	傷亡等級	A2
Damage Vehicle		Injury level	
其他損害	否 No		
Third party damage			
車輛基本資料 VE	CHICLE IDENTIFICATI	ION	
製造廠/型號	成運 MASTER /	製造國	中華民國 Taiwan, ROC
Manufacturer/model	TR45D2SHR	State of	
		manufacturer	
車輛型式	客車 Passenger	牌照號碼	KKA-8176
Vehicle Type		Vehicle	
+ 1. In // TITLE	I E OPER A MICON	registration	
	LE OPERATION		
使用人	國光汽車客運股份有限公司	營運類別	公路汽車客運業 Intercity Bus
Operator	Kuo-Kuang Motor	Operation type	
M A A M TITOTO	Transportation Company Ltd.		
	RY OF OPERATION		
起點	新北市 New Taipei city	運行狀態	運行中 Operating
Departure point		Operation phase	
預計終點	臺北市 Taipei city	運行時間	1時7分1hour7minutes
Planned destination		Duration of	
型 <b>土</b> 4	TENX 7	Operation	
嚴重程度 SEVER		ste . Me .	T
車輛損害	部分受損 Partial	傷亡等級	A1
Damage Vehicle		Injury level	
其他損害	否 No		
Third party damage			

傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡	受傷	無傷	未知	小計
	Fatal	Injury	None	Unknown	Total
駕駛員	0	2	0	0	2
Drivers					
乘客	1	16	0	0	17
Passengers					

行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0
Other					
未知 Unknown	0	0	0	0	0
Unknown					
總計	1	18	0	0	19
Total					

## 簡述 NARRATIVE

民國 114年7月 23日 7時 52分,1 輛旺昌交通公司所屬聯結車載運鋼條,於新北市萬里區景美路往北靠近中幅磚廠公車站牌前的下坡彎道,跨越行車分向線撞擊國光客運大客車,造成 1死 18 人受傷。

On July 23, 2025, at 07:52, a tractor-trailer operated by Wangchang Transportation Company Ltd., carrying steel bars, was traveling northbound on Jingmei Road, Wanli District, New Taipei City. It crossed the center line and collided with a Kuo-Kuang Motor Transportation bus at a downhill curve near the Zhongfu Brick Factory bus stop. As a result of the crash, 1 occupant was killed and 18 occupants sustained injuries.