

國家運輸安全調查委員會重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Taiwan Transportation Safety Board

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	1150819 自用小客車於國道 1 號三義路段往北追撞租賃小客車事故 A Passenger Car Rear-Ending a Rental Passenger Car on Northbound Sanyi Section of Freeway No. 1		
事故簡稱 Occurrence name	三義案 Sanyi	調查案號 Occurrence identification	50982
主任調查官 Investigator in-charge	蕭 牟 淵 Frank Hsiao		
電話 Telephone	+886-2-7727-6271	電子郵件 Email	frankbet@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of investigation	完整 Full		
類別 CLASSIFICATION			
事故類別 Occurrence category	造成死傷事故 Cause death or injury.		
時間 WHEN			
當地時間 Local time	2026/08/19 10:25		
地點 WHERE			
事故發生縣市 County or city of occurrence	苗栗縣 Miaoli County		
事故發生道路 種類 Highway type of occurrence	國道 Freeways		
事故發生位置 Location of occurrence	國道 1 號北向 147.8 公里 (三義路段) Northbound Freeway No. 1 at the 147.8 km(Sanyi Section)		
緯度 Latitude Deg/Min/ Sec	24 度(°) 24 分(')35.1 秒(")N		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	120 度(°) 46 分(')19.3 秒(")E		
天氣資料 WEATHER DATA			
天氣條件 Weather conditions	晴天 Sunny	天色 Light conditions	白天 Daylight

車輛基本資料 1 VEHICLE 1 IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/Model	國際富豪汽車 VOLVO / V60	製造國 State of manufacturer	瑞典 Kingdom of Sweden
車輛型式 Vehicle type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	BQL-8116
車輛操作 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	不適用 N/A	營運類別 Operation type	非汽車運輸業 Non-commercial Automobiles Business
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	臺中市 Taichung City	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	未知 Unknown	運行時間 Duration of operation	不適用 N/A

車輛基本資料 2 VEHICLE 2 IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/Model	福斯 Volkswagen / T6.1 Caravelle	製造國 State of manufacturer	德意志聯邦共和國 Federal Republic of Germany
車輛型式 Vehicle type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	RFF-2987
車輛操作 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	大奔國際汽車租賃有限公司	營運類別 Operation type	小客車租賃業 Car Rental Business
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	未知 Unknown	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	桃園國際機場 Taoyuan International Airport	運行時間 Duration of operation	不適用 N/A

車輛基本資料 3 VEHICLE 3 IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/Model	特斯拉 TESLA / Model 3	製造國 State of manufacturer	美利堅合眾國 United States of America
車輛型式 Vehicle type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	EBD-8627
車輛操作 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	不適用 N/A	營運類別 Operation type	非汽車運輸業 Non-commercial Automobiles Business
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	未知 Unknown	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating

預計終點 Planned destination	未知 Unknown	運行時間 Duration of operation	不適用 N/A
-----------------------------	------------	-------------------------------	---------

嚴重程度 SEVERITY

車輛損害 Vehicle damage	部分受損 Partial	傷亡等級 Injury level	A1
其他損害 Third party damage	否 No		

傷亡總數 INJURY TOTALS

	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	2	1	0	0	3
乘客 Passengers	1	2	1	0	4
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0
總計 Grand total	3	3	1	0	7

簡述 NARRATIVE

民國 115 年 8 月 19 日 10 時 25 分，1 輛租賃小客車於國道 1 號北向 147 公里（三義路段）內側車道追撞前方電動自用小客車，本次事故無人受傷；後於 10 時 29 分，另 1 輛自用小客車撞擊停止於內側車道上之租賃小客車，並使其再往前推撞電動自小客車，第二次事故造成 3 人死亡、3 人受傷。

On August 19, 2026, at 1025, a rental passenger car rear-ended a preceding electric passenger car in the inner lane at the 147k mark on the northbound Sanyi section of Freeway No.1. No injuries were reported in this occurrence. Subsequently, at 1029, another passenger car collided with the stationary rental passenger car in the inner lane, pushing it forward into the electric passenger car. This secondary collision resulted in three fatalities and three injuries.

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料