國家運輸安全調查委員會重大飛航事故調查初步報告
AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT
Taiwan Transportation Safety Board

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 **Headline**	1151030 德安航空 DA7510 於臺東豐年機場落地時偏出跑道事故 Daily Air Flight DA7510 Veering off Runway during Landing at Taitung Fongnian Airport		
事故簡稱 **Occurrence name**	德安 DA7510	**調查案號** **Occurrence identification**	51660
主任調查官 **Investigator in-charge**	張國治 Kuo-Chih Chang		
電話 **Telephone**	+886-2-7727-6310	**電子郵件** **Email**	kcchang@ttsb.gov.tw
調查程度 **Scope of investigation**	完整（國際民航公約第 13 號附約格式）Full（ICAO Annex 13 Format）		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 **Occurrence class**	重大意外事件 Serious incident	**事故類別** **Occurrence category**	偏離跑道 RE: Runway excursion
時間 WHEN			
當地時間 **Local time**	2026/10/30 15:40	**世界協調時** **UTC time**	2026/10/30 07:40
地點 WHERE			
事故發生國 **State of occurrence**	中華民國 Taiwan, ROC	**飛航情報區** **FIR**	台北 Taipei
事故發生位置 **Location of occurrence**	臺東豐年機場 Taitung Fongnian Airport		
機場代號/機場名稱 **Aerodrome ID/Name of aerodrome**	RCFN/臺東/豐年 Taitung/Fongnian		
緯度 **Latitude Deg/ Min/ Sec**	22 度(°) 45 分(')8 秒('')N		
經度 **Longitude Deg/ Min/ Sec**	121 度(°) 5 分(')57 秒('')E		
事故發生高度 **Altitude of inflight occurrence**	不適用 Not Applicable		
天氣資料 WEATHER DATA			
天氣條件 **Weather conditions**	目視天氣 VMC	**天色** **Light conditions**	白晝 Daylight

本報告係基於初步蒐集之資料彙整，可能仍存有錯誤或疏漏，正確資訊應以最終公布之調查報告為準。
This report is compiled based on preliminary data collection and may contain errors or omissions. The accurate information shall be subject to the final published investigation report.

傷亡總數 INJURY TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	失蹤 Missing	小計 Total
地面 Total on ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on aircraft	0	0	0	5	0	5
組員 Crew	0	0	0	2	0	2
乘客 Passengers	0	0	0	3	0	3
其他 Other	0	0	0	0	0	0
總計 Grand total	0	0	0	5	0	5

簡述 NARRATIVE
民國 115 年 10 月 30 日，德安航空一架 DHC-6-400 型機，國籍標誌及登記號碼 B-55577，執行 DA7510 航班任務，自蘭嶼機場飛往臺東豐年機場，機上載有飛航組員 2 名，乘客 3 名。台北時間 1540 時，於臺東豐年機場 04 跑道落地時偏出跑道，未造成人員傷亡。
On October 30, 2026, a Daily Air Corporation DHC-6-400 aircraft, registration number B-55577, was operating as Flight DA7510 from Lanyu Airport to Taitung Fongnian Airport with 2 flight crew members and 3 passengers on board. At 1540 Taipei time, the aircraft veered off Runway 04 during landing at Taitung Fongnian Airport, with no injuries or fatalities.

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料

本報告係基於初步蒐集之資料彙整，可能仍存有錯誤或疏漏，正確資訊應以最終公布之調查報告為準。
This report is compiled based on preliminary data collection and may contain errors or omissions. The accurate information shall be subject to the final published investigation report.