國家運輸安全調查委員會月報
民國115年10月

重大運輸事故調查作業

壹、航空調查組

調查中重大飛航事故

項次	事故發生日期	航空器使用人	班機號碼/航空器種類/國籍標誌及登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	115.03.07		超輕型載具/Quicksilver MXL2	民國 115 年 3 月 7 日，台北時間約 1015 時，一架 Quicksilver MXL II Sport 型超輕型載具，載有 1 名操作人，於屏東縣高樹鄉產業路與光復路口附近農田墜毀。超輕型載具全毀；操作人送醫治療。	1 人受傷	審查	
2	115.04.15		超輕型載具/Storch CL	民國 115 年 4 月 15 日，台北時間約 1607 時，一架 Fly Synthesis Storch CL 型超輕型載具，載有 1 名操作人，於雲林縣虎尾鎮糖鐵龍巖支線與雲 29 鄉道口附近農田墜毀。超輕型載具全毀；操作人送醫治療。	1 人受傷	審查	

貳、水路調查組

調查中重大水路事故

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/船名/登記號碼或編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	115.02.07	本國籍	漁船（安豐138號）	民國115年2月7日約2330時（臺灣時間），國籍漁船安豐138號，漁船統一編號CT8-0200，IMO編號9797307，總噸位1210，船上載有40名人員，於福克蘭群島史丹利港西北方190浬處，下錨作業期間遭遇浪襲，造成1名船員落水死亡及3名船員受傷。本次事故未造成船舶損壞及環境污	1人死亡 3人受傷	審查	
2	115.03.16	吐瓦魯籍	散貨船	民國115年3月16日約1928時，吐瓦魯籍散裝船「An Hai Confidence」（國際海事組織編號9469833，總噸位24150，船長189.99公尺，船寬28.50公尺）於臺中港離泊作業期間觸碰13號碼頭，造成該船船首受損及碼頭設施損壞。本次事故未造成人員傷亡及環境污染。	無	審查	
3	115.04.01	英國籍	貨櫃船（Zeal Lumos）	民國115年04月01日約1202時，英國籍貨櫃船Zeal Lumos（國際海事組織編號9864241，總噸位149525，船長365.97公尺，船寬51.00公尺）於離開高雄港時，碰撞靠泊於碼頭之巴拿馬籍貨櫃船Haian Opus（國際海事組織編號1019113，總噸位18852，船長171.90公尺，船寬28.40公尺），導致貨櫃船Haian Opus部分貨櫃及甲板設施受損，本次事故未造成人員傷亡及環境污染。	無	分析	
4	115.07.15	本國籍	客船「滿天星1號」	民國115年7月15日約1751時，我國籍客船「滿天星1號」（船舶號數014116，總噸位430）載有船員8人及旅客227人，共計235人，於嘉義縣布袋港進港時擱淺。本次事故未造成人員傷亡及環境污染。	無	事實	
5	115.08.09	本國籍	漁船日友868號	民國115年8月8日當地時間約2220時，我國籍漁船「日友868號」（IMO編號9781542，總噸位1484），載有我國籍船長1人、外籍船員30人及外籍漁業觀察員1人，於南太平洋公海航行中失火，船上人員全數撤離；8月11日約1355時「日	無	審查	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/船名/登記號碼或編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
				友 868 號」沉沒。本次事故未造成人員傷亡及環境污染。			

參、鐵道調查組

調查中重大鐵道事故

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	114.09.24	國營臺灣鐵路股份有限公司	第 423 次	民國 114 年 9 月 24 日國營臺灣鐵路股份有限公司第 423 次新自強號列車由高雄市新左營站出發，沿南迴線北上開往新北市樹林站，約 1333 時行經臺東縣山里站至鹿野站間，撞及侵入軌道上之邊坡落石，導致第 1 車第 1 軸及第 2 軸之車輪出軌。本次事故無人員傷亡。	無	審查	
2	115.03.12	國營臺灣鐵路股份有限公司	第 114 次	民國 115 年 3 月 12 日國營臺灣鐵路股份有限公司（以下稱臺鐵）第 114 次自強號列車，由屏東縣潮州站出發往北開往基隆市七堵站，約 0821 時抵達高雄市新左營站時，臺鐵人員發現第 2 車車底第 2 軸處出現明火，即使用滅火器予以撲滅。本次事故無人員傷亡。	無	分析	
3	115.03.13	國營臺灣鐵路股份有限公司	R203	民國 115 年 3 月 13 日 8 時 45 分，國營臺灣鐵路股份有限公司編號 R203 之柴電機車於花蓮縣和仁車站調車時，與鄰近股道運轉中之幸福水泥股份有限公司貨物列車發生衝撞，造成貨物列車 2 節車廂出軌，本次事故無人員傷亡	無	分析	
4	115.07.29	國營臺灣鐵路股份有限公司	E553 E505	民國 115 年 7 月 29 日 23 時 50 分，國營臺灣鐵路股份有限公司七堵調車場，一輛 DHL102 號柴液機車聯掛客車編組及 E553 號電力機車，以推進運轉方式進入維修庫房內 W13 股道，預計聯掛停於該股道上 E505 號電力機車，調車過程中 E553 號與 E505 號電力機車發生碰撞，導致兩車車頭設備損壞。本次事故無人員傷亡	無	事實	
5	115.08.06	國營臺灣鐵路股份有限公司	R102	民國 115 年 8 月 6 日 9 時 35 分，國營臺灣鐵路股份有限公司樹林調車場，一輛編號 R102 柴電機車聯掛普悠瑪列車編組之第 7 及 8 車廂，以推進運轉方式進入 W10 股道，預計與停於該股道上同編組第 1 至 6 車廂辦理聯掛。調車過程中，第 6 及 7 車廂發生碰撞，導致兩車廂之聯結器及主儲氣槽管座毀損。本次事故無人員傷亡。	無	事實	

肆、公路調查組

調查中重大公路事故

項次	事故發生日期	車輛所有人	營運業別/牌照號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	114.06.16	大都會汽車客運公司	市區汽車客運業/EAL-0128	民國 114 年 6 月 16 日約 2043 時，1 輛大都會汽車客運公司所屬電動公車執行 262 路線載客任務，車載駕駛員 1 名及約 7 名乘客，於行經臺北市松山區敦化北路往北之長庚醫院公車停靠站時起火燃燒，事故車輛全毀。	無	審查	
2	114.07.23	旺昌交通公司	汽車貨運業/KLB-5525	民國 114 年 7 月 23 日約 0752 時，1 輛旺昌交通公司所屬聯結車，於行經新北市萬里區景美路往北磚場客運站牌前，撞擊對向行駛之國光客運 1815 路線大客車。	1 人死亡 18 人受傷	分析	
3	114.10.08	亞通汽車客運公司	公路汽車客運業/KKA-3776	民國 114 年 10 月 8 日 0652 時，1 輛亞通汽車客運股份有限公司營業大客車於國道 1 號北向 33.7 公里處（泰山路段）追撞 1 輛聯結車。	28 人受傷	分析	
4	115.03.09	杉林溪遊樂事業股份有限公司	非汽車運輸業	民國 115 年 3 月 9 日 12 時 15 分，於南投縣竹山鎮「杉林溪森林生態渡假園區」內，1 輛所屬遊園車墜谷，造成 1 人死亡、7 人受傷。	1 人死亡 7 人受傷	分析	
5	115.03.20	欣樂遊覽車客運有限公司	遊覽車客運業/KAB-6377	民國 115 年 3 月 20 日約 18 時 43 分，1 輛欣樂遊覽車客運有限公司營業大客車於桃園市蘆竹區榮安路南向往長榮路方向，撞上停放路側 1 輛沅太交通股份有限公司營業大貨車，造成 19 人受傷。	19 人受傷	事實	
6	115.04.17	大南客運公司	遊覽車客運業/KKA-0901	民國 115 年 4 月 17 日約 11 時 38 分，1 輛大南汽車股份有限公司所屬公車於臺北市北投區泉源路往西自撞護欄，造成 15 人受傷。	15 人受傷	事實	
7	115.06.10	不適用	非汽車運輸業	民國 115 年 6 月 10 日 11 時 58 分，於桃園市新屋區中山西路二段，1 輛自用小客車往西行駛並跨越至對向車道，逆向撞擊往東行駛之砂石車，造成 4 人死亡、2 人受傷。	4 人死亡 2 人受傷	事實	
8	115.08.19	大奔國際汽車租賃有限公司	小客車租賃業	民國 115 年 8 月 19 日 10 時 25 分，1 輛租賃小客車於國道 1 號北向三義路段內側車道追撞前方電動自小客車，本次事故無人受傷；後於 10 時 29 分時，另 1 輛自小客車撞擊停止	3 人死亡 2 人受傷	事實	

項次	事故發生日期	車輛所有人	營運業別/牌照號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
				於內側車道上之租賃小客車，並使其再往前推撞電動自小客車，第二次事故造成3人死亡、2人受傷。			