

行政院飛航安全委員會

事故調查期中飛安通告

編號：ASC-IFSB-03-01-001

通報日期：中華民國九十二年元月廿四日

事故經過：

最近一架渦輪螺旋槳航空器於飛行中遭遇嚴重結冰後墜海。座艙語音通話紀錄顯示該機在飛航空層 180 巡航時，駕駛員發覺遭遇嚴重結冰情況，七十三秒鐘後，座艙語音通話記錄器停止。根據當日天氣資料，該機離場時之地面溫度為攝氏二十度，事故區域一萬八千呎高度之溫度為攝氏零下九度。

建議事項：

建議所有渦輪螺旋槳航空器使用人檢視訓練課程，確保其涵蓋駕駛員能辨識各種「結冰」情況及有效處置之訓練。並建議加強駕駛員對結冰狀況警覺之訓練。

行政院飛航安全委員會

執行長 戎 凱