

**國家運輸安全調查委員會月報**  
**民國110年11月**

**重大運輸事故調查作業**

壹、航空調查組

調查中飛航事故

項次	事故發生日期	航空器使用人	班機號碼/ 航空器種類/ 國籍標誌及登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
<b>本會主導調查（6件）</b>							
1	109.12.30	Elitavia Malta 公司	Bombardier BD700	馬爾他籍 Elitavia 商務航空公司 Bombardier G6000 型客機，國籍標誌及登記號碼 9H-OJP，仁川機場飛臺中機場商務包機，約臺北時間 1038 時，於臺中機場 36 號跑道落地時，左右機翼撞擊道面，航機遭受損傷，機上 3 人平安。	無	審 查	
2	110.01.07	社團法人中華民國凱翔航空運動促進協會	超輕型載具 /AeroJones CTLSi	社團法人中華民國凱翔航空運動促進協會所屬之 CTLSi 型超輕型載具，編號 AJ-2199，約於下午 2 點 20 分時自屏東縣高樹鄉皆豪活動場地起飛，進行體驗飛行，機上載有操作人及同乘人員各一名，起飛後約十分鐘，地面人員以無線電及手機均無法聯繫上該機人員。機上 2 人無生命跡象。	2 人死亡	審 查	
3	110.03.09	海巡署北部分署	遙控無人機 /AVIX AXH-E230	110 年 3 月 9 日 0910 時海巡署北部分署一架 AXH-E230RS 型遙控無人機，於新北市淡水河口作業時墜海損毀，無人傷亡。	無	分 析	

項次	事故發生日期	航空器使用人	班機號碼/航空器種類/國籍標誌及登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
4	110.04.23		超輕型載具	110年4月23日，一架動力飛行傘，機型APCO THRUST HP S，約1230時，於臺東縣東河鄉都蘭村觀海平台起飛，機上載有操作人1名。約1232時，該載具墜落於都蘭村觀海平台外沙灘，操作人重傷送醫住院逾48小時。	1人受傷	審查	
5	110.05.10	立榮航空公司	B7-9091 ATR72-600 B-17010	110年5月10日，臺北時間0927時，立榮航空B7-9091航班，一架ATR72-600型機，自臺北松山機場起飛至馬祖南竿機場，機上載有飛航組員2員，客艙組員2員，乘客70名。1006時於南竿機場落地時，右主輪爆胎重飛返航，於1107時降落松山機場，右主輪輪轂損壞，無人員受傷。	無	事實	
6	110.08.14	長榮航空公司	BR020 Airbus A321	110年8月14日，長榮航空BR020航班，一架Airbus A321型機，自桃園國際機場起飛至關島國際機場，機上載有飛航組員3員、客艙組員8員及乘客147名，共計158員。1404時於關島機場落地/重飛時，機尾觸地，無人員受傷。	無	事實	
<b>他國調查單位主導調查 (3件)</b>							
1	107.06.21	中華航空公司	CI5148 B747-400 B-18711	中華航空CI5148貨機，機型B747-400，國籍標誌及登記號碼B-18711，由美國安哥拉治國際機場飛往美國芝加哥，於芝加哥歐海爾國際機場落地平飄時執行重飛，過程中偏離跑	無	調查中	由美國NTSB主導調查

項次	事故發生日期	航空器使用人	班機號碼/航空器種類/國籍標誌及登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
				道，航機重飛後平安降落歐海爾國際機場，人員均安			
2	107.12.22	長榮航空公司	BR061 B777-300ER B-16716	NCR840 / BR061 / KLM 875 等三航班，於印度德里區域管制下違反強制隔離規定	無	調查中	由印度 AAIB 主導調查
3	108.12.25	台灣虎航空公司	IT-237 A320-232 B-50001	台灣虎航空公司一架 IT-237 班機，機型 A320-232，國籍標誌及登記號碼 B-50001，由日本函館機場飛往桃園機場，於通過九州東岸上空，遭遇亂流，造成機上 2 名客艙組員受傷，之後該機於桃園機場平安落地。	2 人受傷	調查中	由日本 JTSB 主導調查

## 貳、水路調查組

### 調查中重大水路事故

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/船名/登記號碼或編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	108.10.29	嘉明海運股份有限公司	貨船/新華號 二/016190	於布袋港外約 400 公尺處航道中線擱淺，於大潮後脫困，2142 順利進港。	無	分析	
2	108.11.20	大仁海運公司/高雄籍	貨船/萇薪輪/013643	於福州閩江口附近遭中國籍砂石船撞沉，船上 9 人，7 人獲救，2 人死亡。	2 人死亡	分析	
3	108.11.27	XIAMEN MINTAI FERRY CO.,LTD 香港籍/臺中港籍	客船/中遠之星/IMO-9073440 拖船/臺港 15001 號	中遠之星與臺中港拖船臺港 15001 號於北迴船池發生擦撞。客船頭船體凹陷；拖船右船頭船體破洞，主桅桿及煙囪變形，未漏油，無人員受傷。	無	審查	
4	108.12.06	獅子山籍多哥籍	貨船/MIDAS/I	於濁水溪口擱淺，昌豐輪拖救亦擱淺。	無	審查	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
			M O - 8879055 貨船/昌豐 / I M O - 7350260				
5	108.12.27	獅子山籍	貨輪/利豐 / I M O - 9107241	於基隆外海因船身嚴重傾斜，基隆港務公司派拖船救援，拖帶回基隆港。	無	審查	
6	109.01.06	中國籍	貨櫃船/泰 港輪/IMO- 9550462	於高雄港內進港時撞擊中信8號船塢。	無	分析	
7	109.01.30	花蓮籍	和港2號拖 船(引水船)	領港於和平港登船領航時遭延伸踏板夾傷，小腿開放性骨折。	1人受傷	分析	
8	109.02.04	巴哈馬籍	客船/世界 夢/ IMO - 9733117	於高雄港進港時船速過快，致停泊49號碼頭天波輪纜繩斷裂舷梯損壞。	無	分析	
9	109.02.25	基隆籍	水泥船/達 和輪/ IMO -9279824	於桃園外海因機艙失火主機故障漂流，27日由拖船拖至臺中港。	無	分析	
10	109.03.05	高金輪船股 份有限公司/ 台金航運股 份有限公司	貨船/大新 015470/ 貨船/大華 015400	貨船「大新」及「大華」於料羅港區2號碼頭發生碰撞，「大新」左舷有破洞，無人員受傷及油污情事，事故船舶無沉沒之虞。	無	分析	
11	109.03.07	賴比瑞亞	貨船/AMIS NATURE/ I M O - 9787974	賴比瑞亞籍貨船「艾蜜絲」輪，進入高雄港靠泊71號碼頭時，擦撞碰墊，船身有擦痕。	無	事實	
12	109.05.05	賴比瑞亞	貨船/正明 輪/ IMO - 9287780	於進和平港時偏離航道，船艙因擱淺撞損，下錨後錨機無法回收。	無	事實	
13	109.07.14	臺中籍 巴拿馬籍	漁船/明鴻 滿號/CT3- 3695 商船 /YUSHO LILY/ I M O - 9350108	於臺中港南外堤處碰撞，漁船3人均安，駛返梧棲港。	無	事實	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
14	109.07.24	巴拿馬籍	高昇輪	於高雄港靠泊 48 號碼頭時，船艙碰撞到碼頭，致水路設施嚴重損壞。	無	分析	
15	109.10.12	獅子山籍	貨船/志海 8 號 /IMO-8549430	於高雄港一錨區北側約 4 海哩處船身傾斜 26 度，棄船擱淺旗津沙洲後船身斷開。	無	事實	
16	109.11.10	賴比瑞亞	貨船/榮茂輪 / IMO-9377729	出臺中港港時觸碰南外堤，船艙受損，無汙染。	無	事實	
17	109.12.09	巴拿馬籍 貝里斯籍	散裝船/幸運先鋒 / IMO-9085065 雜貨船/新絲路 1 號 / IMO-8651855	於高雄港航道進出港時擦撞，兩船輕損，人均安。	無	事實	
18	109.12.10	蒙古籍	貨船/ JINHUI 金輝 / IMO-9124160	於南竿海域擱淺，船員均安；拖至南竿福澳港後沉沒。	無	事實	
19	109.12.30	蘇澳籍	漁船/永裕興 18 號 /CT4-2678	於距夏威夷中途島東北方 527 哩海域失聯。	10 人失蹤	事實	
20	110.03.01	蘇澳籍	漁船/吉大 1 號 / CT1-4042	於三仙台海域遭漁船碰撞後沉沒。	無	審查	
21	110.03.01	雲林籍	漁筏/正男 /CTR-YL7070	於距台子村漁港西方 0.5 哩處翻覆，1 名船員落海死亡，1 名船員獲救。	1 人死亡	審查	
22	110.03.07	屏東籍	動力舢舨/志強/CTR-PT3798	於旗津港西南 13 哩處 1 人失蹤。	1 人失蹤	審查	
23	110.03.09	高雄籍	漁船/連吉勝 62 號 /CT4-2789	於距模里西斯路易士港東北方約 593 哩海域漁船火災後沉沒，船員均安。	無	審查	
24	110.03.09	巴拿馬籍	貨船/豐國 819 號 / IMO-8913992	於出高雄港時船員落海失蹤後尋獲。	1 人死亡	事實	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
25	110.03.14	臺東籍	漁船/裕龍 /CT0-8007	於臺東富岡漁港外 1 哩處翻覆後沉沒，2 名船員獲救。	無	審查	
26	110.04.12	宜蘭籍	漁船/富益 68 號/ CT3- 4276/ 3	於龜山島南方 2 哩處海域火燒船後沉沒，2 船員獲救，均安。	無	事實	
27	110.04.21	本國籍	長輝貨櫃 船/ IMO- 9629055/2	於中國舟山海域疑似與一艘中國籍漁船碰撞，漁船 1 人獲救 5 人失蹤。	5 人失蹤	事實	
28	110.04.29	高雄籍	義豐 6 號/ CT0-5284/ 3	於高雄 1 港口外約 2 哩處遭不明貨輪撞擊後沉沒，1 船員獲救。	無	事實	
29	110.04.29	屏東籍	明滿祥 20 號 / CT3- 5139/ 3	於東沙環礁擱淺，船體破洞進水有漏油情形，船上 5 名船員均安。	無	事實	
30	110.04.29	屏東籍	冠晃發號 漁船/ CT4- 3 0 0 7 / 3	於小蘭嶼附近海域擱淺，船上 11 人獲救。	無	事實	
31	110.05.05	屏東籍	漁順昇 168 號 漁 船 / CT3-6200/ 3	於鵝鑾鼻南方約 8.5 哩擱淺後沉沒，船上 1 人失蹤。	1 人失蹤	事實	
32	110.05.06	基隆籍	漁富 888 號 / CT4-2776/ 3	於基隆北方約 121 哩海域漁火災後沉沒，9 名印尼籍船員獲救，2 名台灣籍船員失蹤。	2 人失蹤	事實	
33	110.05.09	屏東籍	清春發 2 號 漁船/ CT3- 4947/3	於海口漁港西方 6 哩兩船碰撞。	無	事實	
34	110.05.16	新北籍	嵐海秘境 8 號 漁 船 / CT2-5918/ 3	於花瓶嶼南方約 0.6 哩處觸礁後沉沒，船上 10 人獲救。	無	事實	
35	110.05.24	基隆籍	金瑞益 21 號 漁 船 / CT5-1703/ 3	於距七美西南方 107 哩海域火燒船後沉沒，船上 10 船員由附近船舶接駁，均安。	無	事實	
36	110.06.03	巴拿馬籍	東方德班 號 貨 船 / IMO- 9567673/ 2	於高雄港靠泊 66 號碼頭過程中碰撞 70 號碼頭永明輪，及岸上一座橋式起重機崩塌，一座損壞，1 人輕傷。	1 人受傷	事實	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
37	110.06.07	屏東籍	聖滿興 16 號漁船/ CT2-5694/ 3	於茄苳漁港外海 3 哩海 域失火沉沒，3 船員均 安。	無	事實	
38	110.06.24	屏東籍	得億 6 號 CT4-3096	於南非德爾班港東南方 235 哩海域火燒船後沉 沒，15 船員均安。	無	事實	
39	110.06.29	高雄籍	金佶利 158 號 /CT3- 6139	於左營港西方 4 哩處火 燒船，全毀，船員均 安。	無	事實	
40	110.07.06	新北籍	隆全號 /CT0-8225	於棉花嶼東方礁岩擱淺 全損，船上 1 名船員失 蹤。	1 人失蹤	事實	
41	110.07.15	屏東籍	清進成號 /CT2-3072	於鵝鑾鼻南方 0.77 哩海 域機械故障擱淺後全 損，人員均安。	無	事實	
42	110.07.31	本國籍	大山輪 /IMO- 416118800	於烏坵港擱淺，船體左 舷被錨撞破洞，呈坐灘 狀態，13 船員均安，無 漏油。	無	事實	
43	110.08.01	巴拿馬籍	立揆輪 /IMO- 9202223	於高雄港靠泊 110 號碼 頭時碰撞拖船，無傷 亡。	無	事實	
44	110.08.05	本國籍	山寶 2 號 /015424	於布袋商港進港時擱淺 於北堤後沉沒，人員均 安。	無	事實	
45	110.08.10	香港籍	曉洋輪貨 船 /IMO- 8813611	於距基隆港口約 15 海哩 處擦撞漁船，漁船沉 沒，漁船 2 船員獲救。	無	事實	
46	110.08.14	高雄籍	滿福春 2 號 漁船 /CT3- 3675	於高雄永新外 2.6 哩失 火，船舶全損。	無	事實	
47	110.08.16	臺中籍	鰲興 36 號 漁船 /CT4- 1428	於鹿港西方 12.9 哩海 域，1 船員落海，搜尋 72 小時未獲。	1 人失蹤	事實	
48	110.08.18	高雄籍	嘉駿 2 號動 力舢舨 /CTS-9555	於高雄永新外 9 哩船長 落海，搜尋 72 小時未 獲。	1 人失蹤	事實	
49	110.08.19	獅子山籍	福臨 88 號 貨船 /IMO- 8011562	於彰化風場海域機艙進 水棄船後沉沒，船上 10 名船員獲救均安。	無	事實	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
50	110.08.23	高雄籍	瑞德 16 號 漁船 /CT6- 1070	於距南非德班港東方 426 浬海域火災，23 名 船員獲救均安。	無	事實	
51	110.08.29	高雄籍	鑫順發 668 號 漁 船 /CT6-1548	於距馬爾地夫馬列港東 南方約 783 浬處 1 船員 落海。	1 人失蹤	事實	
52	110.09.06	宜蘭籍	新永宏 26 號 漁 船 /CT2-3485	於南方澳港口港嘴觸碰 礁石後沉沒，3 名船員均 安。	無	事實	
53	110.09.16	新北籍	熊讚 1 號動 力 舢 舨 /CTS-6660	於礮港嘴口翻覆，船長 送醫後死亡。	1 人死亡	事實	
54	110.09.18	嘉義籍	濟遠 1 號漁 筏 /CTR- CI0489	於出港作業後失聯，船 上 1 人遺體於發現漁船 附近尋獲。	1 人死亡	事實	
55	110.10.06	高雄籍	登添財漁 船 / CT3- 4700	於草里漁港外 2 浬處失 火，船上 5 人獲救。	無	事實	
56	110.10.08	高雄籍	進來祥漁 船 / CTS- 9443	於二仁溪口翻覆，船上 3 人 1 人獲救 2 人死亡。	2 人死亡	事實	
57	110.10.13	高雄籍	泓興漁船/ CT6-1093	於距坦桑尼亞三蘭港 275 浬公海發生火災， 人員均安。	無	事實	
58	110.10.21	高雄籍	光春發 12 /CT4-1861	於頂茄荳外海 1 浬處海 域兩船擦撞，得福 6 沉 沒，兩船船員均安。	無	事實	
59	110.10.28	獅子山籍	LUCKY/ IMO- 8890671	於彰化近海失去動力進 水棄船後沉沒，船上 7 人獲救均安。	無	事實	
60	110.11.07	新北籍	日昇/ CTS- 7556	於林口下湖海域翻覆後 沉沒，船長獲救。	無	事實	
61	110.11.15	臺東籍	滿福 8 號 /CT2-4666	於小琉球西方 61 浬處船 體進水後沉沒，船上 4 員均安。	無	事實	

參、鐵道調查組

### 調查中重大鐵道事故



項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	109.05.19	交通部臺灣鐵路管理局	第 3218 次車	109 年 5 月 19 日 1900 時，交通部臺灣鐵路管理局第 3218 次北上區間車，司機員於行經西正線 K204+295（查該路段為半徑 650 公尺之曲線段）時，發現重大撞擊異音，群呼通報後，經成功站派員路線巡視，確認為西正線內軌斷裂。	無	審 查	
2	109.05.27	高雄捷運公司	高雄輕軌第 T05 編組	109 年 5 月 27 日 0737 時，高雄捷運公司輕軌第 T05 編組下行列車於前鎮之星站冒煙，司機員通報行控中心車上有燒焦味並進行人員疏散，列車續行至凱旋瑞田站時，通報列車失火狀況完成撲滅並關車，該事故無人員傷亡。	無	審 查	
3	109.06.01	交通部臺灣鐵路管理局	第 2721 次車	民國 109 年 6 月 1 日，臺灣鐵路管理局第 2721 次區間車行駛於集集線源泉站至濁水站間，司機員發現第一節車廂底部渦輪增壓器護罩失火，立即以乾粉滅火器進行滅火作業。	無	分 析	
4	109.06.10	交通部臺灣鐵路管理局	第 7202 次車	民國 109 年 6 月 10 日 1124 時交通部臺灣鐵路管理局第 7202 次貨物列車於左營機務分段出庫，前往新左營站客車停留線第 4 股，聯掛貨車一輛與守車一輛（無人在內），聯掛過程守車溜逸，由第 4 股經西正線、橫渡線、東二主正線後至東正線（里程約 K395+400）經左營站與內惟站後，停止於東正線（里程約 K399+680）處，溜逸超過 4 公里。	無	分 析	

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
5	109.06.25	交通部臺灣鐵路管理局	第 125 次車	109 年 6 月 25 日，臺鐵第 125 次自強號南下列車於彰化站開車時，車站運轉員發現後部機車車下有異音及燒焦味並通報司機員，司機員於員林站進行全列車緊急緊軔後再鬆軔；抵達斗六站時，因後部機車冒煙，司機員將後部機車轉向架隔離；抵達嘉義站時，後部機車冒出大量濃煙，嘉義站及消防隊人員以乾粉滅火器噴灑後濃煙消散。	無	審 查	
6	109.06.26	台灣糖業公司	第 118 次車	民國 109 年 6 月 26 日 1337 時，台糖公司第 118 次車行經彰化縣環河路平交道時，列車撞及平交道上之貨車，列車車頭及貨車墜落路旁溝渠，3 節客車廂出軌。	2 人受傷	事 實	
7	109.06.28	台灣糖業公司	第 101 次車	民國 109 年 6 月 28 日台糖公司新營糖廠第 101 次車，0900 時由中興站發車，目的地為八老爺站，0905 時該列車行經正線 0K+350 處出軌。	無	事 實	
8	109.10.15	阿里山林業鐵路及文化資產管理處	第 664 次車	民國 109 年 10 月 15 日 1300 時，阿里山林業鐵路及文化資產管理處第 664 次車由機關車聯掛 3 節貨車及 1 節守車，自阿里山站開往二萬平站，行經本線 70K 處出軌，3 節貨車及 1 節守車傾覆。車載 4 人，3 人輕微擦傷。	3 人受傷	事 實	
9	110.04.02	交通部臺灣鐵路管理局	第 408 次車	民國 110 年 4 月 2 日約 0928 時，臺鐵第 408 次車，由樹林開往臺東之太魯閣自強號列車，共計 8 節車廂，載有 494 名乘客及 4 名臺鐵人員，行經和仁到崇德間之東正線，列車於出和	49 人死亡，逾 200 人受傷	分 析	

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
				仁隧道 231 公尺後，距清水隧道北口前 39 公尺時（里程 K51+449.1），撞及一輛由施工便道旁邊坡滑落而停止於軌道上之大貨車，造成該列車 8 節車廂全部出軌，第 8 車廂（車頭）至第 3 車廂停止於隧道內。該列車第 8 車廂左側撞及隧道口毀損，第 7 車廂與第 6 車廂脫接，第 6、5 及 4 車廂擠壓變形。			
10	110.04.11	交通部臺灣鐵路管理局	第 126 次車	民國 110 年 4 月 11 日 1809 時，臺鐵由雲林斗南站開往基隆七堵站之第 126 次自強號列車，進入桃園中壢站時，第 3 車車底（海側）起火，臺鐵站務人員取滅火器噴灑，1836 時起將 1、2 股道斷電並由消防人員向列車底部噴水滅火，1922 時恢復通電及雙向運轉，該事故無人員傷亡。	無	事實	
11	110.04.28	交通部臺灣鐵路管理局	第 4206 次車	民國 110 年 4 月 28 日，交通部臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）由宜蘭站開往花蓮站之第 4206 次區間車（EMU500），約 1822 時進入宜蘭新馬站，第 4 車山側車底起火。臺鐵人員取出滅火器撲滅火勢，該車續行，此事故無人員傷亡。	無	事實	

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
12	110.05.04	交通部臺灣鐵路管理局	第 7142 次車	民國 110 年 5 月 4 日，臺鐵由彰化站開往后里站之北上第 7142 次貨物列車，約 0935 時列車由成功站側線進入正線時，第 19 號轉轍器未扳轉至定位，造成列車通過轉轍器時，轉向架車輪擠壓道岔尖軌，司機員遂立即停車，車長隨即通知司機員將列車退行，該車於正線與側線交界處出軌，最後停止於里程 K203+552 處。	無	事實	

#### 肆、公路調查組

##### 調查中重大公路事故

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	109.07.22	佳樂達通運有限公司	279-VV	民國 109 年 7 月 22 日約 0830 時，於國道 3 號南向 12.3 公里處一輛佳樂達通運有限公司遊覽車追撞前方一輛首都客運大客車後，致首都客運大客車推撞前方一輛自小客車及一輛自小貨車。	1 人死亡， 19 人受傷	審查	
2	109.11.30	高統遊覽車股份有限公司	568-TT	民國 109 年 11 月 30 日 1236 時，一輛高統遊覽車股份有限公司所屬 568-TT 中型遊覽車（連同駕駛共載有 21 人）於南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區專用公路（大安路）1.5 公里處下坡彎道翻覆。	1 人死亡， 20 人受傷	分析	

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
3	110.02.21	玄聖交通有限公司		民國 110 年 2 月 21 日上午 0730 時，於台 61 快速公路北上 255 公里處，發生 6 輛大型車、15 輛小型車共 21 輛車之追撞事故。	2 人死亡，8 人受傷	實	
4	110.03.16	騰龍通運有限公司	KAA-0853	民國 110 年 3 月 16 日 1620 時，一輛騰龍通運有限公司所屬 KAA-0853 遊覽車，共搭載駕駛員 1 人、隨團服務人員 1 人以及乘客 43 人，於台 9 線北上 114.7 公里下坡路段處撞上山壁，造成 6 人死亡、39 人受傷。	6 人死亡，39 人受傷	實	
5	110.10.31		3477-ZK	民國 110 年 10 月 31 日約 05:44 時，於南投縣水里鄉台 21 線 79K 路段小客貨車 7937-ZK 因不明原因跨越對向車道，與載運採茶工小貨車 3477-ZK 對撞。	20 人受傷	實	