

**國家運輸安全調查委員會月報**  
**民國112年3月**

**重大運輸事故調查作業**

壹、航空調查組

調查中飛航事故

項次	事故發生日期	航空器使用	班機號碼/航空器種類/國籍標誌及登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
<b>本會主導調查 (3 件)</b>							
1	111.8.6		AL2816 超輕型載具	111年8月6日，社團法人中華航空協會一架 Ikarus C42B 型超輕型載具，管制號碼 AL2816，1710時自屏東縣高樹鄉皆豪活動場地起飛，機上載有 1 名操作人及 1 名同乘人員，約 1744 時墜毀於高樹大橋及南華大橋間之隘寮溪沙洲；航機起火燒燼，機上 2 人無生命跡象。	2 人死亡	分	析
2	112.1.17	海巡署東部分署	B-AAA01397 遙控無人機	民國 112 年 1 月 17 日 0942 時，海巡署東部分署一架 AXH-E230RS 型遙控無人機，於台東縣東河鄉都蘭觀海平台執行機具飛行檢測時墜毀於沙灘，無人傷亡。	無	事	實
3	112.3.16		SF2555 超輕型載具	社團法人順風飛行協會一架 Shark Aero 型超輕型載具，管制號碼 SF2555，約 1500 時自彰化順風活動場地起飛，機上載有 1 名操作人及 1 名同乘人員，約 1523 時墜毀航機起火燒燼。	2 人死亡	事	實

## 貳、水路調查組

### 調查中重大水路事故

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或 編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	109.07.24	巴拿馬籍	高昇輪 / I M O - 8301723	於高雄港靠泊 48 號碼頭時，船艏碰撞到碼頭，致水路設施嚴重損壞。	無	審 查	
2	110.08.01	巴拿馬籍	立揆輪 / I M O - 9202223/臺 港勤 165 號	於高雄港靠泊 110 號碼頭時碰撞拖船，無傷亡。	無	審 查	
3	111.02.01	丹麥籍	T O R M E M I L I E I M O - 9277785	於高雄港二港口進港時，觸碰南外堤水下不明物，造成進水船體傾斜，油品無外洩，船員均安。	無	分 析	
4	111.02.21	香港籍	曉洋輪貨 船 I M O - 8813611	引水人登曉洋輪時落海後死亡。	1 人死亡	審 查	
5	111.04.09	本國籍	東洋 6 號 工作船 / 910878	於基隆嶼港口外拖帶工作平台時沉沒，兩名船上人員死亡。	2 人死亡	審 查	
6	111.04.26	本國籍	大發 1 號貨 船 / 013553	於綠島西南方 12 哩處遭碰撞，船身傾斜浸水後沉沒，人員獲救均安。	無	分 析	
7	111.06.08	本國籍	興旺發 707 號漁船 / CT8-0065	本國籍興旺發 707 號漁船 / CT8-0065 與吉里巴斯籍 MOAMAEU 漁船碰撞，MOAMAEU 沉船，船上 31 名船員全數救起。	無	審 查	
8	111.07.10	巴拿馬籍	FEDERAL SW 貨船/ I M O - 9443815	巴拿馬籍一艘船名「FEDERAL SW」貨船，國際海事組織編號 9443815，於和平港進港靠泊時，左船艏觸碰水下消波塊導致擱淺，造成 FEDERAL SW 船艏前尖艙及壓載水艙破損進水。	無	審 查	
9	111.09.29	本國籍	安穩發 / CT4-2875	一艘船名「安穩發」漁船，漁船統一編號 CT4-2875，於日本釧路港東南方約 310 哩處，一名印尼籍船員落海失蹤，經搜尋 72 小時未尋獲。	1 人失蹤	審 查	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼/編 號	事 故 簡 述	傷 亡	調 查 進 度	備 註
10	111.10.17	越 南 籍	V I M C SUNRISE/ 9331878	一艘越南籍散裝船「VIMC SUNRISE」，國際海事組織編號9331878，航行於雲林縣麥寮鄉西方約7哩外海，1名大副落海失蹤及3名船員受傷，本事故造成甲板多處損壞，無油污染情事。	1人失蹤	審 查	
11	111.11.06	本 國 籍	祥慶/CT7- 0497	一艘船名「祥慶」漁船，編號CT7-0497，於日本釧路港東南方約403哩公海處因不明原因起火，一名菲律賓籍船員罹難。	1人死亡	審 查	
12	111.11.10	本 國 籍	金益1號 / C T R - I L 0 8 3 8	一艘船名「金益1」漁筏，編號CTR-IL0838，於宜蘭縣南澳鄉南澳海灘外約0.02哩處，1名台籍船員落海失蹤，經相關單位於事發海域搜尋後，仍未尋獲。	1人失蹤	審 查	
13	111.11.12	本 國 籍	漁 山 168/CT3- 5988	一艘國籍漁船「漁山168號」，漁船統一編號CT3-5988，與巴拿馬籍雜貨船「邦克公主(BUNGO RINCESS)」，國際海事組織編號9496654，於基隆市基隆嶼西北方約1哩處發生碰撞，碰撞後「漁山168號」漁船沉沒，二船人員均安。	無	事 實	
14	111.11.13	本 國 籍	新海研1號 /9827504	一艘本國籍船名「新海研1號」海洋研究船，總噸位2155，IMO編號9827504，於菲律賓呂宋島西方約50哩處海域，發生船舶電力系統異常及失去動力漂流，於11月18日由拖船拖帶返回高雄港。事故當時，船上船員22人，研究人員22人，共計44人。	無	事 實	
15	111.12.09	香 港 籍	KOOMBA NA BAY/ 9515735	一艘香港籍「KOOMBANA BAY」散裝船，國際海事組織編號9515735，於高雄港一港口航行出港時，通過一港口燈塔下方窄口，船體水線下觸碰岸邊，本事故無無油污染情事。	無	事 實	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 碼號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
16	111.12.16	本國籍	慶源168號 /CTS-9886	一艘本國籍「慶源168號」動力舢舨，漁船統一編號CTS-9886，船長落海失蹤，經搜救72小時未果。	1人失蹤	分	析
17	111.12.24	本國籍	隆盛」舢舨/ CTS-9686	一艘本國籍船名「隆盛」舢舨，編號CTS-9686，空船被發現停於基隆長潭里岸邊，船上成員僅一名台籍船長失蹤，經搜救72小時未果。	1人失蹤	分	析
18	111.12.30	本國籍	金利昇1號 / CT3-5441	一艘本國籍船名「金利昇1號」漁船，漁船統一編號CT3-5441，一名船員落水獲救後罹難。	1人死亡	分	析
19	112.01.08	本國籍	海洋之星 八號 / 964986	一艘本國籍船名「海洋之星八號」小貨船，小船編號964986，於澎湖縣目斗嶼西北方約16.65浬處進水後沉沒，4名人員落海，落海人員隨後由海巡署全數救起。	無	分	析
20	112.01.10	本國籍	順滿23號 / CT8-0161	一艘國籍漁船「順滿23號」，漁船統一編號CT8-0161，於馬來西亞檳城港東南方139浬處，一名印尼籍船員落海，該船於船員落海附近海域搜尋滿72小時，仍無所獲。	1人失蹤	審	查
21	112.01.21	本國籍	樹巖1號 / CTR- PT3900	一艘船名「樹巖1號」漁筏，編號CTR-PT3900，於屏東縣琉球鄉杉板灣海域翻覆，一名本國籍船長落海，經友船救起送醫後不治。	1人死亡	事	實
22	112.01.29	本國籍	金勝發13 號/ CT3- 4991	一艘船名「金勝發13號」漁船，漁船統一編號CT3-4991，於宜蘭縣蘇澳港東南方21浬處失火後沉沒，船上船長及4名船員由友船救起，人員均安。	無	分	析

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼/編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
23	112.02.18	本國籍	昇豐128號 /CT3-5369	一艘船名「昇豐128號」漁船，編號CT3-5369，於帛琉馬拉卡港西北方約414哩處失蹤，全船船員共6人（1位本國籍船長及5位印尼籍船員），經搜尋72小時未尋獲。	6人失蹤	分	析
24	112.02.19	本國籍	聯昇發 /CT4-2896	一艘船名「聯昇發」漁船，編號CT4-2896，於民國112年2月19日中午後於印度洋作業時失聯。2月25日友船「安穩發26號」於南緯17度50.96分、東經62度56.79分處發現一疑似「聯昇發」漁船翻覆船體；2月26日經模里西斯海巡單位確認該翻覆漁船為失蹤的「聯昇發」，於事故海域未發現救生筏及船員。迄今，全船船員共16人（1位臺籍船長及15位印尼籍船員）皆失蹤。	16人失蹤	事	實
25	112.02.19	本國籍	金順利 168/CT4- 3175	一艘船名「金順利168」漁船，編號CT4-3175，於大陸福州海域（北緯25度18分，東經119度45分）擱淺致船進水後沉沒，船上3名船員被大陸東甲島上居民救起，3人均安，已於22日返台。	無	事	實
26	112.03.02	本國籍	新長發 88/CT4- 2677	民國112年2月27日，新長發88號漁船，從基隆八斗子漁港出海，全船船員共有7名（1名台籍船長及6名印尼籍船員），預計前往釣魚台附近海域執行捕撈作業。據船東家屬表示，3月2日與船長通過電話後就便失去聯繫。3月5日，日本海上保安廳通報，於釣魚台東南方約41哩海域處，發現我國「新長發88」漁船翻覆及船長大體。我國與日本方面之搜救行動持續至10日晚間仍未尋獲另外6名印尼籍船員。	1人死亡 6人失蹤	分	析

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/船名/登記號碼/編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
27	112.03.20	塞普路斯	HYUNDAI TOKYO/9305673	塞普路斯籍一艘船名「HYUNDAI TOKYO」貨櫃船，國際海事組織編號 9305673，於高雄港進港靠泊時，船艙觸碰 77 號碼頭，造成 HYUNDAI TOKYO 球型艙及碼頭損壞。	無	事實	
28	112.03.24	本國籍	昇豐 266 號/CT5-1881	一艘船名「昇豐 266」漁船，編號 CT5-1881，於巴布亞紐幾內亞包爾港西北方 540 浬公海處，一名印尼籍船員於冷凍艙處理漁獲時因不明原因死亡。船上成員台籍 2 名、印尼籍 11 名（含罹難人員）共計 13 名船員。	1 人死亡	現場	

### 參、鐵道調查組

#### 調查中重大鐵道事故

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	111.05.28	交通部臺灣鐵路管理局	第 177 次車	民國 111 年 5 月 28 日，交通部臺灣鐵路管理局一列由花蓮站開往斗南站之第 177 次自強號列車，約 1930 時到達苗栗竹南站，疑似鬆軔不良造成第 11 車第 2 轉向架底部冒煙有明火，經車站人員使用乾粉滅火器滅火，該起事故無人員傷亡。	無	分析	
2	111.06.11	交通部臺灣鐵路管理局	第 6046 次車	民國 111 年 6 月 11 日，交通部臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）第 6046 次車鳴日號觀光列車，約 1058 時行經臺東線南平站至鳳林站間里程約 K31+916.5 至 925.5 處，列車產生上下異常晃動，該事故無人員傷亡。	無	審查	

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
3	111.06.18	交通部臺灣鐵路管理局	第 3167 次車	民國 111 年 6 月 18 日，交通部臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）第 3167 次區間車，約 1138 時行經臺南站至保安站間里程約 K361+410 處，列車撞及入侵軌道區之施工圍籬，該事故無人員傷亡。	無	審 查	
4	111.07.30	台糖公司	第 1 次車	民國 111 年 7 月 30 日台糖公司蒜頭糖廠第 1 次車，約 1030 時行經第 20 號道岔處列車出軌，該事故無人員傷亡。	無	事 實	
5	111.08.06	交通部臺灣鐵路管理局	第 3297 次車	民國 111 年 8 月 6 日，交通部臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）一列由后里站開往臺南站之第 3297 次區間車，約 2338 時抵達隆田站，列車第一車車底出現明火，臺鐵局人員使用滅火器滅火，該起事故無人員傷亡。	無	分 析	

#### 肆、公路調查組

#### 調查中重大公路事故

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事 故 簡 述	傷 亡	調 查 進 度	備 註
1	111.08.01	亞聯汽車客運股份有限公司	059-FS	民國 111 年 8 月 1 日 1202 時，亞聯汽車客運公司一輛大客車於國 3 南下 57.6K 處，由內側第 2 車道向右偏移，擦撞右側車道一輛自用大貨車後翻覆，造成 16 人輕傷。	16 人受傷	分 析	
2	112.03.23	苗豐交通股份有限公司	KLJ-9551	民國 112 年 3 月 23 日 0935 時，苗豐交通股份有限公司 1 輛營業貨運曳引車載運甲醇槽車，於台 61 線北上 111K+200 處白沙屯路段自撞左側護欄後翻覆，造成甲醇洩漏起火燃燒，駕駛員傷重死亡。	1 人死亡	事 實	