

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	苗豐 KLJ-9551 甲醇槽車重大公路事故 Maofeng KLJ-9551 Occurrence		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告 日期 Date entered	2023/04/07
報告檔案編號 State file number	N/A	報告機關 Reporting org	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board
報告代號 Report identification	N/A	報告狀態 Report status	初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name	日智揖 Richard Jih		
電話 Telephone	+886-2-7727-6272	電子郵件 Email	richard@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	簡式 Brief		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	二級 Class2	事故分類 Occurrence category	危險物品事故 Dangerous goods.
時間 WHEN			
當地時間 Local date	2023/03/23 09:35	世界標準時間 UTC date	2023/03/23 01:35
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC	事故發生縣市 County or city of occurrence	苗栗縣 Miaoli County
事故發生道路 種類 Highway type of occurrence	省道 Provincial highways		
事故發生位置 Location of occurrence	西部濱海快速公路台 61 線北上 111K+200 處 111.2 km on the northbound lane of Provincial Highway No. 61		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	E:120 度(°) 43 分(')11.8 秒(")		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	N:24 度(°) 34 分(')28.9 秒(")		
嚴重程度 SEVERITY			
車廂損害 Damage Vehicle	全毀 Total loss	傷亡等級 Injury level	A1
其他損害 Third party damage	否		

傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	1	0	0	0	1
乘客 Passengers	0	0	0	0	0
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0
未知 Unknown	0	0	0	0	0
總計 Total	1	0	0	0	1

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS				
天氣條件 Weather conditions	晴天 Sunny		光線 Light conditions	白天 Daylight
運行經過 HISTORY OF OPERATION				
起點 Departure point	苗栗縣後龍鎮 Houlong Township, Miaoli County		運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	長春石油化學股份有限公司苗栗廠 Miaoli Factory, Chang Chun Petrochemical Co., Ltd.		運行時間 Duration of Operation	02 時 07 分 2 hours 7 minutes
簡述 NARRATIVE				
<p>民國 112 年 3 月 23 日 0935 時，苗豐交通股份有限公司 1 輛營業貨運曳引車載運甲醇槽車，於台 61 線北上 111K+200 處白沙屯路段自撞左側護欄後翻覆，造成甲醇洩漏起火燃燒，駕駛員傷重死亡。</p> <p>On March 23, 2023, at 09:35 A.M., a commercial freight tractor operated by Miao Feng Transportation Co., Ltd., carrying a methanol tanker, crashed into the left guardrail and overturned at 111.2 km on the northbound lane of Provincial Highway No. 61, resulting in methanol leakage and exposure fire. The driver died in this occurrence.</p>				

註 1: N/A 表不適用或於現階段無資料