

國家運輸安全調查委員會

重大運輸事故調查報告

隆盛舢舨於基隆市潮境公園近岸 0.2 浬處船長落海失蹤

調查報告編號：

TTSB-MOR-23-08-003

發布日期：

民國 112 年 8 月 10 日

事故簡述

民國 111 年 12 月 19 日 1702 時，一艘國籍動力舢舨隆盛（詳圖 1），漁船統一編號 CTS-9686，自八斗子漁港出海作業，船上載有 1 名國籍船長。次日 12 月 20 日 0855 時，海巡署守望中士於潮境公園近岸 0.2 浬處發現隆盛船上無人，0857 時撥打船長電話無人接聽，0914 時海巡署協調鄰近舢舨登船確認隆盛船上無人，確認船上無人後即進行周邊水域搜救。1320 時隆盛由工作船拖帶回八斗子漁港停泊，經查漁具皆仍於船上，船長手機置於駕駛臺，舷外機引擎未熄火。搜救行動於事故海域持續搜尋超過 72 小時，仍未尋獲該名船員。



圖 1 隆盛舢舨照片

天氣及海象

依據海巡署提供資料，事故當時風力 5 至 6 級，陣風 8 級，風浪小浪至中浪。

訪談紀錄

無

結論

依據事實資料，無法研判船長落海失蹤原因，經搜尋超過 72 小時未果，無相關事證分析該船船長失蹤原因，本案歸類為第 3 級水路事故。

船舶資料

船名：	隆盛
漁筏統一編號：	CTS-9686
電臺呼號：	不適用
船舶公司：	私人
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	基隆港
船舶用途：	漁船
船體質料：	玻璃纖維強化塑膠
船長：	9.70 公尺
船寬：	2.20 公尺
艙部模深：	0.70 公尺
總噸位：	2.74
檢查機構：	交通部航港局
主機種類/馬力：	柴油機 / 140.00 PS
船員最低安全配額：	1 人
安全設備人員配置：	5 人