

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	長弘 KLC-3205 次氯酸鈉罐槽車翻覆事故 Chang Hong KLC-3205 Sodium Hypochlorite Tanker Trailer Overturn Major Highway Occurrence.		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告日期 Date entered	2023/10/18 11:33:57
報告檔案編號 State file number	TTSB-HOD-23-10-001	報告機關 Reporting org	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board
報告代號 Report identification	N/A	報告狀態 Report status	初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name	日智揖 Richard Jih		
電話 Telephone	+886-2-7727-6272	電子郵件 Email	richard@tsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	簡式 Brief		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	二級 Class2	事故分類 Occurrence category	危險物品事故 Dangerous goods.
時間 WHEN			
當地時間 Local date	2023/10/12 10:44	世界標準時間 UTC date	2023/10/12 02:44
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC	事故發生縣市 County or city of occurrence	新北市 New Taipei City
事故發生道路種類 Highway type of occurrence	省道 Provincial highways		
事故發生位置 Location of occurrence	台 2 線東行往宜蘭方向 102.2 公里處 ; 102.2 km on eastbound land of Provincial Highways No.2 toward Yilan		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	E:121 度(°) 57 分(')21 秒(")		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	N:25 度(°) 1 分(')10 秒(")		
嚴重程度 SEVERITY			
車廂損害 Damage Vehicle	全毀 Total loss	傷亡等級 Injury level	A1
其他損害 Third party damage	否		

傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	1	0	0	0	1
乘客 Passengers	0	0	0	0	0
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0
未知 Unknown	0	0	0	0	0
總計 Total	1	0	0	0	1

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS			
天氣條件 Weather conditions	晴天 Sunny	光線 Light conditions	白天 Daylight
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	桃園市 Taoyuan City	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	宜蘭縣 Yilan County	運行時間 Duration of Operation	不適用 N/A
簡述 NARRATIVE			
<p>民國 112 年 10 月 12 日 1044 時，1 輛長弘通運股份有限公司曳引車聯結載運次氯酸鈉之罐槽車，於台 2 線東行往宜蘭方向 102.2 公里處翻覆，造成次氯酸鈉洩漏，駕駛員傷重死亡。 On October 12, 2023, at 10:44 A.M., a commercial freight tractor operated by Chang Hong Transportation Co., Ltd., carrying a sodium hypochlorite tanker trailer, overturned at 102.2 km of Provincial Highways No.2 eastbound toward Yilan . The sodium hypochlorite leaked and driver died in this occurrence.</p>			

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料