

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	健全 KAB-0899 遊覽車側撞重大公路事故 Chien Chuan KAB-0899 Tour Bus Angle Crash Major Highway Occurrence		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告 日期 Date entered	2023/10/30 11:46:28
報告檔案編號 State file number	TTSB-HOD-23-10-004	報告機關 Reporting org	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board
報告代號 Report identification	N/A	報告狀態 Report status	初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name	日智揖 Richard Jih		
電話 Telephone	+886-2-7727-6272	電子郵件 Email	richard@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	完整 Full		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	一級 Class 1	事故分類 Occurrence category	造成死傷事故 Cause death or injury.
時間 WHEN			
當地時間 Local date	2023/10/21 09:49	世界標準時間 UTC date	2023/10/21 01:49
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC	事故發生縣市 County or city of occurrence	雲林縣 Yunlin County
事故發生道路 種類 Highway type of occurrence	國道 National highways		
事故發生位置 Location of occurrence	國道 3 號南向 263.7 公里處 263.7 km southbound lane of National Freeway No. 3		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	E:23 度(°) 42 分(')11.65 秒(")		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	N:120 度(°) 36 分(')11.59 秒(")		
嚴重程度 SEVERITY			
車廂損害 Damage Vehicle	部分受損 Partial	傷亡等級 Injury level	A1
其他損害 Third party damage	是, 263.7 公里處附近內側護欄、263.8 公里處附近外側護欄、1 輛自小客車。 Yes, the inner guardrail near 263.7 km southbound lane, the outer guardrail near 263.8 km southbound lane, and a passenger vehicle.		

傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	0	1	0	0	1
乘客 Passengers	2	21	18	0	41
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	2	0	0	0	2
未知 Unknown	0	0	0	0	0
總計 Total	4	22	18	0	44

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS			
天氣條件 Weather conditions	晴天 Sunny	光線 Light conditions	白天 Daylight
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/model	順益/BS-FUSO-380PS-S45-10	製造國 State of manufacturer	中華民國 Taiwan, ROC
車輛型式 Vehicle Type	客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration	KAB-0899
車輛使用人 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	健全通運有限公司 Chien Chuan Transportation Ltd.	營運類別 Operation type	遊覽車客運業 Tourist Bus Transportation Enterprise
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	新竹縣 Hsinchu County	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	雲林縣 Yunlin County	運行時間 Duration of Operation	2 時 59 分 2 hours 59 minutes
簡述 NARRATIVE			
<p>民國 112 年 10 月 21 日 09:49 時，1 輛健全通運有限公司營業遊覽大客車 KAB-0899，載運乘客從新竹前往雲林途中，於國 3 南向 263.7 公里附近，先撞擊內側護欄後向外側車道行進，過程中撞擊 1 輛自用小客車，再撞擊外側護欄，最後停止於 263.9 公里處內側車道，造成共 4 人死亡及 22 人受傷。</p> <p>On October 21, 2023, at 09:49 A.M., a tourist bus KAB-0899 operated by Chien Chuan Transportation Ltd., carrying passengers from Hsinchu to Yunlin. Near 263.7 km southbound lane of National Highway No. 3, the tourist bus collided with the inner guardrail, then veered into the outer lane and struck a passenger vehicle, subsequently colliding with the outer guardrail. The final rest position is at 263.9 km on the inner lane. Four occupants died and 22 passengers sustained injuries in this occurrence.</p>			

註 1: N/A 表不適用或於現階段無資料