

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	石富 KLC-2298 砂石車追撞重大公路事故 Shih Fu KLC-2298 Dump Truck Rear-End Crash Major Highway Occurrence		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告 日期 Date entered	2023/10/28 14:59:36
報告檔案編號 State file number	TTSB-HOD-23-10-003	報告機關 Reporting org	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board
報告代號 Report identification	N/A	報告狀態 Report status	初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name	日智揖 Richard Jih		
電話 Telephone	+886-2-7727-6272	電子郵件 Email	richard@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	完整 Full		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	一級 Class1	事故分類 Occurrence category	造成死傷事故 Cause death or injury.
時間 WHEN			
當地時間 Local date	2023/10/24 13:41	世界標準時間 UTC date	2023/10/24 05:41
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC	事故發生縣市 County or city of occurrence	宜蘭縣 Yilan County
事故發生道路 種類 Highway type of occurrence	省道 Provincial highways		
事故發生位置 Location of occurrence	台 9 線北上 118 公里處 118 km on north bound lane of Provincial Highway No. 9		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	E:121 度(°) 49 分(')45.64 秒(")		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	N:24 度(°) 29 分(')21.50 秒(")		
嚴重程度 SEVERITY			
車廂損害 Vehicle damage	部分受損 Partial	傷亡等級 Injury level	A1
其他損害 Third party damage	是，本次事故造成 15 輛車輛受損，1 名乘員死亡及 12 名受傷。 Yes. This occurrence causes damage to 15 vehicles. One vehicle occupant died and 12 others sustained injuries.		

傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	0	0	0	0	0
乘客 Passengers	0	0	0	0	0
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	1	12	0	0	13
未知 Unknown	0	0	0	0	0
總計 Total	1	12	0	0	13

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS			
天氣條件 Weather conditions	陰天 Cloudy	光線 Light conditions	隧道 - 有照明 Tunnel - Lighted
車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION			
製造廠/型號 Manufacturer/model	達富 FT-SM3AKCS、 裕晟 YS8900-15	製造國 State of manufacturer	中華民國 Taiwan, ROC
車輛型式 Vehicle Type	聯結車 Tractor-trailer	牌照號碼 Vehicle registration	KLC-2298、58-J7
車輛使用人 VEHICLE OPERATION			
使用人 Operator	石富通運有限公司 Shih Fu Transportation Ltd.	營運類別 Operation type	汽車貨運業 Automobile cargo transportation business
運行經過 HISTORY OF OPERATION			
起點 Departure point	宜蘭縣員山鄉 Yuanshan Township, Yilan County	運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	宜蘭縣員山鄉 Yuanshan Township, Yilan County	運行時間 Duration of Operation	10 時 36 分 10 hours 36 minutes
簡述 NARRATIVE			
<p>民國 112 年 10 月 24 日 1341 時，1 輛石富通運有限公司營業貨運曳引車於台 9 線北上 118 公里處追撞 1 輛停等車隊之自小客車後，繼續推撞其他 14 輛車輛，造成 1 人死亡及 12 人受傷。</p> <p>On October 24, 2023, at 13:41 P.M., a commercial motor carrier operated by Shih Fu Transportation Ltd. collided with a passenger vehicle at the end of a traffic queue, and bumped against another 14 vehicles at northbound 118 km of Provincial Highway No. 9. One vehicle occupant died and 12 others sustained injuries in this occurrence.</p>			

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料