我國歷年海上空難案例

November 11, 2016

蘇水灶 飛航安全調查委員會 02-89127388 Steven@asc.gov.tw


大綱

- 回顧近年海上飛航事故
- 水下殘骸偵蒐與打撈面對的挑戰
- **結論**



我國歷年海上飛航事故

Accident	A/C off	Water depth	Resources used	CVR (no. days)	FDR (no. days)
B 747 China Airlines 611 2002.05.25	Penghu Islands Taiwan	50-70 M	Divers + ROV	24	26
ATR 72 TransAsia 791 2002.12.21	Penghu Islands Taiwan	50-60 M	ROV (Phoenix III)	23	22
BK117-B1 Sunrise B-77088 2009.07.10	Kinmen airport Taiwan	8-10M	Diver + fishing boat	3	N/A
AS365N3 NASC NA107 2016.03.11	Shimen Taiwan	1-10M	Diver + crane	N/A	N/A



水下殘骸偵蒐與打撈面對的挑戰



Cl611漂浮及空飄殘骸









CI611殘骸打撈之挑戰

- ■我國首次大規模海上空難,單位之間的協調、 分工、動員、水下偵蒐技術、經費負擔為最大 的困難
- ■水深50米到70米---潛水夫能力要求高
- ■殘骸散布面積廣約12公里X4公里
- ■殘骸數量大---殘骸偵測目標數523件、定位誤 差大、確認困難
- ■殘骸體積大---打撈、運送困難





GE791







GE791殘骸打撈之挑戰

- ■打撈資源相當少(船無DP,非飽和淺水潛水夫, 偵測船少)
- ■水深50米到60米---潛水夫能力要求高
- ■東北季風大---大概三天只能工作一天
- ■潮流大(4-7節)---平潮一天雨次,ROV每次只 能工作約一小時
- ■高速撞擊海面,殘骸體積小
- ■海象影響---黑盒子聽音困難

www.ast.gev.拿子水下發報器分離(無訊號)



B-77088





B-77088殘骸打撈之挑戰

- ■打撈資源更少(普通航空業相對資源少)
- ■料羅灣近海泥沙多、濁度高---
 - ■黑盒子訊號被掩埋
 - ■潛水夫作業難以目視
 - ■殘骸超過一半被泥沙掩埋
- ■水深約8-10米---不適合大型船隻作業





NA107







NA-107殘骸打撈之挑戰

- ■航空器操作人為政府機關---緊急採購難 度高
- ■水深約1-10米
- ■石門外海近岸岩石多
- ■水淺處船隻作業風險高
- ■岩石外型與尾旋翼外型雷同,聲納影像 難以辨識



海上空難水下技術相關議題

- ■環境的困難:海象、潮流、海床地形、海水濁度
- ■航空器:體積、空中解體/撞擊解體、殘骸體積
- ■黑盒子:發報器分離、被掩埋、聽音定位準確度
- ■雷達軌跡:初級雷達、次級雷達的準確度
- ■聲納偵蒐目標物定位之準確度
- ■作業船隻能量評估:DP、潛水夫、ROV
- ■資源取得:速度及多寡視航空器操作人而定



敬請賜教

