

飛安委員會月報  
民國九十二年十月份

壹、 飛航事故調查作業

- 一、十月廿日至廿四日舉行復興 GE791 貨機於澎湖外海失事調查技術審查會議。民航局、復興及法 BEA 均派員參加。於廿八日下午召開記者會公布事實資料報告。
- 二、復興 GE543 班機台南機場跑道撞擊施工車失事調查，事實資料確認會議於十月廿七日完成，於十月卅一日公布於本會網站。
- 三、華航 CI611 班機失事調查
  1. 分析工作進行中。
  2. 對該航機於 1980 年機尾擦地(Tail Strike)後之修補工作更進一步查詢。
- 四、遠東 EF055 班機事故調查事實資料收集進行中。
- 五、復興 GE517 班機事故調查報告將於十一月初發布。
- 六、華航 CI642 班機香港機場翻機失事調查案，香港民航處於十月廿七日舉行新事實資料討論會議，本會由方粵強及官文霖代表參加。
- 七、完成中興 B77088 直昇機事故調查報告草案，將於十一月發布。
- 八、空消隊 NFA904 直昇機失事調查案，分析作業進行中。
- 九、空消隊 NFA901 直昇機失事調查案，將於十一月舉行事實資料確認會議。

### 第一級飛航事故調查表

日期	航空器使用人	班機號碼 / 航空器種類 / 註冊號碼	事故簡述	傷亡	現況	改善建議
88.08.22	中華航空公司	CI642 MD11 B150	由曼谷至香港，於香港赤鱗角機場在颶風天氣情況下降落時翻覆失事	3人死亡 40人重傷	港方於10月27日舉行技術審核會議	期中飛安通告一項
88.08.24	立榮航空公司	B7 873 MD90 B17912	松山至花蓮，降落後因旅客攜帶危險物品造成爆炸失事	1人死亡 27人輕重傷	已結案 ASC-AAR-00-11-001	期中飛安通告三項 飛安改善建議十四項
89.10.31	新加坡航空公司	SQ006 B747-400 9V-SPK	中正機場起飛時，錯入關閉跑道撞擊施工護欄	83人死亡 44人輕重傷	已結案 ASC-AAR-00-11-001	期中飛安通告三項 飛安改善建議六十項
91.05.25	中華航空公司	CI611 B747-200 B18255	由台北至香港途中墜落馬公外海	225人死亡	分析作業進行中	期中飛安通告二項
91.12.21	復興航空公司	GE791 ATR-72 B22708	由台北飛澳門途中墜海失事	2人	於10月28日公佈事實資料	期中飛安通告一項
92.03.21	復興航空公司	GE543 A321 B22603	於台南機場落地滾行時撞擊跑道上施工車輛	1重傷 2輕傷	於10月31日公佈事實資料	期中飛安通告一項

### 第二、三級飛航事故調查表

日期	航空器使用人	班機號碼 / 航空器種類 / 註冊號碼	事故簡述	傷亡	現況	改善建議
88.09.02	中華航空公司	B747-200SP B18253	於訓練飛行完成後，滑行之時以高速衝出跑到撞上海泥道人孔	無	已結案 ASC-AIR-00-04-001	飛安改善建議四項
89.05.08	中華航空公司	CI681 A300-600R B18503	由中正赴越南途中，機長失能，由副駕駛操控返航	1人死亡 (正駕駛)	已結案 ASC-AIR-00-12-002	期中飛安通告二項 飛安改善建議十一項

90.01.15	立榮航空公司	B7 695 DASH8-300 B15235	金門尚義機場降落時，重落地折斷兩主起落架	無	已結案 ASC-AAR-02-02-001	期中飛安通告三項 飛安改善建議十六項
90.11.20	長榮航空公司	BR316 MD11 B16101	中正機場重落地造成左鼻及周邊結構受損	無	已結案 ASC-AAR-02-12-001	期中飛安通告一項 飛安改善建議五項

### 第四級飛航事故調查表

日期	航空器使用人	班機號碼 / 航空器種類 / 註冊號碼	事故簡述	傷亡現況	改善建議
88.04.21	德安航空公司	BK117 B55502	由松山至台東途中，因天候轉變迷失方向撞山(CFIT)失事	3人死亡	已結案 ASC-AAR-00-04-001 期中飛安通告四項 飛安改善建議十四項
88.11.30	凌天航空公司	UH-12E B31007	完成噴灑農藥任務回基地時，於高屏溪低飛落水，駕駛員於游泳上岸時溺水失事	1人死亡	已結案 ASC-AAR-00-10-001 飛安改善建議七項
89.05.08	德安航空公司	BELL430 B55531	由青山發電廠延大甲溪至永安農場，進場時主旋翼打到流籠鋼索迫降失事	8人輕重傷	已結案 ASC-AAR-01-07-001 期中飛安通告一項 飛安改善建議十四項
89.09.06	空警隊	AS365-N2 AP018	於台南曾文溪執行演練任務時落水	1人死亡 (副駕駛)	已結案 ASC-AAR-01-04-001 飛安改善建議十項
90.09.03	凌天航空公司	BELL206 B31135	台中市執行台電高壓電纜清洗任務途中墜落	2人死亡	已結案 ASC-AAR-02-07-001 期中飛安通告二項 飛安改善建議八項
91.10.07	中興航空公司	BK-117 B77088	由台中赴大霸尖山執行勘查任務時迫降失事	無	將於11月發布
91.12.02	消防署空中消防隊	UH-1H NFA904	由台中赴南投山區執行搜救任務時迫降失事	無	分析進行中
92.03.01	消防署空中消防隊	UH-1H NFA901	於嘉義阿里山進行傷患運送時墜機失	重傷 輕傷	將於11月舉行事實資料確認會議 期中飛安通告二項

			事			
--	--	--	---	--	--	--

### 第五級飛航事故調查表

日期	航空器使用人	班機號碼 / 航空器種類 / 註冊號碼	事故簡述	傷亡	現況	改善建議
89.04.24	遠東航空公司	EF1201 MD-82 B28011	由松山至嘉義，降落時，於雨中滑出跑道	無	已結案 ASC-AIR-00-10-001	期中飛安通告一項 飛安改善建議五項
89.08.24	立榮航空公司	B7 815 MD90 B17919	松山至高雄，降落滾行時衝出跑道	無	已結案 ASC-AIR-00-12-001	飛安改善建議十項
89.10.31	華信航空公司	AE838 B737-800 B18603	中正機場05左跑道降落時滑出跑道	無	已結案 ASC-AIR-01-09-001	飛安改善建議七項
90.09.22	立榮航空公司 / 華信航空公司	MD90/B17920 FK50/B12272	松山機場拖機作業時碰觸	無	已結案 ASC-AIR-02-10-001	期中飛安通告二項 飛安改善建議七項
91.01.25	中華航空公司	CI011 A340 B18805	於安格拉治機場從滑行道起飛	無	已結案	期中飛安通告二項
91.07.03	遠東航空公司	EF184 MD83 B28023	由馬公機場起飛時撞擊跑道端燈	無	已結案 ASC-AIR-03-09-001	期中飛安通告一項 飛安改善建議十五項
91.07.19	新加坡航空公司	SQ029 B747-400 9V-SPB	中正機場滑行時誤入接駁機坪，以致機翼撞擊兩具飛機尾錐頂桿	無	已結案 ASC-AIR-03-06-001	飛安改善建議五項
91.09.05	復興航空公司	GE517 ATR-72 B22810	松山機場起飛後右引擎關車	無	完成調查報告草案	
92.08.24	遠東航空公司	EF055 MD80 B28011	金門機場降落滑行時偏出跑道	無	事實資料收集中	

## 貳、 其他業務

### 一、法規

1. 行政院於十月廿二日院會完成「飛航事故調查法」、「飛航安全調查委員會組織法」兩草案及「民用航空法」配套修法審議。
2. 行政院於十月廿四日將兩法草案送交立法院。
3. 已開始進行與立法委員之溝通。

### 二、九十二年度飛安改善重點項目

主委於九十二年九月十五日以私函呈院長，提報九十二年度飛安改善重點項目。

## 參、 工作重點

### 一、 調查組

1. 標準作業程序於十月十五日發布
2. 民航局合作協議書 - 內部審核中

### 二、 飛安組

1. 內規 - 進行中
2. 年鑑 - 於十一月中旬完成

### 三、 行政組

1. 「飛航事故調查法」及「組織法」 - 與立法院溝通
2. 本會會址規劃 - 進行中

四、 調查實驗室

1. 支援各項調查作業

五、 飛安事故調查及主任調查官

華航 CI642                      方粵強

華航 CI611                      戎 凱

復興 GE517                      李寶康

中興 B77088                      張文環

空消隊 NFA904                      張文環

復興 GE791                      周光燦

空消隊 NFA901                      陳學仁

復興 GE543                      戴慶吉

遠東 EF055                      王興中