

# 飛航事故調查初步報告

## AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION						
標題簡述 Headline: 安捷飛航訓練中心 AFA21 飛航事故 APEX Flight Academy AFA21 Occurrence						
報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, ROC			最初登入報告日期 Date entered: 2016.05.25			
報告檔案編號 State file number: ASC-AOR-16-05-PR1			報告機關 Reporting org.: 飛航安全調查委員會 Aviation Safety Council			
報告代號 Report identification: AFA21			報告狀態 Report status: 初步報告 Preliminary			
報告者 Reporter's name: 張文環 Wen-Huan Chang						
電話 Telephone: +886-2-8912-7388 ext.777			電子郵件 Email: wen-huan@asc.gov.tw			
調查程度 Scope of Investigation: 完整 (國際民航公約第 13 號附約格式) Full (ICAO Annex 13 Format)						
類別 CLASSIFICATION						
事故等級 Occurrence class: 失事 Accident			事故分類 Occurrence category: 不正常跑道接觸 Abnormal Runway Contact(ARC)			
時間 WHEN						
當地時間 Local date: 2016/05/05 09:01			世界標準時間 UTC date: 2016/05/05 01:01			
地點 WHERE						
事故發生國 State of occurrence: 中華民國 Taiwan, ROC			飛航情報區 FIR: 台北 Taipei			
事故發生高度 Altitude of inflight occurrence: 不適用(地面)Not applicable(on ground)						
事故發生位置 Location of occurrence: 臺東豐年機場 RCFN 機場代號/ 機場名 Aerodrome ID/ Name of Aerodrome: RCFN/Taitung Fongnian			經度 Longitude E121°06.01' 緯度 Latitude N22°45.19'			
嚴重程度 SEVERITY						
航空器損害 Damage aircraft: 實質損壞 Substantial			傷亡等級 Injury level: 無 None			
其他損害 Third party damage: 無 No						
傷亡總數 INJUR TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft:	0	0	0	1	0	1
組員 Crew:	0	0	0	1	0	1
乘客 Passengers:	0	0	0	0	0	0
其他 Other:	0	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0	0
總計 Total:	0	0	0	1	0	1
一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS						

天氣條件 Weather conditions: 目視天氣 VMC	光線 Light conditions: 日間 Daylight
<b>航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION</b>	
製造廠/型號 Manufacturer/model: Diamond/DA-40NG	航空器登記國 State of registry: 中華民國 Taiwan, ROC
航空器序號 Aircraft Serial Number: D4.125	國籍標誌及登記號碼 Aircraft registration: B-88002
<b>航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION</b>	
使用人 Operator: 安捷飛航訓練中心 APEX Flight Academy	營運類別 Operation type: 普通航空業 General Aviation 飛行訓練/教學 Flight Training/Instructional 單飛 Solo
使用人類別 Operator type: 飛行俱樂部/學校 Flying club/school	國際民航組織資訊 ICAO information: 無 None
<b>飛航經過 HISTORY OF FLIGHT</b>	
最後起飛地點 Last departure point: 臺東豐年機場 RCFN	飛航階段 Flight phase: 落地 Landing
預計降落機場 Planned destination: 臺東豐年機場 RCFN	飛航時間 Duration of flight: 59 分鐘 59 mins
	事故發生於地面 Occ. on ground: 是 Yes
<b>殘骸地點 TERRAIN AT WREKAAGE</b>	
事故地形 Terrain type: 平地 Level/flat	事故地貌 Surface type: 鋪面 Pavement
到達現場特殊需求 Any special requirement to reach the site: 不適用 Not applicable	
<b>事件 EVENTS</b>	
航空器落地時，發生彈跳。 Bounced landing, during Landing.	
<b>簡述 NARRATIVE</b>	
<p>安捷飛航訓練中心一架 DA-40NG 型訓練機，國籍標誌及登記號碼 B-88002，民國 105 年 5 月 5 日台北時間 0802 時，由臺東豐年機場起飛執行 AFA21 訓練任務，機上載有學習駕駛員 1 人。該機於 0901 時，降落於豐年機場 22 號跑道時，航機產生彈跳致鼻輪受損斷裂，前機身底部磨損，人員平安。</p> <p>On May 5, 2016, APEX Flight Academy, flight AFA21, a DA-40NG trainer aircraft, registration B-88002, took off at 0802 Taipei local time from Taitung Fongnian Airport for a training flight mission with one student pilot onboard. The aircraft bounced on the runway 22 during landing roll at 0901, resulted in nose wheel collapsed. The aircraft sustained damage. There was no injury.</p>	

註 1: N/A 表不適用或於現階段無資料。

Note 1: N/A stands for Not Applicable or Not Available at present.

註 2: 本文件所含資訊，可能於調查過程中更新或更正。

Note 2: The information contained in this document may be updated or modified with the progression of investigation.