# 飛航事故調查初步報告

# AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

標題簡述 Headline: 遠東航空公司 FE3060 落地時偏占	出跑道 Far Eastern Air Transport FE3060 runway veer off durin
anding	
報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, R.O.C.	最初登入報告日期 Date entered: 2019/4/29 上午 12:00:00
報告檔案編號 State file number: ASC-AOD-19-04-001	報告機關 Reporting org. : 飛航安全調查委員會 Aviation
	Safety Council
報告代號 Report identification:FE3060	報告狀態 Report status:初步報告 Preliminary
報告者Reporter's name: 林沛達	
電話 Telephone: +886-2-8912-7388 #757	電子郵件 Email: peida@asc.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation:完整(國際民航公約	第 13 號附約格式)Full (ICAO Annex 13 Format)
質別 CLASSIFICATION	
事故等級 Occurrence class: 重大意外事件 Serious	事故分類 Occurrence category: RE: Runway excursion
ncident	
時間 WHEN	
當地時間 Local date: 2019/04/20 21:19	世界標準時間 UTC date: 2019/04/20 13:19
也點 WHERE	
事故發生國 State of occurrence: 中華民國 Taiwan,	飛航情報區 FIR: 台北 Taipei
ROC	
事故發生高度 Altitude of in flight occurrence: 不適用	Not applicable
事故發生位置 Location of occurrence:	經度 Latitude Deg/ Min
臺中國際機場 36 跑道	E: 120 37 15
36 runway of RCMQ	緯度 Longitude Deg/ Min
機場代號/ 機場名 Aerodrome ID/ Name of Aerodrome:	N: 24 15 54
RCMQ/台中/清泉崗 Taichung/Cingcyuangang	
嚴重程度 SEVERITY	

航空器損害 Damage aircraft: 無受損 None	傷亡等級 Injury level: 無傷 None
其他損害 Third party damage: 否 No	

# 傷亡總數 INJUSR TOTALS

	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft:	0	0	0	76	0	76
組員 Crew:	0	0	0	4	0	4

乘客 Passengers:	0	0	0	72	0	72
其他 Other:	0	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0	0
總計 Total:	0	0	0	76	0	76

#### 一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS

天氣條件 Weather conditions: 儀器天氣 IMC	光線 Light conditions:夜間/黑夜 Night/dark
-----------------------------------	--------------------------------------

# 航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION

製造廠/型號 Manufacturer/model: ATR 72-600	航空器登記國 State of registry: 中華民國 Taiwan, ROC
航空器序號 Aircraft Serial Number: 1464	國籍標誌及登記號碼Aircraft registration: B-28082

# 航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION

使用人 Operator:遠東航空 Far Eastern Air Transport	營運類別 Operation type:民用航空運輸業 Commercial Air		
	Transport 定期營利 Scheduled revenue ops 國內 Domestic 載		
	客 Passenger		
使用人類別 Operator type: 不適用 Not applicable	國際民航組織資訊 ICAO information: 無 None		

#### 飛航經過 HISTORY OF FLIGHT

最後起飛地點 Last departure point:	飛航階段 Flight phase: 落地 Landing		
RCQC/馬公 Magong	飛航時間 Duration of flight: 0 小時 27 分鐘 0 hour 27 minutes		
預計降落機場 Planned destination: RCMQ/台中/清泉	事故發生於地面 Occ. on ground: 是 Yes		
崗 Taichung/Cingcyuangang			

# 殘骸地點 TERRAIN AT WREKAAGE

事故地形 Terrain type: 平地 Level/flat	事故地貌 Surface type: 鋪面 Pavement
----------------------------------	--------------------------------

到達現場特殊需求 Any special requirement to reach the site:

#### 事件 EVENTS

落地時 - 偏離跑道中線 - 偏出跑道, 落地滾行階段

Landing - Off Centre - Runway Side Excursion, landing roll

#### 簡述 NARRATIVE

遠東航空公司一架ATR72-600型機,班機編號FE3060,國籍標誌及登記號碼B-28082,於民國108年4月20日晚上,
由澎湖機場起飛執行載客任務,目的地為臺中機場。臺北時間2119時,於臺中機場落地時主輪左偏出跑道,航機
無損,機上76人均安。
On April 20, 2019, Far Eastern Air Transport passengers flight FE3060, an ATR72-600 aircraft, registration number
B-28082, took off from Penghu Airport for Taichung Airport. The aircraft veered off runway of Taichung Airport during
landing at 2119 local time. The aircraft had no damage and all 76 people on board were safe.

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料