

飛航事故調查初步報告

Occurrence Report

報告國 中華民國

State reporting

報告機關 飛航安全調查委員會

Reporting org.

報告檔案編號 ASC-AOR-14-05-PR1

State file number

最初登入報告日期 2014/05/22

Date entered

最後修定報告日期 2014/05/22

Report last modified

調查階段 初步報告

Report status

標題簡述 地勤人員於熱氣球移動時，摔落受傷。

Headline

事故等級 飛航事故

Occurrence class

當地時間 2014/05/18 AM07:15

Local date

事故發生國 中華民國

State/area of occurrence

事故發生位置 臺東縣鹿野鄉

Location of occurrence

事故類別 其他

Occurrence category

世界標準時間 2014/05/17 PM11:15

UTC date

事故發生地緯度 北緯22:56

Latitude of occurrence

事故發生地經度 東經121:08

Longitude of occurrence

航空器相關資料

製造商/型號 CAMERON C-90

Manufacturer/model

呼號 N/A

Call sign

飛航階段 降落-拖行

Flight phase

國籍標誌及登記號碼 B-00008

Aircraft registration

航空器使用人 臺東縣政府

Operator

檔案資訊 Filing information

標題簡述 地勤人員於熱氣球移動時，摔落受傷。

Headline

報告國 中華民國

最初登入報告日期 2014/05/22

State reporting

Date entered

報告檔案編號 ASC-AOR-14-05-PR1

報告機關 飛航安全調查委員會

State file number

Reporting org.

時間 When

當地時間 2014/05/18 AM07:15

世界標準時間 2014/05/17 PM11:15

Local date

UTC date

地點 Where

事故發生國 中華民國

事故發生地緯度 北緯 22:56

State of occurrence

Latitude of occurrence

事故發生位置 臺東縣鹿野鄉

事故發生地經度 東經 121:08

Location of occurrence

Longitude of occurrence

分類 Classification

事故等級 飛航事故

事故類別 其他

Occurrence class

Occurrence category

嚴重程度 severity

航空器損害 無

機場損害 無

Damage aircraft

Damage aerodrome

其他損害 無

傷亡等級 重傷

Third party damage

Injury level

飛航管制相關 ATM relation

航管貢獻因素 無

航管影響 無影響

ATM contribution

Effect on ATM service

簡述 NARRATIVE

民國 103 年 5 月 18 日上午，臺東縣政府一具型號 CAMERON C-90，國籍標誌及登記號碼 B-00008 之熱氣球，搭載駕駛員 1 名及乘客 2 名。0618 時由臺東縣鹿野高台起飛，0710 時降落於臺東縣鹿野鄉永安村老人活動中心後方空地，因周圍有鐵絲網與檳榔樹，駕駛員欲將熱氣球移往旁邊空地，移動中一地勤人員雙手緊握籐籃把手，隨熱氣球離地，不慎摔落受傷。

事件 EVENTS

熱氣球移動時人員受傷

天氣 WEATHER

天氣概況 General weather conditions

天氣狀況 目視天氣	光線狀況 白天
Weather conditions	Light conditions
天氣相關 無	能見度 9999 公尺
Weather relevant	Visibility

航空器基本資料 Aircraft identification

製造廠/型號 CAMERON C-90	航空器登記國 中華民國
Manufacturer/model	State of registry
	國籍標誌及登記號碼 B-00008
	Aircraft registration
製造年份 Year built 2013	呼號 Call sign N/A
航空器序號 Aircraft serial number 10501	班機號碼 Flight number N/A

航空器使用人 Aircraft Operation

使用人 Operator 臺東縣政府	營運類別 普通航空業
	Operation type
使用人類別 政府機構	國際民航組織資訊 N/A
Operator type	ICAO information

航空器描述 Aircraft description

航空器外型分類 熱氣球	翼尖擾流分類 N/A
Aircraft category	Wake turb. category
動力類別 N/A	重量類別 0~2,250 公斤
Propulsion type	Mass group
發動機數目 N/A	最大起飛重量 Maximum 816 公斤
Number of engines	take-off mass
起落架類別 N/A	衛星導航設備 無
Landing gear type	GNSS installed
電子飛行儀表系統 無	
EFIS	

飛航經過 history of flight

路線 Itinerary

最後起飛地點 臺東縣鹿野高台	飛航階段 Flight phase 降落-拖行
Last departure point	飛航時間 Duration of flight N/A
預計降落機場 臺東縣鹿野鄉永安村	事故發生於地面 否
Planned destination	Occ. on ground

傷亡

傷亡人數 Injuries

	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
正駕駛員 Pilot	0	0	0	1	0	1
副駕駛員 Co-pilot	0	0	0	0	0	0

客艙組員 Cabin crew	0	0	0	0	0	0
其他飛航組員	0	0	0	0	0	0
Other flight crew						
組員小計 Crew Total	0	0	0	1	0	1
乘客 Passengers	0	0	0	2	0	2
機載其他人員	0	0	0	0	0	0
Other on Aircraft						
未知 Unknown	0	1	0	0	0	1
小計 Total	0	1	0	3	0	4

飛航組員 FLIGHT CREW

組員 MEMBER

年齡 Age	30 歲	類別 Category	機長
性別 Gender	男性		

管理 MANAGEMENT

報告案件代號	0518B-00008	最後修改日期	2014/05/22
Report identification		Report last modified	
報告發布者	飛航安全調查委員會	報告狀態	初步報告
Report moderator		Report status	
報告來源	飛航事故調查	報告表格型式	其他
Report source		Reporting form type	
報告建立日期	2014/05/22		
Date report created			

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料