

飛航事故調查初步報告

AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION						
標題簡述 Headline: 空中勤務總隊 NA-706 飛航事故 National Airborne Service Corps NA-706 Occurrence						
報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, R.O.C.			最初登入報告日期 Date entered: 2018.03.2			
報告檔案編號 State file number: ASC-AOD-18-03-001			報告機關 Reporting org.: 飛航安全調查委員會 Aviation Safety Council			
報告代號 Report identification: NA-706			報告狀態 Report status: 初步報告 Preliminary			
報告者 Reporter's name: 張文環 Wen-Huan Chang						
電話 Telephone: +886-2-8912-7388 Ext 777			電子郵件 Email: wen-huan@asc.gov.tw			
調查程度 Scope of Investigation: 完整 (國際民航公約第 13 號附約格式) Full (ICAO Annex 13 Format)						
類別 CLASSIFICATION						
事故等級 Occurrence class: 飛航事故 Accident			事故分類 Occurrence category: 未知 Unknown			
時間 WHEN						
當地時間 Local date: 2018.02.5 23:52			世界標準時間 UTC date: 2018.02.5 15:52			
地點 WHERE						
事故發生國 State of occurrence: 中華民國 Taiwan, R.O.C.			飛航情報區 FIR: 台北 Taipei			
事故發生高度 Altitude of in flight occurrence: 0 呎 0ft						
事故發生位置 Location of occurrence: 臺東蘭嶼機場西南方約 2 哩處 About 2 nm south west from RCLY			經度 Latitude Deg/ Min/ Sec E 121°31' 緯度 Longitude Deg/ Min/ Sec N 22°00'			
嚴重程度 SEVERITY						
航空器損害 Damage aircraft: 全毀 Destroyed			傷亡等級 Injury level: 未知 Unknown			
其他損害 Third party damage: 無 N/A						
傷亡總數 INJUSR TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft:	0	0	0	0	6	6
組員 Crew:	0	0	0	0	3	3
乘客 Passengers:	0	0	0	0	3	3
其他 Other:	0	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0	0
總計 Total:	0	0	0	0	6	6

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS	
天氣條件 Weather conditions: 目視天氣 VMC	光線 Light conditions: 夜間/無光 night/dark
航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION	
製造廠/型號 Manufacturer/model: Sikorsky UH-60M	航空器登記國 State of registry: 中華民國 Taiwan, R.O.C.
航空器序號 Aircraft Serial Number: 1227294	國籍標誌及登記號碼 Aircraft registration: NA-706
航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION	
使用人 Operator: 內政部空中勤務總隊 National Airborne Service Corps, Ministry of the Interior	營運類別 Operation type: 公務航空器 State flight
使用人類別 Operator type: 政府機關 Government agency	國際民航組織資訊 ICAO information: N/A
飛航經過 HISTORY OF FLIGHT	
最後起飛地點 Last departure point: 臺東蘭嶼機場 RCLY	飛航階段 Flight phase: 起飛 Takeoff
預計降落機場 Planned destination: 臺東豐年機場 RCFN	飛航時間 Duration of flight: 3 分鐘 3 minutes
	事故發生於地面 Occ. on ground: 否 No
事件 EVENTS	
<p>航機於初始爬升階段撞擊水面 Aircraft collision with level terrain/water, during initial climb.</p>	
簡述 NARRATIVE	
<p>民國 107 年 2 月 5 日，內政部空中勤務總隊一架 UH-60M 型黑鷹直昇機，編號 NA-706，執行由蘭嶼機場至台東機場之緊急醫療專機任務，於 2349 時於蘭嶼機場起飛，機上載有組員 3 人、病患、病患家屬及護理人員各 1 名，合計 6 人。該機起飛 3 分鐘後與航管失去聯絡，航機及機上人員失蹤。</p> <p>On February 05, 2018, a Sikorsky UH-60M helicopter, registration number NA-706, operated by National Airborne Service Corps. of the Ministry of Interior, Taiwan R.O.C., performed an emergency medical service flight to carry a patient from RCLY to RCFN. The helicopter took off from RCLY at 2349 Taipei local time with 3 crewmembers, 1 patient, 1 family member of the patient and 1 nurse, totally 6 persons on board. It lost contact with air traffic control 3 minutes after take-off. The helicopter and all people on board went missing.</p>	

註 1: N/A 表不適用或於現階段無資料