

飛航事故調查初步報告

AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION						
標題簡述 Headline: 漢翔航空 Astra SPX, B-20001, 偏出跑道飛航事故/ AIDC Astra SPX, B-20001, runway excursion occurrence						
報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, ROC			最初登入報告日期 Date entered: 2018.3.29			
報告檔案編號 State file number: ASC-AOD-18-03-001			報告機關 Reporting org.: 飛航安全調查委員會 Aviation Safety Council			
報告代號 Report identification: H335			報告狀態 Report status: 初步報告 Preliminary			
報告者 Reporter's name: 蘇水灶 Steven Su						
電話 Telephone: +886-2-8912-7388			電子郵件 Email: steven@asc.gov.tw			
調查程度 Scope of Investigation: 完整 (國際民航公約第 13 號附約格式) Full (ICAO Annex 13 Format)						
類別 CLASSIFICATION						
事故等級 Occurrence class: 重大意外事故 Serious Incident			事故分類 Occurrence category: RE: 偏出跑道 Runway Excursion			
時間 WHEN						
當地時間 Local date: 2018.3.15 19:10			世界標準時間 UTC date: 2018.3.15 11:10			
地點 WHERE						
事故發生國 State of occurrence: 中華民國 R.O.C.			飛航情報區 FIR: 台北 Taipei			
事故發生高度 Altitude of inflight occurrence: N/A 呎/ft.						
事故發生位置 Location of occurrence: 臺中國際機場 36 跑道 / RCMQ RWY 36			經度 Latitude Deg/ Min/ Sec E 120°37'18.5"			
機場代號/ 機場名 Aerodrome ID/ Name of Aerodrome: RCMQ			緯度 Longitude Deg/ Min/ Sec N 24°14'54.9"			
嚴重程度 SEVERITY						
航空器損害 Damage aircraft: 輕微 Minor			傷亡等級 Injury level: 無 None			
其他損害 Third party damage: 輕微 Minor						
傷亡總數 INJURY TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft:	0	0	0	4	0	4
組員 Crew:	0	0	0	2	0	2
乘客 Passengers:	0	0	0	2	0	2
其他 Other:	0	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0	0

總計 Total:	0	0	0	4	0	4
一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS						
天氣條件 Weather conditions: 儀器天氣 IMC			光線 Light conditions: 夜間 Night/dark			
航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION						
製造廠/型號 Manufacturer/model: IAI Astra SPX (Gulfstream G100)			航空器登記國 State of registry: 中華民國 Taiwan, ROC			
航空器序號 Aircraft Serial Number: 119			國籍標誌及登記號碼 Aircraft registration: B-20001			
航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION						
使用人 Operator: 漢翔航空工業股份有限公司 Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC)			營運類別 Operation type: 普通航空業 General Aviation			
使用人類別 Operator type: N/A			國際民航組織資訊 ICAO information: N/A			
飛航經過 HISTORY OF FLIGHT						
最後起飛地點 Last departure point: 臺中國際機場 RCMQ			飛航階段 Flight phase: 降落 Landing			
			飛航時間 Duration of flight: 1 小時 44 分 1 hour 44 minutes			
預計降落機場 Planned destination: 臺中國際機場 RCMQ			事故發生於地面 Occ. on ground: 是 Yes			
殘骸地點 TERRAIN AT WRECKAGE						
事故地形 Terrain type: N/A			事故地貌 Surface type: N/A			
到達現場特殊需求 Any special requirement to reach the site: 無 None						
事件 EVENTS						
航機降落時偏出跑道 / Aircraft veered-off the runway during landing.						
簡述 NARRATIVE						
<p>民國 107 年 3 月 15 日漢翔航空工業股份有限公司一架 IAI Astra-SPX (Gulfstream G100)型機，國籍標誌及登記號碼 B-20001，執行編號 H-335 拖靶任務，作業結束返航台中機場落地。於台中機場 36 跑道降落時偏出跑道並撞到跑道邊燈，航機輕微損害，機上飛航組員 2 人及靶勤操作員 2 人平安。</p> <p>On March 15, 2018, Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC), an IAI Astra-SPX (Gulfstream G100) airplane, registration number B-20001, performed a target towing mission, H335, with 2 pilots and 2 target-towing machine operators on board. After finishing mission, the airplane returned to Taichung Airport and performed an ILS runway 36 approach. It veered off runway and hit the runway edge light during landing roll. The airplane sustained minor damage. On board 2 pilots and 2 target-towing machine operators were all safe.</p>						

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料