

# 國家運輸安全調查委員會

## 重大運輸事故調查報告

溫明祥漁船於高雄市蚵子寮漁港外 1 浬處 1 人落海死亡案

調查報告編號： TTSB-MOR-20-07-003  
發布日期： 民國 109 年 7 月 01 日

### 事故簡述

民國 109 年 2 月 10 日 1530 時<sup>1</sup>，高雄籍溫明祥漁船（以下簡稱溫船）總噸 1.00<sup>2</sup>，漁船編號 CTS-5081 於蚵子寮漁港出海口處漂流，位置北緯 22 度 43 分，東經 120 度 14 分。海洋委員會海巡署第六巡防區指揮部接獲民眾電話告知溫船無動力漂流且無人在船。海巡署立刻派遣 90P 橡皮艇趕赴現場查看，確認溫船船長失蹤，隨即通報海巡署各單位協尋，亦向內政部空中勤務總隊申請直昇機搜救。

民國 109 年 2 月 14 日 0832 時，高雄籍勝財隆號漁船於高雄市彌陀鄉外海 3.3 浬處發現溫船船長，當時已無生命跡象。

---

<sup>1</sup> 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8 小時)。

<sup>2</sup> 船舶總噸位是船舶所有遮蔽艙室內的體積總和，故容積噸無單位。



圖 1 溫明祥漁船資料照片

## 結論

溫明祥漁船船長落海死亡原因不明。本案無系統與組織之相關安全議題，故無分析及改善建議。

## 船舶資料

船名：	溫明祥
小船編號：	925963
電臺呼號：	不適用
船舶公司：	不適用
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	高雄港
船舶用途：	漁船
船體質料：	玻璃纖維強化塑膠
船長：	6.30 公尺
船寬：	1.66 公尺
舳部模深：	0.40 公尺
總噸位：	1.00
檢查機構：	交通部航港局
主機種類/馬力：	汽油舷外機 / 30 瓩
船員最低安全配額：	1 人
安全設備人員配置：	3 人