

國家運輸安全調查委員會月報
民國109年4月

重大運輸事故調查作業

壹、航空調查組

(一) 本會主導調查 (7 件)

1. 華航 CI122

目前進度：初審完竣之調查報告草案於 109 年 3 月 20 日函送相關機關
(構) 表示意見 (期限 60 天)。

2. 酷航 TR-996

目前進度：初審完竣之調查報告草案於 109 年 3 月 19 日函送相關機關
(構) 表示意見 (期限 60 天)。

3. 遠東 FE3060

目前進度：調查報告草案完成。

4. 華信 AE7931

目前進度：調查報告草案完成。

5. 華航 CI922

目前進度：調查報告草案撰寫。

6. 0207SkyArrow 遙控無人機

目前進度：事實資料蒐集。

7. 空勤總隊 NA-103

目前進度：事實資料蒐集。

(二) 他國調查單位主導調查 (5 件)

1. 日本樂桃航空 JA805P

目前進度：調查報告草案完成【事故發生於日本，由日本運輸安全委員會 (JTSB) 主導調查】。

2. 華航 CI5148

目前進度：調查中【事故發生於美國，由美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 主導調查，本會協助調查】。

3. 長榮 BR061

目前進度：調查中【事故發生於印度，由印度 AAIB 主導調查，本會協助調查】。

4. 韓亞航 OZ717

目前進度：調查中【經與韓國 KARAIB 協調，由 KARAIB 主導調查】。

5. 虎航 IT237

目前進度：調查中【事故發生於日本，由日本運輸安全委員會（JTSB）主導調查，本會協助調查】。

調查中飛航事故

項次	事故發生日期	航空器使用人	班機號碼/ 航空器種類/ 國籍標誌及 登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
本會主導調查（7件）							
1	108.03.09	中華航空公司	CI122 B747-400 B-18211	中華航空公司航班編號 CI122，一架 B747-400 型客機，國籍標誌及登記號碼 B-18211，由桃園國際機場起飛，目的地為日本那霸國際機場。因那霸機場天候不佳回航，又因低油量問題宣告緊急狀況，經航管引導優先進場，該機於台北時間 2101 時安降桃園機場	無	機關(構)60 日審閱	
2	108.03.24	酷航 Scoot Tigerair	TR-996 A320-232 9VTAU	Scot Tigerair 一架 Airbus A320-232 型機，國籍標誌及登記號碼 9VTAU，執行 TR-996 載客航班，由新加坡飛往桃園國際機場。於當地時間 1254 時進場過程中，在桃園機場西面 5 海浬 Jammy 航點附近，高度約 14,000 呎，發生艙壓高度警告 (CAB PR EXCESS CAB ALT)，飛航組員戴上氧氣面罩並確認客艙氧氣面罩已落下，航機繼續進場，於 1311 時平安落地，航機無損傷	無	機關(構)60 日審閱	
3	108.04.20	遠東航空公司	FE3060 ATR72-600 B-28082	遠東航空公司一架 ATR72-600 型機，班機編號 FE3060，國籍標誌及登記號碼 B-28082，由澎湖	無	調查報告草案完成	

項次	事故發生日期	航空器使用人	班機號碼/ 航空器種類/ 國籍標誌及 登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
				機場起飛執行載客任務，目的地為臺中機場。2119時，於臺中機場落地，該機左右主輪均左偏出跑道，再返回跑道，航機無損傷，機場設施無損害			
4	108.05.02	華信航空公司	AE7931 ATR72-600 B-16851	華信航空公司一架 ATR72-600 型機，國籍標誌及登記號碼 B-16851，航班編號 AE7931。執行由高雄至花蓮載客任務。該機於下降高度期間艙壓高度異常升高，飛航組員發現後緊急下降高度並戴上氧氣面罩。航機未受損，機場設施未受損。	無	調查報告草案完成	
5	108.05.30	中華航空公司	CI922 A330-302 B-18352	中華航空公司 A330-302 型客機，CI922 香港飛臺北航班，國籍標誌及登記號碼 B-18352，於台北時間 08:36 香港起飛，於爬升階段出現 ENG1 OIL QTY LOW 與 ENG1 FIRE 等警告訊息，組員依程序執行一號發動機空中關車並擊發滅火瓶後決定空中回航，航機於 09:31 安降香港機場	無	調查報告草案撰寫	
6	109.02.07	經緯航太科技股份有限公司		一架經緯航太科技股份有限公司之遙控無人機執行農委會農林航空測量所「國產定翼型無人載具系統暨多元感測器建置作業」計畫案。該機於宜蘭大學城南校區飛行場 06 跑道起飛，至蘭陽溪出海口北側執行熱像儀空拍測試。於 1013 時墜毀於宜蘭縣立凱旋國中體育館屋簷，遙控無人機全毀。	無	調查中	
7	109.04.07	內政部空中勤務總隊		內政部空中勤務總隊一架 AS365 型直昇機，編號 NA-103，1531 時於高雄小港機場實施第 2 趟航線訓練時，不明原因墜落於跑道道面，塔臺人員隨即按下警鈴並通知消防隊與航務組，隨後該飛機墜落於跑道上，機上 5 名機組員均安。航機實質損害，	無	調查中	

項次	事故發生日期	航空器使用人	班機號碼/ 航空器種類/ 國籍標誌及 登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
				機場設施未受損。			
他國調查單位主導調查 (5 件)							
1	107.03.24	日本樂桃航空公司	JA805P A320-214 JA805P	日本樂桃 (Peach Aviation) 航空公司一架 A320-214 班機，國籍標誌及登記號碼：JA805P，於日本福岡機場落地後，脫離跑道時發現鼻輪無法控制方向，因而停止於跑道頭。航機未受損，人員平安	無	調查報告草案完成	由日本 JTSCB 主導調查
2	107.06.21	中華航空公司	CI5148 B747-400 B-18711	中華航空 CI5148 貨機，機型 B747-400，國籍標誌及登記號碼 B-18711，由美國安哥拉治國際機場飛往美國芝加哥，於芝加哥歐海爾國際機場落地平飄時執行重飛，過程中偏離跑道，航機重飛後平安降落歐海爾國際機場，人員均安	無	調查中	由美國 NTSB 主導調查
3	107.12.22	長榮航空公司	BR061 B777-300ER B-16716	NCR840 / BR061 / KLM 875 等三航班，於印度德里區域管制下違反強制隔離規定	無	調查中	由印度 AAIB 主導調查
4	108.10.29	韓亞航空公司	OZ717 A-321 HL-8071	韓亞航空公司 OZ-717 班機，機型 A-321，國籍標誌及登記號碼 HL-8071，由韓國仁川飛往高雄機場。於後龍西南約 30 哩，呼叫 MAYDAY，並告知航管副駕駛失去意識，經航管導引至高雄機場。該機於 1831 時安全落地。	無	調查中	由 KARAIB 主導調查。
5	108.12.25	台灣虎航公司	IT-237 A320-232 B-50001	台灣虎航公司一架 IT-237 班機，機型 A320-232，國籍標誌及登記號碼 B-50001，由日本函館機場飛往桃園機場，於通過九州東岸上空，遭遇亂流，造成機上 2 名客艙組員受傷，之後該機於桃園機場平安落地。	2 人受傷	調查中	由日本 JTSCB 主導調查

貳、水路調查組

(一) 本會主導調查 (49 件)

1. 嘉明海運公司勝利輪水路事故
目前進度：機關(構)30日審閱。
2. 高金輪船公司大川輪水路事故
目前進度：調查報告草案撰寫。
3. 全億財 1 號漁船水路事故
目前進度：事實資料蒐集。
4. 華偉公司華昇 668 號水路事故
目前進度：機關(構)30日審閱。
5. 順裕壹號漁船水路事故
目前進度：機關(構)30日審閱。
6. 新億編 36 號水路事故
目前進度：調查報告草案撰寫。
7. 信福航業 1 號貨輪水路事故
目前進度：調查報告草案撰寫。
8. 離岸風機工作船派翠號水路事故
目前進度：機關(構)30日審閱。
9. 進隆泰 6 號漁船水路事故
目前進度：機關(構)30日審閱。
10. 天王星號客船
目前進度：調查報告草案撰寫。
11. 漁吉福號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
12. 瑞盈號漁船水路事故
目前進度：調查報告草案撰寫。
13. 天豐 1 號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
14. 金沅號漁船水路事故
目前進度：機關(構)30日審閱。
15. 福昌 66 號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。

16. 金旺發 68 號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
17. 德福發號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
18. 勝長榮 12 號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
19. 鴻漁 6 號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
20. 順福漁 106 號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
21. 協建 168 號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
22. 新華二號貨輪水路事故
目前進度：調查報告草案撰寫。
23. 興華昇 606 號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
24. 豐國 668 號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
25. 南茜輪貨船水路事故
目前進度：調查報告草案撰寫。
26. 高雄漁筏 1353 號漁船水路事故
目前進度：事實資料蒐集。
27. 友泰 1 號貨船水路事故
目前進度：調查報告草案撰寫。
28. 萇薪輪貨船水路事故
目前進度：事實資料蒐集。
29. 中遠之星客船水路事故
目前進度：調查報告草案撰寫。
30. 昇鴻吉漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。

31. 光華 51307 漁船
目前進度：檢核表完成。
32. MIDAS 貨船水路事故
目前進度：事實資料蒐集。
33. 利豐號貨船水路事故
目前進度：事實資料蒐集。
34. 豐國 368 號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
35. 源昌發 2 號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
36. 泰港貨櫃船水路事故
目前進度：事實資料蒐集。
37. 漁慶 16 號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
38. 永泉 3 號漁船水路事故
目前進度：檢核表完成。
39. 寶蓮 2 號漁筏水路事故
目前進度：檢核表完成。
40. 和港 2 號拖船(引水船)水路事故
目前進度：事實資料蒐集。
41. 世界夢客船水路事故
目前進度：事實資料蒐集。
42. 溫明祥漁筏水路事故
目前進度：檢核表完成。
43. 達和輪貨船水路事故
目前進度：事實資料蒐集。
44. 高金輪船公司大新輪水路事故
目前進度：事實資料蒐集。
45. AMIS NATURE 貨船水路事故
目前進度：事實資料蒐集。

46. 騏龍貨船水路事故

目前進度：事實資料蒐集。

47. 文正財 3 號漁船水路事故

目前進度：事實資料蒐集。

48. 啟明漁筏水路事故

目前進度：事實資料蒐集。

49. 建發漁筏水路事故

目前進度：事實資料蒐集。

調查中重大水路事故

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
本會主導調查 (49 件)							
1	108.08.01	嘉明海運股份有限公司	貨輪 勝利輪 015134	國籍嘉明海運股份有限公司所屬一艘總噸230、船名「勝利輪」之貨輪，登記號碼015134，於台北時間1216時自澎湖龍門港出航，目的地為嘉義布袋港。因擱淺造成船艙進水，機器無法啟動，船上人員於2033時完成撤離，船員均安。	無	機關(構)30日審閱	
2	108.08.02	高金輪船股份有限公司	貨輪 大川輪 014879	國籍高金輪船股份有限公司所屬一艘總噸992、船名「大川輪」之貨輪，登記號碼014879，台北時間8月1日1511時自高雄港出航，目的地為金門烏坵港。於8月2日抵達烏坵港卸貨，1720時因湧浪使船身撞擊岩石，造成船身傾斜進水下沉，船上13名船員獲救後接駁上岸，無人員受傷。	無	調查報告草案撰寫	
3	108.08.03	頭城籍私人	漁船 全億財1號	頭城籍漁船「全億財1號」8月2日從烏石港出港，原預計8月4日	6人失蹤	調查中	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
			CT4-1103	回港，惟至 8 月 6 日仍失聯。日本海上保安廳 8 月 6 日通報，於釣魚臺附近海域發現船舶殘骸為失聯之「全億財 1 號」。			
4	108.08.04	華偉漁業	漁船 華昇 668 號 CT7-0607	民國 108 年 8 月 4 日，高雄籍華偉漁業公司所屬一艘總噸 1,200、船名「華昇 668 號」遠洋漁船，於北太平洋俄羅斯北方四島外海約 300 哩進行捕撈作業時，船艙突然起火燃燒，因火勢猛烈，船上 62 名船員緊急撤離，人員均安。	無	機關(構)30 日審閱	
5	108.08.18	台中港籍私人	漁船 順裕壹號 CT4-1613	臺中港籍一艘總噸 79.19、船名「順裕壹號」漁船，登記號碼 CT4001613，民國 108 年 8 月 17 日 1001 時，自新竹南寮漁港出港作業，船上船員 4 人(1 台籍、3 印尼籍)，8 月 18 日 1320 時，於新竹南寮漁港北堤外約 0.3 哩失火。	無	機關(構)30 日審閱	
6	108.08.21	高雄港籍私人	漁船 新億鯧 36 號 CT4-2487	8 月 21 日上午民眾向海巡署報案「彰化王功外海約 9 哩處，發現一艘漁船(新億鯧 36 號、CT4-2487)疑似遭貨輪撞翻」，船上 6 人，船長重傷，其餘 5 名船員輕微擦傷，由附近彰濱 1 號 (CT1-7667) 救上船，續由海巡艦艇接駁送醫，漁船沈沒。	1 人重傷、 5 人輕傷	調查報告草案 撰寫	
7	108.08.21	基隆港籍信福航業股份有限公司	貨輪 信福 1 號 014953	船員於尖山港靠泊時調整輸送帶，左手遭捲入滾輪內斷開，後送高雄急救無效死亡。	1 人死亡	調查報告草案 撰寫	
8	108.08.21	印尼籍	離岸風機 工作船/派 翠號	於彰化芳苑外海約 30 哩處船身傾斜 20 度，甲板進水後棄船，船上 40 人	無	機關(構)30 日審閱	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
			(PATRA OFFSHOR E)	獲救均安			
9	108.08.21	蘇澳籍私人	漁船/進隆 泰 6 號/ CT4 -2481	於夏威夷中途島海域附近失聯，發現殘骸。	9 人失蹤	機關(構)30 日 審閱	
10	108.08.21	長杰航運股 份有限公司 花蓮港籍	客船/天王 星 號 / 416130500	於綠島南寮港外海 2.5 哩處左俾故障餘單俾動 力，拖船拖回南寮港	無	調查報告草案 撰寫	
11	108.08.31	澎湖籍私人	漁船/漁吉 福號/ CT3- 5 6 2 6	於基隆八斗子漁港二卸 凸堤右側漁船失火全 毀。	無	檢核表完成	
12	108.09.10	高雄籍	漁船/瑞盈 號 / CT 7- 0 4 9 1	於日本釧路港東方 796 哩處遭友船再發八號撞 沉，船上 61 人獲救均 安。	無	調查報告草案 撰寫	
13	108.09.12	基隆籍私人	漁船/天豐 1 號/CT6- 1 3 7 3	於野柳漁港靠泊時，機 艙失火。	1 人死亡 1 人受傷	檢核表完成	
14	108.09.12	高雄籍	漁船/金沅 /CT6-1454	於模里西斯路易士港內 起火燃燒，全毀，船上 26 人均安。	無	機關(構)30 日 審閱	
15	108.09.16	宜蘭籍私人	漁船/福昌 66 號/CT3- 5 0 7 6	於海上作業時，船長因 下海割繩索不慎溺水。	1 人死亡	檢核表完成	
16	108.09.22	桃園籍私人	漁船/金旺 發 68 號/ CTRTY036 4	於竹圍漁港堤口外翻 覆，船上 3 人，2 人死 亡、1 人獲救。	2 人死亡	檢核表完成	
17	108.09.24	東港籍私人	漁船/德福 發號/CT2- 2 6 4 6	於海上作業時，船員落 海失蹤。	1 人失蹤	檢核表完成	
18	108.09.24	澎湖籍私人	漁船/勝長 榮 12 號 /CT2-2720	於竹圍漁港外海西北 47 哩海域失火，船舶全 毀，船上 7 人由他船救 起均安。	無	檢核表完成	
19	108.10.11	宜蘭籍私人	漁船/鴻漁 6 號/CT0- 3 4 9 5	於南方澳漁港外海 3 哩 處，船身進水後沉沒， 船上 1 人獲救。	無	檢核表完成	
20	108.10.16	蘇澳籍私人	漁船/順福 漁 168 號/ CT4-1592	於距日本橫濱港東方約 1045 哩公海處附近失 火，船舶全毀，船上 10 人獲救均安。	無	檢核表完成	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
21	108.10.28	新北籍私人	漁船/協建 168號/ CT6-1349	於距八斗子約18哩處附近觸礁，由友船協建28號接駁，船上16人均安，事故船已翻覆無法拖帶翻正。	無	檢核表完成	
22	108.10.29	嘉明海運股份有限公司	貨船/新華 二號 /016190	於布袋港外約400公尺處航道中線擱淺，於大潮後脫困，2142順利進港。	無	調查報告草案撰寫	
23	108.11.01	華偉漁業 高雄籍	漁船/興華 昇606號/ CT7-0632	於俄羅斯經濟海域外35哩(公海)失火，全部船員60人皆已獲救。	無	檢核表完成	
24	108.11.05	屏東籍	漁船/豐國 668號/ CT4-2731	於距馬達加斯加Toliary西南方343哩公海處附近失火棄船，船上13人附近友船救起均安。	無	檢核表完成	
25	108.11.06	PACIFIC NEW WAVE S.A 巴拿馬 籍	貨船/南茜 輪/IMO- 9614311	巴拿馬籍貨輪出臺中港時擦撞南外堤。	無	調查報告草案撰寫	
26	108.11.11	高雄籍私人	漁船/高雄 漁筏1353 號/ CTK078 1	於高雄港埔出水口外翻覆，船上2人失蹤。	1人死亡 1人失蹤	調查中	
27	108.11.14	瑞邦海運股份有限公司 高雄籍/鴻順興海運股份有限公司 高雄籍	貨船/友泰 1號 /012522 貨船/浯洲 寶瓶 /014988	友泰1號進入金門料羅港區五號碼頭時，船頭擦撞停泊四號碼頭浯洲寶瓶船尾，無人員傷亡。	無	調查報告草案撰寫	
28	108.11.20	大仁海運公司/ 高雄籍	貨船/莨薪 輪/013643	於福州閩江口附近遭中國籍砂石船撞沉，船上9人，7人獲救，2人死亡。	2人死亡	調查中	
29	108.11.28	XIAMEN MINTAI FERRY CO.,LTD 香 港籍/ 台中港籍	客船/中遠 之星/IMO -9073440 拖船/臺港 15001號	中遠之星與台中港拖船臺港15001號於北迴船池發生擦撞。客船頭船體凹陷；拖船右船頭船體破洞，主桅桿及煙囪變形，未漏油，無人員受傷。	無	調查報告草案撰寫	
30	108.12.14	臺南籍私人	漁船/昇鴻 吉/CT1- 3830	於台南安平西南14海哩處沉沒，船長失蹤。	1人失蹤	檢核表完成	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
31	108.12.17	馬祖籍私人	漁船/光華 51307/ CT2-6110	於馬祖西引雷達西方 6.7 海浬處疑遭陸籍貨輪 擦撞沉沒，船上 5 人獲 救均安。	無	檢核表完成	
32	108.12.06	獅子山籍 多哥籍	貨船 /MIDAS/I M O - 8879055 貨船/昌豐 / I M O - 7350260	於濁水溪口擱淺，昌豐 輪拖救亦擱淺。	無	調查中	
33	108.12.27	獅子山籍	貨輪/利豐 / I M O - 9107241	於基隆外海因船身嚴重 傾斜，基隆港務公司派 拖船救援，拖帶回基隆 港。	無	調查中	
34	108.12.31	東港籍	漁船/豐國 368/CT4- 2648	於模里西斯路易斯港東 北方 305 浬處失火，船 上 13 名人員已獲救均 安。	無	檢核表完成	
35	109.01.03	高雄籍	漁船/源昌 發 2 號 /CT2-2587	於安平港西北方 4 浬處 失火，船上 2 員已獲救 均安，船沉沒。	無	檢核表完成	
36	109.01.06	中國籍	貨櫃船/泰 港輪/IMO- 9550462	於高雄港內進港時撞擊 中信 8 號船塢。	無	調查中	
37	109.01.16	新北籍	漁船/漁慶 16 號/CT4- 1928	於鼻頭角北方約 31 浬處 1 名船員不慎落海失 蹤。	1 人失蹤	檢核表完成	
38	109.01.20	花蓮籍	漁船/永泉 3 號/CT3- 4988	於新港東南 2.5 浬處失 火，2 名船員安全接 駁，海巡署協助將船拖 至成功漁港中。	無	檢核表完成	
39	109.01.27	屏東籍	漁筏/寶蓮 2 號/CTR- PT3829	於小琉球海域作業時船 長失蹤未尋獲。	1 人失蹤	檢核表完成	
40	109.01.30	花蓮籍	和港 2 號 拖船(引水 船)	領港於和平港登船領航 時遭延伸踏板夾傷，小 腿開放性骨折。	1 人受伤	調查中	
41	109.02.04	巴哈馬籍	客船/世界 夢/ IMO - 9733117	於高雄港進港時船速過 快，致停泊 49 號碼頭天 波輪纜繩斷裂舷梯損 壞。	無	調查中	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
42	109.02.10	高雄籍	漁筏/溫明 祥 /CTS - 5081	於蚵子寮漁港出港，船 長失蹤後發現死亡，漁 筏於出海口前漂流。	1人死亡	檢核表完成	
43	109.02.24	基隆籍	水泥船/達 和輪/ IMO -9279824	於桃園外海因機艙失火 主機故障漂流，27日由 拖船拖至台中港。	無	調查中	
44	109.03.05	高金輪船股 份有限公司/ 台金航運股 份有限公司	貨船/大新 015470/ 貨船/大華 015400	貨船「大新」及「大 華」於料羅港區2號碼 頭發生碰撞，「大新」 左舷有破洞，無人員受 傷及油污情事，事故船 無沉沒之虞。	無	調查中	
45	109.03.07	賴比瑞亞	貨船/AMIS NATURE/ IMO - 9787974	賴比瑞亞籍貨船「愛蜜 絲」輪，進入高雄港靠 泊71號碼頭時，擦撞碰 墊，船身有擦痕。	無	調查中	
46	109.03.09	香港籍/ 台北港籍	雜貨船/騏 龍/ IMO - 9426738 引水船/永 華6號	騏龍輪於台北港內與引 水船永華6號發生碰 撞，引水船翻覆、兩位 台籍船員落水死亡。	2人死亡	調查中	
47	109.03.10	高雄籍	漁船/文正 財 3 號 /CT2-4815	於安平港西南8哩處1 名船員落海死亡。	1人死亡	調查中	
48	109.03.12	台中籍	漁筏/啟明 /CTR- CII094	於梧棲漁港外海失蹤後 發現死亡。	1人死亡	調查中	
49	109.05.03	花蓮籍	漁船/金發 漁 1 號 /CT2-3327	於花蓮鹽寮距岸0.3哩 處與順榮號漁船碰撞， 失去動力且船艙進水， 經友船拖帶回花蓮漁 港，船東報全損，直接 報廢。	無	調查中	

參、鐵道調查組

(一) 本會主導調查(4件)

1. 臺鐵第3231與第129車次鐵道事故

目前進度：事實資料報告草案撰寫。

2. 臺鐵第3501與第333車次鐵道事故

目前進度：發布事實資料報告。

3. 臺鐵第118車次新興巷平交道鐵道事故

目前進度：事實資料蒐集。

4. 臺鐵第 7101 車次通霄站號誌冒進事故

目前進度：事實資料蒐集。

調查中重大鐵道事故

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	108.08.06		第 3231 及第 129 車次	108 年 8 月 6 日交通部臺灣鐵路管理局第 3231 車次區間車，原定 18:37 時停靠三塊厝站，惟發生過站不停且列車續行至高雄站進站號誌機內方後停下。之後該列車違反閉塞方向運轉，向三塊厝站退行且超速，而後續第 129 車次自強號亦駛入同一閉塞區間，經自強號司機員發現後緊急停車，人車均安。	無	事實資料報告 草案撰寫	
2	108.08.28		第 3501 及第 333 車次	108 年 8 月 28 日交通部臺灣鐵路管理局第 3501 車次區間車，於佳冬站停車時，發現復興路平交道遮斷桿未放下，經枋寮站調度員指示於站內先行延靠。由於計軸器並未偵測 3501 車次佔用股道，故號誌依然顯示綠燈（開通）狀態，導致後方 333 車次自強號列車（表定不停靠佳冬站）進入同一股道。333 車次司機員進站前，目視前次列車尚未出站，立即煞車，人車均安。	無	發布事實資料報告	
3	108.12.31		第 118 車次	108 年 12 月 31 日下午 12 時 11 分 42 秒時，臺灣鐵路管理局第 118 次車自強號列車通過彰化新興巷平交道，因有輛堆高機左側輪胎陷落道碴區，無法移動，列車撞及堆高機後出軌。	無	調查中	
4	109.03.18		第 7101 車次	109 年 3 月 18 日 2049 時，臺鐵第 7101 次車南下貨物列車，延遲通過通霄站第 3 股道（表訂 2037 時），同時 2633 次車南下區間車於第 4 股道依表訂準時開車，兩股道於前方匯入同一股道。7101 次	無	調查中	

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
				車進入月臺後，司機員看見該股道出發號誌機顯示險阻號誌而緊急停車，2633 次車司機員見鄰軌有車通過亦緊急停車，兩車相距極近，有衝撞之虞。			

肆、公路調查組

(一) 本會主導調查 (2)

1. 0824 和致通運公路事故

目前進度：事實資料蒐集。

2. 南方澳大橋斷裂事故

目前進度：事實資料蒐集。

調查中重大公路事故

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	108.08.24	和致通運股份有限公司	汽車貨運業	和致通運公司一輛小貨車，晚間約 2219 時開始送貨，並於隔日 0434 時送貨完畢。事故車輛於附近早餐店停留近 2 小時後駛離，約 0640 時肇事，撞擊路邊停放之車輛及環保志工及路人。	3 人死亡， 4 人受傷	調查中	
2	108.10.01			上午 0930 時，南方澳跨海大橋突然坍塌，橋面上一油罐車隨橋掉落，並起火燃燒，同時壓毀橋下 3 艘漁船。共造成 13 人受傷，6 名漁工罹難。	6 人死亡， 13 人受傷	調查中	