

國家運輸安全調查委員會月報
民國109年7月

重大運輸事故調查作業

壹、航空調查組

調查中飛航事故

項次	事故發生日期	航空器使用人	班機號碼/ 航空器種類/ 國籍標誌及登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
本會主導調查 (5 件)							
1	108.04.20	遠東航空公司	FE3060 ATR72-600 B-28082	遠東航空公司一架 ATR72-600 型機，班機編號 FE3060，國籍標誌及登記號碼 B-28082，由澎湖機場起飛執行載客任務，目的地為臺中機場。2119 時，於臺中機場落地，該機左右主輪均左偏出跑道，再返回跑道，航機無損傷，機場設施無損害	無	調查報告草案完成	
2	108.05.02	華信航空公司	AE7931 ATR72-600 B-16851	華信航空公司一架 ATR72-600 型機，國籍標誌及登記號碼 B-16851，航班編號 AE7931。執行由高雄至花蓮載客任務。該機於下降高度期間艙壓高度異常升高，飛航組員發現後緊急下降高度並戴上氧氣面罩。航機未受損，機場設施未受損。	無	調查報告草案完成	
3	108.05.30	中華航空公司	CI922 A330-302 B-18352	中華航空公司 A330-302 型客機，CI922 香港飛臺北航班，國籍標誌及登記號碼 B-18352，於台北時間 08:36 香港起飛，於爬升階段出現 ENG1 OIL QTY LOW 與 ENG1 FIRE 等警告訊息，組員依程序執行一	無	調查報告草案撰寫	

項次	事故發生日期	航空器使用人	班機號碼/航空器種類/國籍標誌及登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
				號發動機空中關車並擊發滅火瓶後決定空中回航，航機於 09:31 安降香港機場			
4	109.02.07	經緯航太科技股份有限公司	GEOSAT/Sky Arrow 55	一架經緯航太科技股份有限公司之遙控無人機執行農委會農林航空測量所「國產定翼型無人載具系統暨多元感測器建置作業」計畫案。該機於宜蘭大學城南校區飛行場 06 跑道起飛，至蘭陽溪出海口北側執行熱像儀空拍測試。於 1013 時墜毀於宜蘭縣立凱旋國中體育館屋簷，遙控無人機全毀。	無	調查報告草案完成	
5	109.04.07	內政部空中勤務總隊	Eurocopter/AS365N2	內政部空中勤務總隊一架 AS365 型直昇機，編號 NA-103，1531 時於高雄小港機場實施第 2 趟航線訓練時，不明原因墜落於跑道道面，塔臺人員隨即按下警鈴並通知消防隊與航務組，隨後該飛機墜落於跑道上，機上 5 名機組員均安。航機實質損害，機場設施未受損。	無	調查中	
他國調查單位主導調查 (5 件)							
1	107.03.24	日本樂桃航空公司	JA805P A320-214 JA805P	日本樂桃 (Peach Aviation) 航空公司一架 A320-214 班機，國籍標誌及登記號碼：JA805P，於日本福岡機場落地後，脫離跑道時發現鼻輪無法控制方向，因而停止於跑道頭。航機未受損，人員平安	無	調查報告草案完成	由日本 JTSC 主導調查
2	107.06.21	中華航空公司	CI5148 B747-400 B-18711	中華航空 CI5148 貨機，機型 B747-400，國籍標	無	調查中	由美國 NTSB 主導調查

項次	事故發生日期	航空器使用人	班機號碼/航空器種類/國籍標誌及登記號碼	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
				誌及登記號碼 B-18711，由美國安哥拉治國際機場飛往美國芝加哥，於芝加哥歐海爾國際機場落地平飄時執行重飛，過程中偏離跑道，航機重飛後平安降落歐海爾國際機場，人員均安			
3	107.12.22	長榮航空公司	BR061 B777-300ER B-16716	NCR840 / BR061 / KLM 875 等三航班，於印度德里區域管制下違反強制隔離規定	無	調查中	由印度 AAIB 主導調查
4	108.10.29	韓亞航空公司	OZ717 A-321 HL-8071	韓亞航空公司 OZ-717 班機，機型 A-321，國籍標誌及登記號碼 HL-8071，由韓國仁川飛往高雄機場。於後龍西南約 30 哩，呼叫 MAYDAY，並告知航管副駕駛失去意識，經航管導引至高雄機場。該機於 1831 時安全落地。	無	調查中	由 KARAIB 主導調查。
5	108.12.25	台灣虎航公司	IT-237 A320-232 B-50001	台灣虎航公司一架 IT-237 班機，機型 A320-232，國籍標誌及登記號碼 B-50001，由日本函館機場飛往桃園機場，於通過九州東岸上空，遭遇亂流，造成機上 2 名客艙組員受傷，之後該機於桃園機場平安落地。	2 人受傷	調查中	由日本 JTSC 主導調查

貳、水路調查組

調查中重大水路事故

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/船名/登記號碼或編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
----	--------	-------	-----------------	------	----	------	----

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
本會主導調查 (38 件)							
1	108.08.01	高金輪船股份有限公司	貨輪 大川輪 014879	國籍高金輪船股份有限公司所屬一艘總噸992、船名「大川輪」之貨輪，登記號碼014879，台北時間8月1日1511時自高雄港出航，目的地為金門烏坵港。於8月2日抵達烏坵港卸貨，1720時因湧浪使船身撞擊岩石，造成船身傾斜進水下沉，船上13名船員獲救後接駁上岸，無人員受傷。	無	調查報告草案完成	
2	108.08.02	頭城籍私人	漁船 全億財1號 CT4-1103	頭城籍漁船「全億財1號」8月2日從烏石港出港，原預計8月4日回港，惟至8月6日仍失聯。日本海上保安廳8月6日通報，於釣魚臺附近海域發現船舶殘骸為失聯之「全億財1號」。	6人失蹤	調查中	
3	108.08.21	高雄港籍私人	漁船 新億鯧36號 CT4-2487	8月21日上午民眾向海巡署報案「彰化王功外海約9哩處，發現一艘漁船（新億鯧36號、CT4-2487）疑似遭貨輪撞翻」，船上6人，船長重傷，其餘5名船員輕微擦傷，由附近彰濱1號（CT1-7667）救上船，續由海巡艦艇接駁送醫，漁船沈沒。	1人重傷、 5人輕傷	調查報告草案 撰寫	
4	108.08.21	基隆港籍信福航業股份有限公司	貨輪 信福1號 014953	船員於尖山港靠泊時調整輸送帶，左手遭捲入滾輪內斷開，後送高雄急救無效死亡。	1人死亡	調查報告草案完成	
5	108.08.21	長杰航運股份有限公司 花蓮港籍	客船/天王星號 416130500	於綠島南寮港外海2.5哩處左俾故障餘單俾動力，拖船拖回南寮港	無	調查報告草案完成	
6	108.09.10	高雄籍	漁船/瑞盈號 CT7-	於日本釧路港東方796哩處遭友船再發八號撞	無	調查報告草案 撰寫	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
			0 4 9 1	沉，船上 61 人獲救均安。			
7	108.10.29	嘉明海運股份有限公司	貨船/新華號 二 /016190	於布袋港外約 400 公尺處航道中線擱淺，於大潮後脫困，2142 順利進港。	無	調查報告草案撰寫	
8	108.11.06	PACIFIC NEW WAVE S.A 巴拿馬籍	貨船/南茜輪 / IMO-9614311	巴拿馬籍貨輪出臺中港時擦撞南外堤。	無	調查報告草案撰寫	
9	108.11.14	瑞邦海運股份有限公司 高雄籍/鴻順興海運股份有限公司 高雄籍	貨船/友泰號 1 /012522 貨船/浯洲寶瓶 寶 /014988	友泰 1 號進入金門料羅港區五號碼頭時，船頭擦撞停泊四號碼頭浯洲寶瓶船尾，無人員傷亡。	無	調查報告草案完成	
10	108.11.20	大仁海運公司/高雄籍	貨船/莢薪輪/013643	於福州閩江口附近遭中國籍砂石船撞沉，船上 9 人，7 人獲救，2 人死亡。	2 人死亡	調查中	
11	108.11.27	XIAMEN MINTAI FERRY CO.,LTD 香港籍 台中港籍	客船/中遠之星/ IMO-9073440 拖船/臺港 15001 號	中遠之星與台中港拖船臺港 15001 號於北迴船池發生擦撞。客船頭船體凹陷；拖船右船頭船體破洞，主桅桿及煙囪變形，未漏油，無人員受傷。	無	調查報告草案撰寫	
12	108.12.06	獅子山籍 多哥籍	貨船/MIDAS/IMO-8879055 貨船/昌豐 /IMO-7350260	於濁水溪口擱淺，昌豐輪拖救亦擱淺。	無	調查中	
13	108.12.14	臺南籍	漁船/昇鴻吉/CT1-3830	於台南安平西南 14 海浬處沉沒，船長失蹤。	1 人失蹤	調查中	
14	108.12.27	獅子山籍	貨輪/利豐 /IMO-9107241	於基隆外海因船身嚴重傾斜，基隆港務公司派拖船救援，拖帶回基隆港。	無	調查報告草案撰寫	
15	109.01.06	中國籍	貨櫃船/泰港輪/IMO-	於高雄港內進港時撞擊中信 8 號船塢。	無	調查報告草案撰寫	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
			9550462				
16	109.01.30	花蓮籍	和港 2 號 拖船(引水 船)	領港於和平港登船領航 時遭延伸踏板夾傷，小 腿開放性骨折。	1 人受傷	調查報告草案 撰寫	
17	109.02.04	巴哈馬籍	客船/世界 夢/ IMO - 9733117	於高雄港進港時船速過 快，致停泊 49 號碼頭天 波輪纜繩斷裂舷梯損 壞。	無	調查報告草案 撰寫	
18	109.02.25	基隆籍	水泥船/達 和輪/ IMO -9279824	於桃園外海因機艙失火 主機故障漂流，27 日由 拖船拖至台中港。	無	調查中	
19	109.03.05	高金輪船股 份有限公司/ 台金航運股 份有限公司	貨船/大新 015470/ 貨船/大華 015400	貨船「大新」及「大 華」於料羅港區 2 號碼 頭發生碰撞，「大新」 左舷有破洞，無人員受 傷及油污情事，事故船 無沉沒之虞。	無	調查報告草案 撰寫	
20	109.03.07	賴比瑞亞	貨船/AMIS NATURE/ I M O - 9787974	賴比瑞亞籍貨船「艾蜜 絲」輪，進入高雄港靠 泊 71 號碼頭時，擦撞碰 墊，船身有擦痕。	無	調查報告草案 撰寫	
21	109.03.09	香港籍 / 台北港籍	雜貨船/騏 龍/ IMO - 9426738 引水船/永 華 6 號	騏龍輪於台北港內與引 水船永華 6 號發生碰 撞，引水船翻覆、兩位 台籍船員落水死亡。	2 人死亡	調查報告草案 撰寫	
22	109.03.10	高雄籍	漁船/文正 財 3 號 /CT2-4815	於安平港西南 8 哩處 1 名船員落海死亡。	1 人死亡	檢核表完成	
23	109.05.03	花蓮籍	漁船/金發 漁 1 號 /CT2-3327	於花蓮鹽寮距岸 0.3 哩 處與順榮號漁船碰撞， 失去動力且船艙進水， 經友船拖帶回花蓮漁 港，船東報全損，直接 報廢。	無	檢核表完成	
24	109.05.04	新北籍	漁船/新吉 發 168 號 /CT3-3749	於屏東後灣外海 8 哩處 與金明財漁船發生擦撞 後沉沒，新吉發 168 號 8 船員接駁均安。	無	調查中	
25	109.05.05	賴比瑞亞	貨船/正明 輪/ IMO - 9287780	於進和平港時偏離航 道，船艙因擱淺撞損， 下錨後錨機無法回收。	無	調查中	

項次	事故發生日期	船舶所有人	船舶種類/ 船名/登記 號碼或編 號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
26	109.05.25	澎湖籍	漁船/新得發 16 號/CT2-5734	於澎湖海域作業時失火，船沉沒，船上 2 人由他船救返馬公，均安。	無	檢核表完成	
27	109.05.26	屏東籍	漁船/興滿鎰號/CT4-2 7 3 3	於距紐西蘭 Napier 東北東 450 浬海上作業時，船長落海失蹤。	1 人失蹤	檢核表完成	
28	109.06.01	新竹籍	漁船/新裕發 1 號/CT0-8282	於新竹漁港外海 0.5 浬處翻覆，1 名船員獲救，船拖至新竹漁港。	無	調查中	
29	109.06.06	高雄籍	漁船/元泰 2 1 6 號/CT7-0267	於馬爾地夫西方約 470 浬處海域失火，船上 1 船員失蹤，其餘船上 29 人由友船救起。	1 人失蹤	調查中	
30	109.06.20	東港籍	漁船/金進益 2 6 號/CT4-2917	於東加 Nukuolofa 港東南方約 347 浬處海域作業時，1 名船員落海，未尋獲。	1 人失蹤	調查中	
31	109.06.22	基隆籍	漁船/盛隆旺號/CT4-1 9 6 3	於基隆港東北方約 248 浬處海域作業時失火，船上 6 人由友船救起，均安。	無	調查中	
32	109.06.23	琉球籍	漁船/生漁 38 號/CT4-2 5 8 9	於南方澳東南方約 563 浬處海域，洗船作業時船上 1 船員失蹤。	1 人失蹤	調查中	
33	109.06.23	高雄籍	漁船/讚玄 2 0 2 號/CT7-0507	於距南非 Elizabeith 東南方約 254 浬處海域船上 1 船員失蹤。	1 人失蹤	調查中	
34	109.06.25	基隆籍	漁船/益大 6 0 6 號/CT3-5652	於石門北方約 20 浬處海域失火，船上 8 人由友船救起，均安。	無	調查中	

參、鐵道調查組

調查中重大鐵道事故

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	108.08.06	交通部臺灣鐵路管理局	第 3231 及第 129 次車	108 年 8 月 6 日交通部臺灣鐵路管理局第 3231 次車區間車，原定 18:37 時停靠三塊厝站，惟發生過站不停且	無	調查報告草案撰寫	

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
				列車續行至高雄站進站號誌機內方後停下。之後該列車違反閉塞方向運轉，向三塊厝站退行且超速，而後續第 129 次車自強號亦駛入同一閉塞區間，經自強號司機員發現後緊急停車，人車均安。			
2	108.08.28	交通部臺灣鐵路管理局	第 3501 及第 333 次車	108 年 8 月 28 日交通部臺灣鐵路管理局第 3501 次車區間車，於佳冬站停車時，發現復興路平交道遮斷桿未放下，經枋寮站調度員指示於站內先行延靠。由於計軸器並未偵測 3501 次車佔用股道，故號誌依然顯示綠燈（開通）狀態，導致後方 333 次車自強號列車（表定不停靠佳冬站）進入同一股道。333 次車司機員進站前，目視前次列車尚未出站，立即煞車，人車均安。	無	發布事實資料報告	
3	108.12.31	交通部臺灣鐵路管理局	第 118 次車	108 年 12 月 31 日下午 12 時 11 分 42 秒時，臺灣鐵路管理局第 118 次車自強號列車通過彰化新興巷平交道，因有輛堆高機左側輪胎陷落道碴區，無法移動，列車撞及堆高機後出軌。	無	調查中	
4	109.03.18	交通部臺灣鐵路管理局	第 7101 次車及 2633 次車	109 年 3 月 18 日 2049 時，臺灣鐵路管理局第 7101 次車南下貨物列車，延遲通過通霄站第 3 股道(表訂 2037 時)，同時間 2633 次車南下區間車於第 4 股道依表訂準時開車，兩股道於前方匯入同一股道。7101 次車進入月臺後，司機員看見該股道出發號誌機顯示險阻號誌而緊急停車，2633 次車司機員	無	調查中	

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
				見鄰軌有車通過亦緊急停車，兩車相距極近，有衝撞之虞。			
5	109.04.10	交通部臺灣鐵路管理局	第 3198 次車	109 年 4 月 10 日 1311 時，一輛大貨車通過高雄屏山巷平交道時，平交道警報機響起，大貨車因故停留，約 1312 時臺鐵第 3198 次北上區間車撞及大貨車後出軌。	4 人受傷	調查中	
6	109.05.19	交通部臺灣鐵路管理局	第 3218 次車	109 年 5 月 19 日 1900 時，交通部臺灣鐵路管理局第 3218 次北上區間車，司機員於行經西正線 K204+295（查該路段為半徑 650 公尺之曲線段）時，發現重大撞擊異音，群呼通報後，經成功站派員路線巡視，確認為西正線內軌斷裂。	無	調查中	
7	109.05.27	高雄捷運公司	高雄輕軌第 T05 編組	109 年 5 月 27 日 0737 時，高雄捷運公司輕軌第 T05 編組下行列車於前鎮之星站冒煙，司機員通報行控中心車上有燒焦味並進行人員疏散，列車續行至凱旋瑞田站時，通報列車失火狀況完成撲滅並關車，該事故無人員傷亡。	無	調查中	
8	109.06.01	交通部臺灣鐵路管理局	第 2721 次車	民國 109 年 6 月 1 日，臺灣鐵路管理局第 2721 次區間車行駛於集集線源泉站至濁水站間，司機員發現第一節車廂底部渦輪增壓器護罩失火，立即以乾粉滅火器進行滅火作業。	無	調查中	
9	109.06.10	交通部臺灣鐵路管理局	第 7202 次車	民國 109 年 6 月 10 日 1124 時交通部臺灣鐵路管理局第 7202 次貨物列車於左營機務分段出庫，前往新左營站客車停留線第 4 股，聯掛貨車一輛與守車一輛（無	無	調查中	

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
				人在內)，聯掛過程守車溜逸，由第 4 股經西正線、橫渡線、東二主正線後至東正線（里程約 K395+400）經左營站與內惟站後，停止於東正線（里程約 K399+680）處，溜逸超過 4 公里。			
10	109.06.25	交通部臺灣鐵路管理局	第 125 次車	109 年 6 月 25 日，臺鐵第 125 次自強號南下列車於彰化站開車時，車站運轉員發現後部機車車下有異音及燒焦味並通報司機員，司機員於員林站進行全列車緊急緊軔後再鬆軔；抵達斗六站時，因後部機車冒煙，司機員將後部機車轉向架隔離；抵達嘉義站時，後部機車冒出大量濃煙，嘉義站及消防隊人員以乾粉滅火器噴灑後濃煙消散。	無	調查中	
11	109.06.26	台灣糖業公司	第 118 次車	民國 109 年 6 月 26 日 1337 時，台糖公司第 118 次車行經彰化縣環河路平交道時，列車撞及平交道上之貨車，列車車頭及貨車墜落路旁溝渠，3 節客車廂出軌。	2 人受傷	調查中	
12	109.06.28	台灣糖業公司	第 101 次車	民國 109 年 6 月 28 日台糖公司新營糖廠第 101 次車，0900 時由中興站發車，目的地為八老爺站，0905 時該列車行經正線 0K+350 處出軌。	無	調查中	

肆、公路調查組

調查中重大公路事故

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
1	108.08.24	和致通運股份有限公司	QAE-976	和致通運公司一輛小貨車，晚間約 2219 時開始	3 人死亡，4 人受傷	調查報告草案完成	

項次	事故發生日期	車輛所有人	車次編號	事故簡述	傷亡	調查進度	備註
				送貨，並於隔日 0434 時送貨完畢。事故車輛於附近早餐店停留近 2 小時後駛離，約 0640 時肇事，撞擊路邊停放之車輛及環保志工及路人。			
2	108.10.01			上午 0930 時，南方澳跨海大橋突然坍塌，橋面上一油罐車隨橋掉落，並起火燃燒，同時壓毀橋下 3 艘漁船。共造成 13 人受傷，6 名漁工罹難。	6 人死亡， 13 人受傷	調查報告草案 撰寫	
3	109.04.10	臺灣鐵路管理局	第 3198 次車	109 年 4 月 10 日 1311 時，一輛大貨車通過高雄屏山巷平交道時，平交道警報機響起，大貨車因故停留，約 1312 時臺鐵第 3198 次北上區間車撞及大貨車後出軌。	4 人受傷	調查中	
4	109.06.28	富彙遊覽車有限公司	365-V7	民國 109 年 6 月 28 日 1206 時，於台北市陽明山湖山路一段與勝利街口發生富彙遊覽車公司 365-V7 遊覽車追撞三重汽車客運公司一輛客運公車。	24 人受傷	調查中	