

水路事故調查初步報告

MARINE OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

Version 1090325

檔案資訊 FILING INFORMATION

標題簡述 Headline :

SPLENDOR TAIPEI 雜貨船重大水路事故初報

Major marine occurrence preliminary report for general cargo ship "SPLENDOR TAIPEI".

報告機關 Reporting organization : 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board

報告國 State reporting : 中華民國 Taiwan, ROC

最初登入報告日期 Date entered : 2020/12/10

檔案編號 State file number : TTSB-MPR-20-12-10

報告者 Reporter's name : 李延年 Yanni, LEE

電話 Telephone : +886-2-7727-6241

電子郵件 Email : yannian@ttsb.gov.tw

調查範圍 Scope of Investigation : Full investigation Limited scope Data collection

類別 CLASSIFICATION

事故等級 Occurrence class : 第 1 級 Class 1 第 2 級 Class 2 第 3 級 Class 3

事故分類 Occurrence category :

碰撞 Collision 擱淺 Grounding 觸碰 Contact 航行中船舶與固定物間的碰撞 Allision

火災/爆炸 Fire/explosion 船體破損 Hull failure 機器故障/失去控制 Loss of control

船舶/設備損壞 Ship/equipment damage 翻覆/傾側 Capsize/listing 船舶失蹤 Ship missing

人員死亡/失蹤 Person dead/missing 淹沒/沉沒 Flooding/foundering 其他 Other

時間 WHEN

當地時間 Local time : 2041 hour, 10 Nov. 2020

世界標準時間 UTC time : 1241 hour, 10 Nov. 2020

地點 WHERE

事故發生國 State of occurrence : 中華民國 Taiwan, ROC

港口名稱 Name of Port : 臺中港 Port of Taichung

事故發生位置 Location of occurrence : 臺中港觸碰南防波堤 Inner side of south breakwater, Taichung port.

緯度 Latitude Deg / Min / Sec : 北緯 24 度 17.36 分 Latitude : 24°17.36' N

經度 Longitude Deg / Min / Sec : 東經 120 度 30.13 分 Longitude : 120°30.13' E

船舶基本資料 VESSEL INFORMATION

IMO 編號 IMO number : 9377729

船旗國 Flag state : 賴比瑞亞 Liberia

船名 Name of ship : SPLENDOR TAIPEI

總噸位 Gross tonnage : 7,506

呼號 Call sign : D5005

全長 Length overall : 110.49 M

建造年 Year of build : 2007Y

驗船機構 Class society : NIPPON KAIJI KYOKAI

船公司 Ship's company : HINASE SHIP
MANAGEMENT CO.,LTD.

推進方式/燃料類型 Propulsion type/type of fuel:
柴油機 Diesel Engine/ 柴油 Diesel

船殼材質 Hull material：鋼材 Steel	VDR/S-VDR information available： <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> No
-----------------------------	---

船舶類型 Type of ship: <input checked="" type="checkbox"/> 雜貨船General cargo ship <input type="checkbox"/> 散貨船Bulk carrier <input type="checkbox"/> 貨櫃船Container ship <input type="checkbox"/> 油輪Oil tanker <input type="checkbox"/> 化學品船Chemical tanker <input type="checkbox"/> 客輪Passenger ship <input type="checkbox"/> 液化氣體船LNG/LPG <input type="checkbox"/> 工作船Working craft <input type="checkbox"/> 漁船Fishing boat <input type="checkbox"/> 其他Other

嚴重程度 SEVERITY

船舶損害 Vessel damage：Material damage to ship	傷亡等級 Injury level：不適用 N/A
汙染狀況 Pollution (type & quantity)：不適用 N/A	

航次資料 Voyage data

貨物種類 Type of cargo：貨物 General Cargo	船員配額 Number of crew on ship's certificate： 不適用 N/A
旅客人數 Number of passengers on board：0	船員人數 Number of crew on board：18

外部環境資料 External environmental data

海象 Sea state：巨浪 Very rough sea	風力 Wind scale：大風 Gale
白天/晚上/黎明/黃昏 Natural light：晚上 Night	能見度 Visibility：不適用 N/A
天候 Type of weather：陰天 Overcast	結冰 Ice：不適用 N/A

簡述 NARRATIVE

<p>民國 109 年 11 月 10 日，一艘船名「SPLENDOR TAIPEI」雜貨船，船舶 IMO 編號 9377729，當日 20 時 41 分由臺中港 99 號碼頭出港時船艏觸碰南防波堤內側，造成船艏受損，防波堤堤頂混泥土塊錯位移動裂開，此事故未造成人員傷亡，海域無油汙染情事。</p> <p>On November 10, 2020, at 2041, a general cargo ship, SPLENDOR TAIPEI, IMO NO.9377729, contacted inner side of south breakwater during departure from Taichung port, caused damage to the ship bow and dislocation of breakwater concrete structure. No personnel injury or oil pollution in this occurrence.</p>

註：

- 填寫以上各欄位資料，參考 IMO MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1。
- 第 3 級分類事故只需填寫檔案資訊、類別、時間、地點、船舶、嚴重程度及簡述。
- 分類 1 級事故於事故發生一個月內以電郵寄送 IMO。
- N/A 表不適用或於現階段無資料 Not applicable or not available at time of entering this report.
- 事故涉及兩艘船舶時，自行增加船舶基本資料欄位。