# 重大公路事故調查初步報告

# HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING IN	FORMATION					
標題簡述 Headline: 騰新	崔KAA-0853 遊覽』	車重大公路	事故			
Preliminary Occurrence re	eport of Tamron KA	A-0853 Tou	ır Bus.			
報告國 State reporting: □	中華民國 Taiwan, l	R.O.C.	最初登	差入報告日期 Date	entered: 2021/03/29	9 下午 13:00:00
報告檔案編號 State file number: N/A		報告機關 Reporting org.: 國家運輸安全調查委員會				
			Taiwa	n Transportation Sa	fety Board	
報告代號 Report identifi	cation: N/A		報告制	犬態 Report status:	勿步報告 Prelimina	ry
報告者 Reporter's name: 日智揖 Richard Jih						
電話 Telephone: +886-2-	7727-6272		電子郵件 Email: richard@ttsb.gov.tw			
調查程度 Scope of Investigation: 完整 Full						
類別 CLASSIFICATI	ON					
事故等級 Occurrence class	ss: 一級 Class 1		事故分類 Occurrence category: 造成死傷事故			
			Cause death or injury.			
時間 WHEN			•			
當地時間 Local date: 202	1/03/16 16:20		世界標準時間 UTC date: 2021/13/16 08:20			
地點 WHERE			•			
事故發生國 State of occurrence: 中華民國			事故發生縣市 County or city of occurrence: 宜蘭縣			
Taiwan, ROC			Yilan County			
事故發生道路種類 High	way type of occurre	ence:.省道 F	rovinci	al highways.		
事故發生位置 Location	of occurrence:		經度	Latitude Deg/ Min		
台 9 線 114.7 公里處			E: 121° 49.955'			
114.7 kilometers northbound of Provincial Highway No.			緯度 Longitude Deg/ Min			
9			N: 24°30.473'			
嚴重程度 SEVERITY						
車輛損害 Damage Vehicle:部分受損 Partial			傷亡等級 Injury level: A1			
其他損害 Third party dar	mage: 否 No					
傷亡總數 INJURY To	OTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Inju	ury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers:	0		1	0	0	1
乘客 Passengers:	6		38	0	0	44

0

0

0

0

0

行人 Pedestrians:

其他 Other:

未知 Unknown:	0	0	0	0	0
總計 Total:	6	39	0	0	45

### 一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS

天氣條件 Weather conditions: 晴天 Sunny 光線 Light conditions: 白天 Daylight

# 車輛基本資料 VEHICLE IDENTIFICATION

製造廠/型號 Manufacturer/model: 名盛實業有限公	製造國 State of manufacturer: 中華民國 Taiwan, ROC	
司		
車輛型式 Vehicle Type:大客車 Passenger	牌照號碼 Vehicle registration: KAA-0853	

### 車輛使用人 VEHICLE OPERATION

使用人 Operator: 騰龍通運有限公司 Tamron	營運類別 Operation type: 遊覽車客運業 Tourist Bus
Tourist Bus Co., Ltd.,	Transportation Enterprise

#### 運行經過 HISTORY OF OPERATION

起點 Departure point: 花蓮縣 Hualian County	運行狀態 Operation phase: 運行中 Operating
預計終點 Planned destination: 新北市	運行時間 Duration of Operation: 約7小時 7 hours
New Taipei City	

## 簡述 NARRATIVE

民國 110 年 3 月 16 日 1620 時,一輛騰龍通運有限公司所屬 KAA-0853 遊覽車,共搭載駕駛員 1 人、隨團服務人員 1 人以及乘客 43 人,於台 9 線北上 114.7 公里下坡路段處撞上山壁,造成 6 人死亡、39 人受傷。

On Tuesday, March 16, 2021, at 12:20 p.m., at about 114.7 kilometers northbound of Provincial Highway No. 9, Suao Township, Yilan County. A Tamron Tourist Bus Co., Ltd., of KAA-0853 tour bus that went downhill and hit the wall of roadside. There were 45 people on board the tour bus, 6 passengers sustained fatalities, and 39 passengers were injured.

註 1:N/A 表示不適用或於現階段無資料