

飛航事故調查初步報告

AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION						
標題簡述 Headline: 中華航空 CI5240 飛航事故 / China Airlines CI5240 aviation occurrence						
報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, R.O.C.			最初登入報告日期 Date entered: 2022/2/17 上午 12:00:00			
報告檔案編號 State file number: TTSB-AOD-22-02-001			報告機關 Reporting org.: 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board			
報告代號 Report identification: CI5240			報告狀態 Report status: 初步報告 Preliminary			
報告者 Reporter's name: 王興中 Thomas Wang						
電話 Telephone: +886-2-7727-6309			電子郵件 Email: wang@ttsb.gov.tw			
調查程度 Scope of Investigation: 完整 (國際民航公約第 13 號附約格式) Full (ICAO Annex 13 Format)						
類別 CLASSIFICATION						
事故等級 Occurrence class: 失事 Accident			事故分類 Occurrence category: GCOL: Ground collision			
時間 WHEN						
當地時間 Local date: 2022/1/28 0603			世界標準時間 UTC date: 2022/1/28 12:03			
地點 WHERE						
事故發生國 State of occurrence: 美國 USA			飛航情報區 FIR: 芝加哥 Chicago			
事故發生高度 Altitude of in flight occurrence: none						
事故發生位置 Location of occurrence: 芝加哥奧黑爾國際機場 O'Hare International Airport 機場代號/ 機場名 Aerodrome ID/ Name of Aerodrome: KORD/芝加哥/Chicago/ O'Hare			經度 Latitude Deg/ Min W: 87° 54.17' 緯度 Longitude Deg/ Min N: 41°58.43'			
嚴重程度 SEVERITY						
航空器損害 Damage aircraft: 實質損害 Substantial			傷亡等級 Injury level: 無傷 None			
其他損害 Third party damage: 貨櫃 Cargo containers						
傷亡總數 INJUSR TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft:	0	0	0	0	0	0
組員 Crew:	0	0	0	2	0	2
乘客 Passengers:	0	0	0	0	0	0

其他 Other:	0	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0	0
總計 Total:	0	0	0	2	0	2

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS

天氣條件 Weather conditions: 儀器天氣 IMC	光線 Light conditions: 昏暗 Darkness
-----------------------------------	----------------------------------

航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION

製造廠/型號 Manufacturer/model: Boeing/B747-400	航空器登記國 State of registry: 中華民國 Taiwan, R.O.C
航空器序號 Aircraft Serial Number: 33731	國籍標誌及登記號碼 Aircraft registration: B-18715

航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION

使用人 Operator: 中華航空 China Airlines	營運類別 Operation type: 民用航空運輸業 Commercial Air Transport 國際 International 貨運 Cargo
使用人類別 Operator type: 不適用 Not applicable	國際民航組織資訊 ICAO information: 無 None

飛航經過 HISTORY OF FLIGHT

最後起飛地點 Last departure point: Ted Stevens Anchorage International Airport PANC	飛航階段 Flight phase: 滑行 Taxing 飛航時間 Duration of flight: 5 小時 52 分鐘 5 hour 52 minutes
預計降落機場 Planned destination: KORD/芝加哥/Chicago/ O'Hare	事故發生於地面 Occ. on ground: 是 Yes

殘骸地點 TERRAIN AT WREKAAGE

事故地形 Terrain type: 平地 Level/flat	事故地貌 Surface type: 鋪面 Pavement
到達現場特殊需求 Any special requirement to reach the site: N/A	

事件 EVENTS

<p>滑行過程中偏出滑行道，撞擊機坪上之貨櫃，1、2 號發動機及起落架受損</p> <p>During taxi, the aircraft departed from taxiway and struck containers on the apron, the no. 1 and no. 2 engines and landing gear were damaged.</p>

簡述 NARRATIVE

<p>民國111年1月28日，中華航空公司CI5240航班，一架波音B747-400型貨機，國籍標誌及登記號碼B-18715，機上載有飛航組員2員，自美國安克拉治國際機場起飛至芝加哥國際機場。該機於當地時間約0510時（UTC-6）於芝加哥國際機場落地，0520時滑行至RR滑行道等待停機位，約40分鐘後開始滑行前往停機坪，滑行過程中於約0603時偏出滑行道S2，撞擊機坪上之貨櫃，1、2號發動機及起落架受損，無人員受傷。</p> <p>On January 28, 2022, China Airlines flight CI5240, a Boeing B747-400 freighter, registration number B-18715, with 2 flight crew members on board, took off from Anchorage International Airport in the United States to Chicago International Airport. The aircraft landed at Chicago International Airport at about 0510 local time (UTC-6), taxied to the RR taxiway and waited for the parking stand at 0520, and began to taxi to the apron about 40 minutes later. During taxi, the aircraft departed from taxiway S2 at about 0603 and struck containers on the apron, the no. 1 and no. 2 engines and landing gear were damaged. No injuries to the persons on board.</p>

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料