# 國家運輸安全調查委員會

# 重大運輸事故調查報告

德福發號於屏東縣東港漁港外10浬處人員作業不慎落海1人失蹤案

調查報告編號: TTSB-MOR-20-05-005

發布日期: 民國 109 年 5 月 29 日

### 事故簡述

民國 108 年 9 月 24 日 0015<sup>1</sup>時,屏東籍漁船德福發號(詳圖 1),總噸位 10.46<sup>2</sup>,漁船統一編號 CT2-002646,作業結束回港途中於東港漁港外海西南約 10 浬處位置於北緯 22 度 21 分,東經 120 度 18 分,1 名漁工失足不慎落海,船長立刻倒俥尋找該員。0042 時海洋委員會海巡署勤指中心(以下簡稱海巡署),接獲通報後立即調派巡防艇及申請直昇機救援。

事發 72 小時內,海巡署持續海上及直升機搜索,目前尚未尋獲該 名船員,後續海空各單位任務持續搜尋中。

<sup>1</sup> 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8)。

<sup>2</sup> 船舶總噸位係指容積噸。即船舶所有遮蔽艙室內的體積總和,容積噸沒有單位。



圖1 德福發號漁船

#### 訪談摘要

### 船長訪談摘要

1 名漁工在船艏清洗甲板後走回船艉途中,因甲板濕滑失足落海, 船長見狀立即停俥並且倒俥救援。

在旁的漁工向他拋擲救生圈時,發現未掙扎無動作。船長表示該名 落水船員是他弟弟,水性佳,工作前無使用任何藥物及精神不濟,落 海時可能碰觸到船體或者吸入海水嗆暈。

隨即1名漁工跳入海中救援,但水流湍急,落水者已沉入海面下, 最後施救漁工體力不堪負荷放棄救援,其餘漁工將他拉上船。當時因 情況緊急,在現場持續搜尋,並未立即聯絡海巡署救援。

## 結論

依據船員訪談紀錄僅得知該船員在濕滑的甲板上走動,由於手未 抓緊欄杆及無穿防滑工作鞋而失足落海,本案無系統與組織之安全議 題,故無分析及改善建議。

# 船舶資料

船名:	德福發號
船舶號數:	927162
電臺呼號:	不適用
船舶公司:	私人
船舶所有人:	私人
船旗國:	中華民國
船籍港:	高雄港
船舶用途:	漁船
船體質料:	木質
船長:	11.70 公尺
船寬:	2.84 公尺
舯部模深:	1.22 公尺
總噸位:	10.46
檢查機構:	交通部航港局
主機種類/馬力:	柴油機 / 257 瓩 (350 PS 馬力) X1
船員最低安全配額:	1人
安全設備人員配置:	6人