

國家運輸安全調查委員會

重大運輸事故調查報告

建發號漁筏於彰化縣芳苑漁港外 1 哩處 1 人落水死亡案

調查報告編號： TTSB-MOR-20-07-005

發布日期： 民國 109 年 7 月 01 日

事故簡述

民國 109 年 4 月 7 日 0000 時¹，建發號漁筏統一編號 CTR-CW0583，共 2 名船員，於芳苑漁港外 1 哩處作業時，一名船員於放網作業時落海失蹤，筏上船員搜索未發現。因筏上無通訊設備，船員未攜帶手機，需等候合適潮水進港。當天早上 0815 時進港後通報海巡署彰化芳苑安檢所，隨即派遣海巡 PP-10022 艇及 PP-5039 搜救。海巡署也向內政部空中勤務總隊申請直昇機趕赴現場搜索。

次日，4 月 8 日 1530 時於彰化縣下海墘溝前方約 100 公尺處發現落海人員已無生命跡象。1549 時空中勤務總隊勤務第二大隊空偵機將遺體吊至岸際，檢調機關進行調查。

¹ 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8 小時)。



圖 1 建發號漁筏資料照片

結論

綜整調查小組事實資料蒐集，與另一名船員訪談內容指出，該名落水船員為他的太太，身體狀況良好，生活作息正常，無飲酒習慣，該名船員無法描述當時發生狀況。船員呼吸性休克死亡，溺水窒息，本案無系統及組織性之安全議題，故無分析及改善建議。

船舶資料

船名：	建發號
船舶號數：	不適用
電臺呼號：	不適用
船舶公司：	不適用
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	芳苑泊地

船舶用途：	捕魚
船體質料：	塑膠
船長：	10.70 公尺
船寬：	1.70 公尺
舳部模深：	不適用
總噸位：	不適用
檢查機構：	彰化縣政府農業處
主機種類/馬力：	船外機 /40 匹馬力
船員最低安全配額：	1 人
安全設備人員配置：	4 人