

# 國家運輸安全調查委員會

## 重大運輸事故調查報告

小黑舢舨於金門縣復國墩海域從事一支釣作業時一名船員落海後罹難

調查報告編號：

TTSB-MOR-23-03-005

發布日期：

民國 112 年 03 月 24 日

### 事故簡述

民國 111 年 07 月 29 日，一艘國籍舢舨小黑（如圖 1），漁船統一編號 CTS-9096，總噸位 1.00<sup>1</sup>，船上載有本國籍黃姓船員 1 名（持有舢舨員執照），共計 1 名。約 0802 時，小黑從金門縣金湖鎮復國墩漁港出海作業。當日約 1815 時，海洋委員會海巡署（以下簡稱海巡署）復國墩安檢所接獲小黑船員家屬報案：黃姓船員延遲返港且聯繫不上，海巡署隨後派遣巡防艇及安檢所巡邏組人員前往現場周邊海域及岸邊搜索及救援。次日本案黃姓船員遺體於中國大陸附近海域被發現，小黑舢舨於 8 月 22 日被發現，船體狀況完好，未發生油污染情事。

次日約 1030 時，於中國福建省泉州市晉江市圍頭村水域發現一具遺體，經金門紅十字會協助家屬指認，確認為黃姓船員遺體，隨後經由金門縣政府及金門紅十字會與中國方面交涉，2025 時，黃姓船員遺體在友船的協助下，於金門縣金湖鎮新湖漁港上岸。

08 月 22 日，約 0920 時，金門區漁會漁業通訊電台接獲通知，小黑舢舨漂至中國石獅市鴻山鎮被發現，該電台通報此訊息至各相關單位，約 1152 時，經由金門紅十字會協助，2 艘友船前往鴻山鎮拖帶小黑舢舨返回復國墩漁港。

---

<sup>1</sup> 船舶總噸位係指容積噸。即船舶所有遮蔽艙室內的體積總和，容積噸沒有單位。



圖 1 小黑舢舨照片

## 天氣及海象資料

依據海巡署現場觀測紀錄，事故海域當時天氣為，南轉西南風、風力 4 級、陣風 6 級，浪高約 1 公尺。

## 訪談紀錄及其他資訊

根據小黑舢舨船主至航港局製作的「海事報告」，船主約於 2 至 3 年前出借小黑舢舨給罹難者黃姓船員使用。

根據海巡署電話紀錄，07 月 29 日，約 1815 時，復國墩安檢所接獲家屬報案後，根據雷達最後監控位置及船員手機訊號，並查小黑舢舨的作業習性是至復國墩海域的礁石群從事一支釣作業，便派遣巡防艇及安檢所巡邏組人員前往現場周邊海域及岸邊搜索，並且向空勤總隊申請空偵機搜索協助。

07 月 30 日，約 1030 時，黃姓船員遺體於中國福建省泉州市晉江市圍

頭村水域被發現，隨後經由金門縣政府及金門紅十字會與中國方面交涉，中國方面同意協助將黃姓船員遺體運送至金門縣限制水域線邊移交給我方船舶，2025 時，黃姓船員遺體在友船的協助下，返回金門縣金湖鎮新湖漁港。

## 結論

小黑舢舨黃姓船員，因為出海作業時失蹤，尋獲時已罹難，小黑舢舨失蹤後已尋獲。

本案無改善建議，歸類為第 3 級水路事故。

## 船舶資料

船名：	小黑
漁船統一編號：	CTS-9096
電臺呼號：	不適用
船舶公司：	私人
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	臺中港（金門縣）
船舶用途：	漁船
船體質料：	玻璃纖維強化塑膠
船長：	4.70 公尺
船寬：	1.50 公尺
舳部模深：	0.55 公尺
總噸位：	1.00
檢查機構：	航港局
主機種類/馬力：	汽油舷外機 2 部 / 40 HP
船員最低安全配額：	1 人
安全設備人員配置：	2 人