

# 國家運輸安全調查委員會

## 重大運輸事故調查報告

### 居財漁船於金門縣烈嶼南山頭岸際擱淺致船舶全損

調查報告編號：

TTSB-MOR-21-11-002

發布日期：

民國 110 年 11 月 16 日

### 事故簡述

民國 110 年 2 月 1 日約 0700<sup>1</sup>時，國籍漁船居財，總噸位 1.71<sup>2</sup>，漁船編號 CTS-7850，船上計有船長 1 人及船員 1 人，共計 2 人，於金門縣烈嶼南山頭岸際航行時，舷外機絞到漁網致失去動力擱淺（詳圖 1），後因湧浪致船身斷裂全損，人員均安。




圖 1 居財漁船

<sup>1</sup> 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8 小時)。

<sup>2</sup> 船舶總噸位係指容積噸。即船舶所有遮蔽艙室內的體積總和，容積噸沒有單位。

## 天氣海象資料

依據中央氣象局預報資料，事故當時海域海氣象為偏北風轉西南風 4-6 級，浪高約 1 公尺。

## 訪談紀錄

### 船長訪談摘要

依據航港局海事報告書，民國 110 年 2 月 1 日上午約 0700 時，居財漁船行經金門縣烈嶼南山頭附近海域時，舷外機絞網而失去動力，受訪者於切除漁網時船舶擱淺，後因湧浪致船身斷裂全損。

## 結論

居財漁船航行時因舷外機絞到漁網，致船舶失去動力，擱淺後船舶全損，2 名船員自行上岸，無人員傷亡。

本案無改善建議，歸類為第 3 級水路事故。

## 船舶資料

船名：	居財
船舶號數：	不適用
電臺呼號：	不適用
船舶公司：	私人
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	臺中港
船舶用途：	漁船
船體質料：	玻璃纖維強化塑膠
船長：	7.88 公尺
船寬：	2.45 公尺
舳部模深：	0.57 公尺
總噸位：	1.71
檢查機構：	交通部航港局
主機種類/馬力：	汽油舷外機 1 部/ 85 瓩
船員最低安全配額：	1 人
安全設備人員配置：	3 人