

國家運輸安全調查委員會

重大運輸事故調查報告

日昇漁船於新北市林口區下湖海域翻覆後沉沒

調查報告編號：

TTSB-MOR-22-06-001

發布日期：

民國 111 年 6 月 3 日

事故簡述

民國 110 年 11 月 7 日 0415¹時，國籍日昇漁船自新北市八里區下罟子漁港出港釣魚，漁船編號 CTS-7556，總噸位 0.80²，船上 1 名本國籍船長。日昇漁船於釣魚作業途中，因主機絞到廢棄漁網失去動力，復因湧浪過大造成船艙進水，於新北市下福西北方 0.6 浬海域翻覆沉沒³。於 0729 時，海洋委員會海巡署（海巡署）接獲民眾通報日昇漁船翻覆；0802 時海巡艇發現日昇漁船並進行救援（詳圖 1），日昇漁船船長於 0840 時平安返回臺北港。本事故無人傷亡。



圖 1 日昇漁船現場照片

¹ 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8 小時)。

² 船舶總噸位係指容積噸。即船舶所有遮蔽艙室內的體積總和，容積噸沒有單位。

³ 北緯 25 度 07 分、東經 121 度 16 分。

天氣及海象資料

依據交通部中央氣象局觀測資料系統，事故海域當時天氣為陰天，風向風速為東北風、風力 2 級，浪高 0.3 公尺。

訪談紀錄

日昇船長訪談摘要

依據調查小組電話訪談日昇船長紀錄，民國 110 年 11 月 7 日，日昇漁船自新北市下罟子漁港出港釣魚，於釣魚作業途中，因主機絞到廢棄漁網失去動力，又因浪大，於無動力情況下，船頭無法頂浪航行，湧浪從船艙打過來，造成船舶進水翻覆。船上備有浮球，日昇漁船船長於翻覆時手臂有綁浮球。

結論

日昇漁船於釣魚作業途中，因主機絞到廢棄漁網失去動力，復因湧浪過大，造成船舶進水翻覆後沉沒。

本案無改善建議，歸類為第 3 級水路事故。

船舶資料

船名：	日昇
漁船統一編號：	CTS-7556
電臺呼號：	不適用
船舶公司：	不適用
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	臺北港
船舶用途：	漁船
船體質料：	玻璃纖維強化塑膠
船長：	4.80 公尺
船寬：	1.54 公尺
舳部模深：	0.80 公尺
總噸位：	0.80
檢查機構：	交通部航港局
主機種類/馬力：	汽油舷外機 / 40HP x1
船員最低安全配額：	1 人
安全設備人員配置：	5 人