

# 國家運輸安全調查委員會

## 重大運輸事故調查報告

正男號漁筏於雲林縣台子村漁港外海 1.4 浬處翻覆 1 船員落海死亡

調查報告編號：

TTSB-MOR-21-12-002

發布日期：

民國 110 年 12 月 24 日

### 事故簡述

民國 110 年 3 月 1 日約 0950 時<sup>1</sup>，國籍漁筏正男號，漁船編號 CTR-YL7070，船上共 2 名國籍船員，於雲林縣台子村漁港外海 1.4 浬翻覆，2 名船員落海。當時經過事故海域之長源號漁船救起其中 1 名落海船員，另 1 名船員未尋獲。於 1202 時，海巡署於台子港外海 0.8 浬處（北緯 23 度 33 分，東經 120 度 7 分）位置尋獲另 1 名落海船員，已無生命跡象。

### 天氣及海象資料

依據海巡署第五巡防區電話紀錄，事故海域當時天氣為晴天、西南風、風力 4 級、海浪 4 級、浪高 1 公尺。

### 結論

正男號漁筏翻覆，造成船上 1 名未穿著救生衣船員落海失蹤後死亡。

有關漁船海上作業時未採取適當防範措施，致落海肇生事故，本會已有調查前案「文正財 3 (TTSB-MOR-20-09-001)」及致農業委員會漁業署安全改善建議：「宣導國籍漁船於海上甲板作業時，船員應採取適當防範措施或穿著救生衣，以避免人員落海死亡或失蹤情形。」前揭改善建議尚未解除列管，本會不再發布相同之改善建議。

---

<sup>1</sup> 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8)。

本案無改善建議，歸類為第 3 級水路事故。

#### 船舶資料

船名：	正男號
船舶號數：	不適用
電臺呼號：	不適用
船舶公司：	私人
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	雲林縣
船舶用途：	漁筏
船體質料：	塑膠
船長：	11.87 公尺
船寬：	3.05 公尺
艙部模深：	不適用
總噸位：	不適用
檢查機構：	雲林縣政府
主機種類/馬力：	船外機 / 24 HP X 1
船員最低安全配額：	1 人
安全設備人員配置：	3 人