

國家運輸安全調查委員會

重大運輸事故調查報告

泓興漁船於距坦桑尼亞三蘭港 275 哩處失火後沉沒

調查報告編號：

TTSB-MOR-22-06-002

發布日期：

民國 111 年 6 月 3 日

事故簡述

民國 110 年 10 月 13 日 0030¹時，一艘國籍船名泓興，漁船編號 CT6-1093 (詳圖 1)，總噸位 359.37²，船上本國籍船長 1 名、本國籍船員 2 名、印尼籍船員 5 名及菲律賓籍船員 17 名，共計 25 名船員；於距坦桑尼亞三蘭港 275 哩處，船員休息室不明原因起火，因火勢無法控制，船長於 0400 時宣布棄船，0430 時所有船員登上救生筏離船，隨後經附近其他友船救援離開現場，25 名人員均安，該船於 10 月 15 日約 0700 時沉沒。



圖 1 泓興漁船

¹ 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8 小時)。

² 船舶總噸位係指容積噸。即船舶所有遮蔽艙室內的體積總和，容積噸沒有單位。

天氣及海象資料

依據泓興漁船海事報告書，事故海域當時天氣為晴天、東北風、風力 2 級、浪高 1.5 公尺，能見度佳。

訪談紀錄

船舶海事報告書

民國 109 年 10 月 4 日 0030 時，泓興漁船自高雄前鎮漁港出港，船上共有 25 名船員；於距坦桑尼亞三蘭港 275 浬處（南緯 06 度 33 分，東經 43 度 54 分）作業，船員休息室不明原因起火，因火勢過大無法控制，船長 0400 時宣布棄船，0430 時所有船員登上救生筏離船，隨後經「盛海 127」漁船將全數船員救起，25 名人員均安，該船於 10 月 15 日約 0700 時沉沒。

結論

泓興漁船因船員休息室起火，導致船舶最後沉沒。

本案無改善建議，歸類為第 3 級水路事故。

船舶資料

船名：	泓興
漁船統一編號：	CT6-1093
電臺呼號：	BH3093
船舶公司：	私人
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	高雄港
船舶用途：	漁船
船體質料：	鋼
船長：	48.80 公尺
船寬：	8.00 公尺
舳部模深：	3.50 公尺
總噸位：	359.37
檢查機構：	交通部航港局
主機種類/馬力：	柴油機 / 1200HP x 1
船員最低安全配額：	25 人
安全設備人員配置：	4 人