

國家運輸安全調查委員會

重大運輸事故調查報告

金榮號漁筏於花蓮縣芭崎休息區下方海域翻覆

調查報告編號：

TTSB-MOR-21-08-001

發布日期：

民國 110 年 08 月 26 日

事故簡述

民國 109 年 9 月 24 日 0709 時¹，金榮號漁筏編號 CTR-HL0352（詳圖 1），共 2 名船員，於花蓮縣芭崎休息區下方海域（北緯 23 度 43.5 分，東經 121 度 33.5 分）進行收網作業時，漁筏突遭湧浪導致翻覆，2 名船員落海，船員均自行游至附近岸邊礁石上，並通報海洋委員會海巡署等候救援。0802 時 PP-5052 海巡艇抵達現場救援，並將 2 名船員接駁上岸，本事故無人員傷亡，金榮號漁筏船體全損。



圖 1 金榮號漁筏

¹ 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8)。

天氣及海象資料

依據海洋委員會海巡署東部分署案件通報紀錄，事故海域當時天氣為多雲局部陣雨、偏北風、風力 4 級、陣風 6 級、浪高 1-2 公尺。

訪談紀錄

金榮號船員訪談摘要

金榮號漁筏約 0630 時自磯崎漁港出航，往北航行回收前一天施放的漁網，在航行過程中突然遭遇湧浪襲擊，造成漁筏翻覆，2 名船員落海，落海後船員均自行游泳上岸及報案求援。

結論

金榮號漁筏於收網作業時遭遇湧浪，造成漁筏翻覆全損。本案無改善建議，歸類為第 3 級水路事故。

船舶資料

船名：	金榮號
漁船統一編號：	CTR-HL0352
電臺呼號：	不適用
船舶公司：	私人
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	花蓮縣
船舶用途：	漁筏
船體質料：	塑膠
船長：	8.00 公尺
船寬：	1.50 公尺
艙部模深：	不適用
總噸位：	不適用
檢查機構：	花蓮縣政府
主機種類/馬力：	船外機 / 40 HP X 1
船員最低安全配額：	1 人
安全設備人員配置：	4 人