

國家運輸安全調查委員會

重大運輸事故調查報告

祥豪 88 號漁船於福克蘭群島史丹利港西北方約 319 浬處海域

1 人落海失蹤

調查報告編號：

TTSB-MOR-21-11-004

發布日期：

民國 110 年 11 月 16 日

事故簡述

民國 110 年 2 月 23 日約 0230¹時，高雄籍祥豪 88 號漁船，總噸位 1392²，漁船統一編號 CT8-0109，於南緯 46 度 41 分，西經 60 度 52 分附近水域進行下傘錨作業時，1 名非作業船員落海失蹤，經 72 小時搜尋未獲。



圖 1 祥豪 88 號漁船

¹ 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8 小時)。

² 船舶總噸位係指容積噸。即船舶所有遮蔽艙室內的體積總和，容積噸沒有單位。

海事報告摘要

民國 110 年 2 月 23 日約 0230³時，祥豪 88 號漁船在南緯 46 度 41 分，西經 60 度 52 分附近水域，大副與 4 名船員在船艙進行下傘錨作業時，1 名未參與作業的船員落海，祥豪 88 號立即採取救援行動，但因風浪影響無法救起落海船員，祥豪 88 號在該作業水域搜尋 72 小時後，亦未發現該名船員。

結論

祥豪 88 號漁船進行下傘錨作業時，1 名非作業船員落海失蹤，經 72 小時搜尋未獲。

本案無改善建議，歸類為第 3 級水路事故。

³ 本報告所列時間均為臺北時間(UTC+8 小時)。

船舶資料

船名：	祥豪 88 號
船舶號數：	015263
電臺呼號：	BL2109
船舶公司：	祥賀漁業股份有限公司
船舶所有人：	祥賀漁業股份有限公司
船旗國：	中華民國
船籍港：	高雄港
船舶用途：	漁船
船體質料：	鋼
船長：	69.6 公尺
船寬：	13.0 公尺
舳部模深：	5.7 公尺
總噸位：	1392
檢查機構：	交通部航港局
主機種類/馬力：	柴油機 1 部/ 2205 瓩
船員最低安全配額：	10 人
安全設備人員配置：	74 人