

國家運輸安全調查委員會

重大運輸事故調查報告

聖滿興 16 號漁船於高雄市茄萣漁港外海 3 浬處火燒後沉沒

調查報告編號：

TTSB-MOR-22-03-008

發布日期：

民國 111 年 03 月 04 日

事故簡述

民國 110 年 6 月 7 日，國籍漁船聖滿興 16 號，漁船編號 CT2-5694，總噸位 14.70¹（詳圖 1），船上 1 名本國籍船長、2 名印尼籍船員，共計 3 員，於 0432 時²自高雄縣彌陀漁港出海作業。0738 時，於茄萣西方 4 浬處，船長發現引擎室出現煙霧，使用乾粉滅火器無法撲滅後，即通報海洋委員會海岸巡防署（以下簡稱海巡署）請求救援。於 0748 時，永進漁 2 號漁船救起聖滿興 16 號船長及 2 名船員。約 0822 時 2 艘海巡艇抵達通報海域，約 0921 時撲滅火勢，約 1100 時，聖滿興 16 號燒毀後沉沒，本事故無人傷亡。



圖 1 聖滿興 16 號漁船火燒現場照片

¹ 船舶總噸位係指容積噸。即船舶所有遮蔽艙室內的體積總和，容積噸沒有單位。

² 本報告所列時間均為臺北時間（UTC+8）。

天氣及海象資料

依據聖滿興 16 號漁船海事報告書，事故海域當時天氣為雨天、西南風、風力 4 級、海浪 5 級、浪高 2 公尺。

訪談紀錄

聖滿興 16 號漁船海事報告書

聖滿興 16 號漁船於 6 月 7 日 0432 時自高雄彌陀漁港出海作業，出港時一切正常。於 0738 時，船長發現引擎室出現煙霧，由於使用乾粉滅火器仍無法撲滅，船長便立即通報海巡署請求救援。於 0748 時，永進漁 2 號漁船救起聖滿興 16 號船長及 2 名船員。約 1100 時，聖滿興 16 號燒毀後沉沒。

結論

聖滿興 16 號漁船因引擎室起火燃燒，船舶燒毀後沉沒，無人員傷亡。

本案無改善建議，歸類為第 3 級水路事故。

船舶資料

船名：	聖滿興 16 號
船舶號數：	620213
電臺呼號：	CT2-5964
船舶公司：	私人
船舶所有人：	私人
船旗國：	中華民國
船籍港：	高雄港
船舶用途：	漁船
船體質料：	玻璃纖維強化塑膠
船長：	14.82 公尺
船寬：	3.35 公尺
艙部模深：	1.25 公尺
總噸位：	14.70
檢查機構：	交通部航港局
主機種類/馬力：	柴油機 / 350 PS X 1
船員最低安全配額：	2 人
安全設備人員配置：	6 人