

重大公路事故調查初步報告

HIGHWAY OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION			
標題簡述 Headline	通勇 KLG-6305 丙酮混合物聯結車重大公路事故 Tung Yong KLG-6305 Acetone Mixture Tractor Trailer Occurrence		
報告國 State reporting	中華民國 Taiwan, ROC	最初登入報告 日期 Date entered	2023/06/26
報告檔案編號 State file number	TTSB-HOD-23-06-001	報告機關 Reporting org	國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board
報告代號 Report identification	N/A	報告狀態 Report status	初步報告 Preliminary
報告者 Reporter's name	日智揖 Richard Jih		
電話 Telephone	+886-2-7727-6272	電子郵件 Email	richard@ttsb.gov.tw
調查程度 Scope of Investigation	完整 Full		
類別 CLASSIFICATION			
事故等級 Occurrence class	一級 Class I	事故分類 Occurrence category	對人民生命財產有重大影響、重複發生或情況特殊事故 Significant impact on people's lives and property, recurring or special circumstances.
時間 WHEN			
當地時間 Local date	2023/06/14 04:44	世界標準時間 UTC date	2023/06/13 20:44
地點 WHERE			
事故發生國 State of occurrence	中華民國 Taiwan, ROC	事故發生縣市 County or city of occurrence	新竹縣 Hsinchu County
事故發生道路 種類 Highway type of occurrence	國道 National Highways		
事故發生位置 Location of occurrence	國道 1 號北向 90.4 公里處 90.4 kilometers on the northbound of National Highway No.1.		
經度 Longitude Deg/ Min/ Sec	E: 121 度(°) 01 分(') 12.6 秒(")		
緯度 Latitude Deg/ Min/ Sec	N: 24 度(°) 49 分(') 42.5 秒(")		
嚴重程度 SEVERITY			
車輛損害 Vehicle Damage	全毀 Total loss	傷亡等級 Injury level	A2
其他損害 Third party damage	否		

傷亡總數 INJURY TOTALS					
	死亡 Fatal	受傷 Injury	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
駕駛員 Drivers	0	1	0	0	1
乘客 Passengers	0	0	0	0	0
行人 Pedestrians	0	0	0	0	0
其他 Other	0	0	0	0	0
未知 Unknown	0	0	0	0	0
總計 Total	0	1	0	0	1

一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS				
天氣條件 Weather conditions	晴天 Sunny		光線 Light conditions	夜間 Dark
運行經過 HISTORY OF OPERATION				
起點 Departure point	臺南市西港區 Xigang District, Tainan City		運行狀態 Operation phase	運行中 Operating
預計終點 Planned destination	新北市蘆洲區 Luzhou District, New Taipei City		運行時間 Duration of Operation	4 時 22 分 4 hours 22 minutes
簡述 NARRATIVE				
<p>民國 112 年 6 月 14 日 04:44 時，通勇貨運有限公司 1 輛營業貨運曳引車載運丙酮混合物半拖車，於國道 1 號北上 90K+400 竹北路段自撞右側護欄後翻覆，造成丙酮混合物洩漏起火燃燒，駕駛員輕傷。</p> <p>On June 14th, 2023, at about 04:44 A.M., a tractor of Tung Yong Transportation Co., Ltd. plate #KLG-6305, carrying an acetone mixture trailer, overturned at 90.4km on north bound lane of National Highway No.1 as it collided with the guiderail at the right. Resulting the leakage of acetone mixture and exposing fire immediately. The driver was sustained minor injuries due to this occurrence.</p>				

註 1: N/A 表不適用或於現階段無資料