

# 飛航事故調查初步報告

## AVIATION OCCURRENCE PRELIMINARY REPORT

檔案資訊 FILING INFORMATION						
標題簡述 Headline: 台灣虎航 IT237 航班重大飛航事故 / Tigerair Taiwan IT237 aviation occurrence						
報告國 State reporting: 中華民國 Taiwan, R.O.C.			最初登入報告日期 Date entered: 2023/8/17			
報告檔案編號 State file number: TTSB-AOD-23-08-001			報告機關 Reporting org.: 國家運輸安全調查委員會 Taiwan Transportation Safety Board			
報告代號 Report identification: IT237			報告狀態 Report status: 初步報告 Preliminary			
報告者 Reporter's name: 王興中 Thomas Wang						
電話 Telephone: +886-2-7727-6309			電子郵件 Email: wang@ttsb.gov.tw			
調查程度 Scope of Investigation: 完整 (國際民航公約第 13 號附約格式) Full (ICAO Annex 13 Format)						
類別 CLASSIFICATION						
事故等級 Occurrence class: 重大意外事件 Serious incident			事故分類 Occurrence category: 其他 OTHR: Other			
時間 WHEN						
當地時間 Local date time: 2023/08/07 14:40			世界標準時間 UTC date time: 2023/08/07 06:40			
地點 WHERE						
事故發生國 State of occurrence: 中華民國 Taiwan, R.O.C.			飛航情報區 FIR: 臺北 Taipei			
事故發生高度 Altitude of in flight occurrence: 無 none						
事故發生位置 Location of occurrence: 臺灣桃園國際機場 Taiwan Taoyuan International Airport 機場代號/機場名 Aerodrome ID/ Name of Aerodrome: RCTP/臺灣桃園國際 Taiwan Taoyuan International			經度 Latitude Deg/ Min E: 121°13.43' 緯度 Longitude Deg/ Min N: 25°04.58'			
嚴重程度 SEVERITY						
航空器損害 Damage aircraft: 無 None			傷亡等級 Injury level: 無傷 None			
其他損害 Third party damage: 無 None						
傷亡總數 INJUSR TOTALS						
	死亡 Fatal	重傷 Serious	輕傷 Minor	無傷 None	未知 Unknown	小計 Total
地面 Total on Ground	0	0	0	0	0	0
機上 Total on Aircraft:	0	0	0	174	0	174
組員 Crew:	0	0	0	6	0	6
乘客 Passengers:	0	0	0	168	0	168

其他 Other:	0	0	0	0	0	0
未知 Unknown:	0	0	0	0	0	0
總計 Total:	0	0	0	174	0	174

#### 一般天氣 GENERAL WEATHER CONDITIONS

天氣條件 Weather conditions: 目視天氣 VMC	光線 Light conditions: 白晝 Daylight
-----------------------------------	----------------------------------

#### 航空器基本資料 AIRCRAFT IDENTIFICATION

製造廠/型號 Manufacturer/model: A320-271N	航空器登記國 State of registry: 中華民國 Taiwan R.O.C.
航空器序號 Aircraft Serial Number: MSN 10799	國籍標誌及登記號碼 Aircraft registration: B-50023

#### 航空器使用人 AIRCRAFT OPERATION

使用人 Operator: 台灣虎航 Tigerair Taiwan	營運類別 Operation type: 民用航空運輸業 Commercial Air Transport, 定期營利 Scheduled revenue operations, 國際 International, 載客 Passenger
使用人類別 Operator type: 公司 Corporate	國際民航組織資訊 ICAO information: 無 None

#### 飛航經過 HISTORY OF FLIGHT

最後起飛地點 Last departure point: RJCH /日本/函館 Japan/Hakodate	飛航階段 Flight phase: 落地 Landing 飛航時間 Duration of flight: 3 小時 17 分鐘 3 hour 17 minutes
預計降落機場 Planned destination: RCTP/台灣/桃園 Taiwan/ Taoyuan	事故發生於地面 Occ. on ground: 是 Yes

#### 殘骸地點 TERRAIN AT WREKAAGE

事故地形 Terrain type: 平地 Level/flat	事故地貌 Surface type: 鋪面 Pavement
到達現場特殊需求 Any special requirement to reach the site: 無 None	

#### 事件 EVENTS

飛航組員失能，落地滾行 Incapacitation – flight crew, Landing roll
---

#### 簡述 NARRATIVE

<p>民國112年8月7日，台北時間1123時，台灣虎航IT237航班，一架空中巴士A320型機，自日本函館機場起飛至桃園國際機場，機上載有飛航組員2員，客艙組員4員，乘客168名。約1440時，該機於桃園國際機場落地後，副駕駛員失去意識，航機由正駕駛員滑行至停機坪停機後，副駕駛員恢復意識並送醫檢查。</p> <p>On August 7, 2023, at 1123 Taipei time, Tigerair Taiwan Flight IT237, an Airbus A320 aircraft, took off from the Japan Hakodate Airport to Taiwan Taoyuan International Airport with two flight crew members, four cabin crew members, and 168 passengers on board. At around 1440, after landing at Taoyuan International Airport, the first officer lost consciousness. The aircraft was taxied to the parking apron by the captain, and after the aircraft was parked, the first officer regained consciousness and was taken for medical examination.</p>
--

註 1:N/A 表不適用或於現階段無資料