



國家運輸安全調查委員會

重大鐵道事故調查期間運輸安全通告

通告編號：TTSB-IRSB-24-07-001

發布日期：113 年 7 月 19 日

背景說明：

民國 113 年 6 月 21 日，國營臺灣鐵路股份有限公司一列由花蓮縣瑞穗站出發，往北開往新北市樹林站之新自強號列車，行經花蓮縣新和仁隧道南口時，撞及由大清水溪溢流至軌道上之土石，該起事故造成列車出軌及 9 人受傷。本會針對該起事故進行調查中，惟依目前蒐集到之資料認為，部份鐵路營運機構針對鐵道橋梁受土石流衝擊造成湧浪而溢流至軌道上之情形，未設有告警偵測系統，存在列車撞及土石造成人員傷亡及列車損害之風險而極需及時改善。

調查期間運輸安全改善建議：

- 1、請鐵道營運機構評估土石流潛勢溪流可能影響鐵道橋梁之路段，建立縝密之監控及應變機制，避免列車因撞及土石造成事故。

國家運輸安全調查委員會

執行長 林沛達